34 3330

ШКАФ ЗАЩИТЫ АВТОТРАНСФОРМАТОРА ТИПА ШЭ2607 042 (версия ПО 042_305)

Руководство по эксплуатации ЭКРА.656453.032 РЭ

EHC

Авторские права на данную документацию принадлежат ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары). Снятие копий или перепечатка разрешается только по соглашению с разработчиком.

ВНИМАНИЕ!

ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШКАФ **НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

Содержание

1. Описание и работа изделия	10
1.1. Назначение шкафа	10
1.2. Основные технические данные и характеристики шкафа	13
1.3. Общие характеристики шкафа	13
1.4. Характеристики шкафа	17
1.5. Основные технические данные и характеристики терминала	25
1.6. Состав шкафа и конструктивное выполнение	27
1.7. Средства измерения, инструмент и принадлежности	30
1.8. Маркировка и пломбирование	30
1.9. Упаковка	31
2. Устройство и работа шкафа	32
2.1. Основные принципы выполнения защиты	32
2.2. Основные принципы выполнения ДТЗ	33
2.3. Принцип действия терминала	35
2.4. Принцип действия шкафа	49
3. Использование по назначению	50
3.1. Эксплуатационные ограничения	50
3.2. Подготовка изделия к использованию	50
3.3. Указания по вводу шкафа в эксплуатацию	72
3.4. Возможные неисправности и методы их устранения	74
4. Техническое обслуживание изделия	75
4.1. Общие указания	75
4.2. Меры безопасности	76
4.3. Проверка работоспособности изделия (организация эксплуатационных проверок)	76
5. Рекомендации по выбору уставок	77
5.1. Конфигурирование терминала	77
5.2. Выбор уставок защит	84
6. Транспортирование и хранение	91
7. Утилизация	92
8. Графическая часть	93
Приложение А	110
Приложение Б	112
Приложение В	113
Приложение Г	
Приложение Д	122

Редакция от 15.12.2021

Приложение Е	124
Лист регистрации изменений	126
Приложение Рекомендации по расчету уставок (обновлено 15 02 2021)	128

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф защиты автотрансформатора типа ШЭ2607 042 (далее шкаф) и содержит необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию и регулированию параметров шкафа.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий «Шкафы защит серии ШЭ2607», ТУ 3433-016-20572135-2000.

Вид климатического исполнения и категория размещения шкафа для поставок в Российскую Федерацию и на экспорт в страны с умеренным климатом – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Каждый шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа (см. приложение A). Заказ внешнего программного обеспечения и оборудования связи для построения локальной сети из терминалов серии БЭ2704 следует осуществлять для энергетического объекта в целом.

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только качеством изделия, но и правильным соблюдением режимов и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие параметры и качество изделия, не отраженные в настоящем издании.

В РЭ используется следующая символика:

Номер сигнала на регистрацию логического сигнала Вывод ДЗШ1	Дискретный сигнал
Конфигурируемый светодиод Set_T01 "Срабатывание ДЗШ 1 с.ш." R465	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на сигнализацию)
Конфигурируемый входной сигнал Set_D 021 Разрешение опробования	Сигналы для конфигурирования входов логики
Конфигурируемый выходной сигнал Set_K1 313	Сигналы для конфигурирования выходных реле
ДЗШ ПО(м)	Пусковой (измерительный) орган
Верхний регистр Кеу2 Вывод 3 ДЗШ2 3 Кеу2_Sh 4 Нижний регистр (с зажатой кнопкой Shift)	Электронный ключ (ЭК)
4	Кнопка управления электронным ключом
•	Кнопка выбора нижнего регистра. Для выбора нижнего регистра необходимо одновременное нажатие и 4
Выход 1 Выход 2 Сигнал управления	Программный переключатель М (один вход и два выхода)
Вход 1 — 1 — Выход Вход 2 —	Логический элемент OR (ИЛИ)
Вход 1 ———————————————————————————————————	Логический элемент AND (И)
Вход Выход	Логический элемент NOT (HE)
Вход Зс.	Нерегулируемая выдержка времени на срабатывание

Вход Выход	Регулируемая выдержка времени на срабатывание
Вход Выход	Нерегулируемая выдержка времени на возврат
Вход Выход	Регулируемая выдержка времени на возврат
Вход Выход	Регулируемый ограничитель длительности импульса
Номер накладки ХВЗ8 "0" — о	Программная накладка (состояние 0 или 1)
Вход 1 — S Q Выход	RS – триггер S – входной сигнал, R – вход сброса (приоритет), Q – выходной сигнал

1. Описание и работа изделия

1.1. Назначение шкафа

- 1.1.1. Шкаф типа ШЭ2607 042 предназначен для защиты автотрансформатора (AT). Реализует в себе функции основных и резервных защит автотрансформатора и содержит:
 - дифференциальную токовую защиту АТ (ДТЗ АТ) от всех видов КЗ внутри бака;
 - УРОВ ВН;
 - УРОВ CH;
 - Защиту от перегрузки (ЗП);
- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (HH) с пуском по напряжению (MT3 HH);
 - Защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2);
- реле минимального напряжения сторон HH, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ HH,
- реле максимального напряжения сторон HH, реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ HH;
 - реле тока СН для блокировки РПН при перегрузке;
 - токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
- реле минимального напряжения сторон НН, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
 - Защиту от потери охлаждения;
 - Контроль изоляции НН;
 - ГЗ АТ сигнальная и отключающая ступени;
 - Γ3 ΡΠΗ:
 - ГЗ ЛРТ сигнальная и отключающая ступени;
 - логику пуска пожаротушения.

Кроме того комплект обеспечивает прием сигналов от датчиков повышения температуры масла в АТ, понижения и повышения уровня масла в АТ, датчиков повышения температуры масла в ЛРТ, понижения уровня масла в ЛРТ, неисправности цепей охлаждения. Схема подключения комплекта к измерительным трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения (ТН) показана на рисунках 13, 14.

Цепи переменного тока шкафа обеспечивают подключение к вторичным цепям трансформаторов тока с номинальным вторичным током 1 A или 5 A.

1.1.2. Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного обозначения, приведенной ниже.

Пример записи обозначения шкафа ШЭ2607 042 на номинальный переменный ток 5 А (1 А), номинальное напряжение переменного тока 100 В частоты 50 Гц, номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220 В, при наличии в шкафу одного терминала защиты

серии БЭ2704 при его заказе и в документации другого изделия для поставок в Российскую Федерацию:

"Шкаф защиты трансформатора типа ШЭ2607 042-61E2 УХЛ4, ТУ 3433-016-20572135-2000".

Допускается поставка шкафа специального назначения по требованиям заказчика, в том числе на напряжение переменного тока частоты 60 Гц.

Структура условного обозначения типоисполнений шкафов:



^{*} При установке в шкафу двух терминалов используемых функциональных назначений

Таблица 1 – Функциональное назначение защиты

Код функции	Версия	Функциональное назначение защиты
04	2	Дифференциальная защита автотрансформатора, УРОВ ВН, УРОВ СН, ЗП, защита от потери охлаждения, МТЗ НН с пуском по напряжению, блокировка РПН по току и напряжению, реле тока автоматики охлаждения, прием сигналов от газовых защит АТ, РПН, ЛРТ, дуговая защита сторон НН1 и НН2, логика пуска пожаротушения, контроль изоляции НН.

- 1.1.3. Шкаф предназначен для работы в следующих условиях:
- а) номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1- 89 и ГОСТ 15150-69, при этом:
- нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 5 $^{\circ}$ C (без выпадения инея и росы);
 - верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 45 °C;
- верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°C;
 - высота над уровнем моря не более 2000 м;
 - тип атмосферы II промышленная;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл;
- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел,
 эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.
- б) рабочее положение шкафа в пространстве вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5 $^{\circ}$ в любую сторону.
- 1.1.4. Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007.
- 1.1.5. Группа механического исполнения шкафа в части воздействия механических внешних воздействующих факторов M40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом аппаратура, входящая в состав шкафа, выдерживает:
- вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц;
 - одиночные удары длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3g.
- 1.1.6. Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.
- 1.1.7. Оболочка шкафа имеет степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твёрдых посторонних тел IP41 (IP54 по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

1.2. Основные технические данные и характеристики шкафа

1.2.1. Основные параметры шкафа:

and the second s		_	
- номинальный пег	ременный ток І⊔с	м. А	1 или 5

- номинальное междуфазное напряжение переменного тока U_{НОМ}, В...... 100

- номинальное напряжение оперативного постоянного или

- выпрямленного тока U_{ПИТ}, В 220 или 110

1.2.2. Типоисполнения шкафа приведены в таблице 2

Таблица 2 – Типоисполнения шкафа

	Наименование параметра и норма		
Типоисполнение шкафа	Номинальный переменный ток, А	Номинальное напряжение оперативного постоянного, В	
ШЭ2607 042-61Е2 УХЛ4	1 (5)	220	
ШЭ2607 042-61Е1 УХЛ4	1 (5)	110	

- 1.2.3. Шкаф с двух сторон имеет двери, обеспечивающие двухстороннее обслуживание установленной в нем аппаратуры.
 - 1.2.4. Габаритные, установочные размеры и масса шкафов приведены на рисунке 18.

1.3. Общие характеристики шкафа

- 1.3.1. Требования к электрической прочности изоляции
- 1.3.1.1. Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) $^{\circ}$ С и относительной влажности до 80%, не менее 100 МОм.

Примечание – характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным условиям:

- температуре окружающего воздуха (25 ± 10)° С;
- относительной влажности не более 80 %;
- номинальному значению напряжения оперативного постоянного тока;
- номинальной частоте переменного тока.
- 1.3.1.2. В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Электрическая изоляция цепей тока, включенных в разные фазы, между собой и на землю выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не превышает 85 % от вышеуказанных значений.

- 1.3.1.3. Электрическая изоляция цепей цифровых связей с верхним уровнем АСУ энергоснабжения с номинальным напряжением не более 60 В относительно корпуса, соединенного с другими независимыми цепями, выдерживает без повреждений испытательное напряжение действующим значением 0,5 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.
- 1.3.1.4. Электрическая изоляция всех независимых цепей между собой и относительно корпуса (кроме цепей постоянного тока напряжением до 60 В включительно, связанных с корпусом) устройств РЗА выдерживает без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, имеющих параметры по ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007.
 - 1.3.2. Требования к цепям оперативного питания.
- 1.3.2.1. Питание шкафа осуществляется от цепей оперативного постоянного тока. Микроэлектронная часть устройства шкафа гальванически отделена от источника оперативного постоянного тока.
- 1.3.2.2. Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного постоянного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

При этом дополнительная погрешность параметров срабатывания пусковых органов терминала не превышает ± 3 % относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальном напряжении оперативного постоянного тока и отсутствии синусоидальной составляющей.

- 1.3.2.3. Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности.
 - до 500 мс без перезапуска терминала;
 - свыше 500 мс с перезапуском терминала в течение не более 3 с.
- 1.3.2.4. Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно, а аппаратура терминала не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности.
- 1.3.3. Шкаф по электромагнитной совместимости соответствует требованиям ТУ 3433-016-20572135-2000.
 - 1.3.4. Требования к коммутационной способности контактов выходных реле.
- 1.3.4.1. Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0.04 c, 1/0.4/0.2/0.15 A при напряжении соответственно 48/110/220/250 B.

Контакты допускают включение цепей с током:

- до 10 A в течение 1,0 с;
- до 15 A в течение 0,3 с;
- до 30 A в течение 0,2 c;

до 40 A в течение 0,03 с.

Длительно допустимый ток через контакты – 5 А.

Коммутационная износостойкость контактов – не менее 2000 циклов.

1.3.4.2. Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих во внешние цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0.02 с, должна быть не менее 30 Вт при токе 1/0.4/0.2/0.15 А и напряжении соответственно 48/110/220/250 В.

Коммутационная износостойкость контактов не менее:

- 10000 циклов при т=0,005 c;
- 6500 циклов при τ =0,02 с.
- 1.3.4.3. Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих на цепи внешней сигнализации, не менее 30 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой с постоянной времени, не превышающей 0,005 с, при напряжении от 24 до 250 В или при токе до 2 А.
- 1.3.5. Элементы шкафа, в нормальном режиме обтекаемые током, длительно выдерживают 200 % номинальной величины переменного тока, 115 % номинальной величины напряжения оперативного постоянного тока и 180 % номинальной величины напряжения переменного тока для цепей напряжения «разомкнутого треугольника» и 150 % для остальных цепей напряжения.

Цепи переменного тока шкафа выдерживают без повреждения ток 40 I_{ном} в течение 1 с.

Термическая стойкость цепей напряжения шкафа, подключаемых к обмоткам «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, обеспечивается при напряжении до 180 В в течение 6 с.

- 1.3.6. Мощность, потребляемая каждым комплектом шкафа при подведении к нему номинальных величин токов и напряжений, не превышает:
 - по цепям напряжения переменного тока, подключаемым ко вторичным обмоткам трансформатора напряжения,

- по цепям переменного тока в симметричном режиме, ВА на фазу

- по цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт:

в нормальном режиме20;

в режиме срабатывания......40;

- по цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт......20.
- 1.3.6.1. Автоматические выключатели (АВ) в цепях оперативного постоянного тока
- для защиты цепи питания шкафа ШЭ2607 042, включающего в себя терминал БЭ2704 308 и блок фильтра П1712, предпочтительным вариантом является АВ с номинальным током 2 А и кратностью срабатывания отсечки (10 14);

– для защиты цепи питания шкафа ШЭ2607 042, включающего в себя терминал БЭ2704 308 и 2 блока фильтра П1712, предпочтительным вариантом является АВ с номинальным током 2 A и кратностью срабатывания отсечки (10 – 14).

В приложении Е приведены рекомендации по выбору автоматического выключателя на примере фирмы «ABB» S202M UC. Данная информация является справочной. По аналогии могут быть выбраны AB других производителей, а также выбраны другие номинальные токи и кратность срабатывания отсечки.

- 1.3.7. Требования по надёжности.
- 1.3.7.1. Номенклатура и значение показателей надежности шкафов соответствуют требованиям ГОСТ 27.003-90:
 - средняя наработка на отказ шкафа не менее 25 000 ч и 125 000 ч для терминалов;
 - среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков не более 2 ч с учётом времени нахождения неисправности;
- средний срок службы шкафа не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы;
 - средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.
- 1.3.7.2. В соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-90 для шкафов приняты следующие критерии:
 - 1) критерии отказов:
 - прекращение выполнения шкафом одной из заданных функций;
- внешние проявления, связанные с наступлением или предпосылками наступления неработоспособного состояния (шум, перегрев, искры и др.).
 - 2) критерии предельного состояния:
- снижение электрических свойств материалов и комплектующих до предельно допустимого уровня, восстановление или замена которых не предусмотрены эксплуатационной документацией;
- моральное устаревание вследствие несоответствия обновленным нормативным требованиям (несоответствие комплектации, выполняемых функций, сервисных возможностей и др.).
- 1.3.7.3. Соответствие показателей надежности шкафов установленным требованиям подтверждается статистическими данными о числе и видах отказов, полученным из опыта эксплуатации.
- 1.3.8. Класс покрытия поверхности шкафа по ГОСТ 9.032-74 и в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.
- 1.3.9. В соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007 в шкафу обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. При этом электрическое сопротивление, измеренное между болтом для заземления шкафа и любой заземляемой металлической частью, не превышает 0,1 Ом.

- 1.3.10. Конструкция шкафа обеспечивает воздушные зазоры и длину пути утечки между контактными зажимами шкафа и корпусом не ниже 3 мм по воздуху и 4 мм по поверхности.
- 1.3.11. Содержание драгоценных металлов в диодах, микросхемах и других комплектующих изделиях соответствуют указанному в технической документации их предприятий-изготовителей. Сведения о содержании драгоценных материалов в шкафу приведены в паспорте на шкаф.
 - 1.3.12. Сведения о содержании цветных металлов в шкафу приведены в приложении Б.

1.4. Характеристики шкафа

- 1.4.1. Дифференциальная защита автотрансформатора (ДТЗ АТ).
- 1.4.1.1. ДТЗ АТ имеет до восемнадцати входов для подключения к шести трехфазным группам трансформаторов тока сторон ВН, СН, НН (оставшиеся 3 группы находятся в резерве).

Примечание – при отсутствии у автотрансформатора какой-либо стороны, предусмотрена возможность отключения измерительных органов ДТЗ АТ при помощи программных накладок в соответствующем меню терминала «Сторона №… | Есть / Нет» (см. таблица 26). Работа остальных измерительных органов при этом не выводится.

Предусмотрена возможность выравнивания различий по коэффициентам трансформации трансформаторов тока присоединений в пределах от **10 до 50 000 A** в первичных величинах.

Погрешность выравнивания составляет не более ± 2 % от базисного тока стороны ($I_{\text{БАЗ. СТОР.}}$).

Примечание:

- под базисным током стороны (I_{БАЗ.СТОР.}) понимается значение вторичного тока в плече защиты на определенной стороне при передаче на эту сторону номинальной мощности автотрансформатора (формула для расчета приведена в разделе 5);
- здесь и в дальнейшем, если это не оговорено, предполагается, что дискретность регулирования уставок отсутствует, регулирование уставок в заданных пределах производится плавно.

Обеспечена возможность подключения токовых цепей ДТЗ к ТТ, соединенным по схеме "звезда", независимо от группы соединения защищаемого автотрансформатора (Y/Y-0, Y/ Δ -11, Δ / Δ -0). Компенсация фазового сдвига и коэффициента схемы при этом осуществляется программно.

1.4.1.2. ДТЗ АТ выполнена в виде двухканальной дифференциальной токовой защиты, содержащей чувствительное реле ДТЗ и отсечку.

Чувствительное реле ДТЗ имеет токозависимую характеристику с уставкой по начальному току срабатывания ($I_{\Pi 0}$), изменяемой в диапазоне от **0,10 до 2,00 о.е.**

Средняя основная погрешность ДТЗ по начальному току срабатывания не более $\pm\,5\,\%$ от уставки.

Дифференциальная отсечка предназначена для обеспечения надежной работы при больших токах повреждения в зоне действия защиты. Отсечка отстраивается от броска тока намагничивания по уставке.

Ток срабатывания отсечки (Іотс.) изменяется в диапазоне от 2,00 до 20,00 о.е.

Средняя основная погрешность по току срабатывания отсечки не более $\pm 5 \%$ от уставки.

1.4.1.3. ДТЗ выполнена в виде дифференциальной токовой защиты с торможением от тормозного тока, определяемого по выражению:

$$I_T = \sqrt{\text{Re}\Big(\underline{I_1'} \cdot \underline{I_2'}\Big)},$$
 при | arg $I'_1 - \text{arg } I'_2 \mid \geq \pi/2$ $I_T = 0,$ при | arg $I'_1 - \text{arg } I'_2 \mid < \pi/2,$

где I'₁ – наибольший из токов сторон ВН-СН-НН1-НН2;

 $I'_2 = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 - I'_1$ – комплексно сопряженный вектор суммы всех токов за исключением I'_1 ;

Re ($I'_1 \cdot I'_2$) – действительная часть векторного произведения токов I'_1 и I'_2 ; $I_{\mathcal{I}} = \left| I'_1 + I'_2 \right|$ – дифференциальный ток.

Характеристика срабатывания ДТЗ, приведенная на рисунке 16, состоит из горизонтального и наклонного участков, соединенных плавным переходом.

$$I_{CP} = I_{D0} + K_{T} (I_{T} - I_{T0}),$$

где $I_{\rm CP}$ - ток срабатывания чувствительного реле ДТЗ;

 I_{π_0} - начальный ток срабатывания;

 $I_{\scriptscriptstyle T}$ - тормозной ток;

 ${
m I}_{{\scriptscriptstyle T}0}$ - длина горизонтального участка тормозной характеристики;

 $K_{\scriptscriptstyle T}$ - коэффициент торможения.

Длина горизонтального участка (I_{T0}) регулируется в диапазоне от **0,40 до 1,00 о.е**. Средняя основная погрешность по длине горизонтального участка характеристики срабатывания не более \pm 10 % от уставки.

Уставка по коэффициенту торможения ДТЗ изменяется в диапазоне от 0,20 до 0,70. Средняя основная погрешность по коэффициенту торможения не более \pm 10% от уставки.

Примечание:

– под коэффициентом торможения понимается отношение приращения дифференциального тока ($I_{\rm L}$) к приращению тормозного тока ($I_{\rm L}$) в условиях срабатывания.

При тормозном токе $I_{T.} \ge I_{T.БЛ.}$ (ток торможения блокировки) характеристика срабатывания ДТЗ изменяется:

- если $I'_1 ≥ I_{\text{ТОРМ.БЛОК.}}$ и $I'_2 ≥ I_{\text{ТОРМ.БЛОК.}}$ ДТЗ блокируется;
- если $I'_1 < I_{\text{ТОРМ.БЛОК.}}$ или $I'_2 < I_{\text{ТОРМ.БЛОК.}}$ наклон характеристики срабатывания ДТЗ определяется коэффициентом торможения.

Уставка по току торможения блокировки изменяется в диапазоне от 0,70 до 3,00 о.е.

Средняя основная погрешность по току торможения блокировки не более \pm 5% от уставки. Коэффициент возврата ДТЗ не менее 0,6.

1.4.1.4. Время срабатывания ДТЗ при двукратном и более по отношению к току ЭКРА.656453.032 РЭ срабатывания не более 0,030 с.

Время возврата ДТЗ должно быть не более 0,045 с.

1.4.1.5. ДТЗ на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения обеспечивает отстройку от однополярных бросков намагничивающего тока (в том числе и "трансформированных") с амплитудой, равной шестикратному значению амплитуды базисного тока стороны, и основанием волны тока до 240°.

ДТЗ на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения обеспечивает отстройку от периодических бросков намагничивающего тока с амплитудой, равной двукратному значению амплитуды базисного тока стороны.

- 1.4.1.6. Для отстройки ДТЗ от бросков токов намагничивания контролируется уровень второй гармоники в дифференциальном токе. Уровень блокировки по второй гармонике может изменяться в пределах от 5 до 40 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе.
- 1.4.1.7. ДТЗ правильно функционирует при КЗ в зоне действия при токе повреждения более начального тока срабатывания чувствительного реле до 40 I_{БАЗ.СТОР.} при значении токовой погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 50 %.
- 1.4.1.8. ДТЗ отстроена от тока внешнего КЗ при максимальной кратности входного тока не более 40 І_{БАЗ.СТОР.} при значении полной погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 10 %.
- 1.4.1.9. Дополнительная погрешность по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения ДТЗ при изменении температуры окружающего воздуха по 1.1.3 не превышает \pm 5% от средних значений параметров срабатывания, определенных при температуре (25 ± 10) °C.
- 1.4.1.10. Для отстройки ДЗТ от перевозбуждения трансформатора контролируется уровень пятой гармоники в дифференциальном токе. Уровень блокировки по пятой гармонике может изменяться в пределах от 5 до 40 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе.
 - 1.4.2. Максимальная токовая защита (МТЗ) на стороне низшего напряжения.
- 1.4.2.1. Максимальная токовая защита стороны НН автотрансформатора выполняется в трехфазном исполнении и содержит:
 - реле максимального тока имеет две ступени;
 - реле выдержки времени для действия на выключатели всех сторон АТ;
 - пусковые органы низшего напряжения.

Реле тока МТЗ НН включаются на расчётный линейный ток, когда схема соединения стороны «звезда» или на линейный ток, когда схема соединения стороны «треугольник». Формулы расчета линейных токов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Включение реле тока МТЗ

Схема соединения	В	ключение реле тока МТ	3
стороны	фаза А	фаза В	фаза С
Ү «звезда»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a - \dot{I}_b$	$\dot{I}_{B}^{*} = \dot{I}_{b} - \dot{I}_{c}$	$\dot{I}_{C}^{*} = \dot{I}_{c} - \dot{I}_{a}$
Δ «треугольник»	$\dot{I}_A^* = \dot{I}_a$	$\dot{I}_{B}^{*}=\dot{I}_{b}$	$\dot{I}_{c}^{*} = \dot{I}_{c}$

 \dot{I}_{A}^{*} , \dot{I}_{B}^{*} , \dot{I}_{C}^{*} – расчётные токи соответствующей стороны, A;

 \dot{I}_{a} , \dot{I}_{b} , \dot{I}_{c} – измеряемые токи соответствующей стороны, A.

При этом производится компенсация тока нулевой последовательности.

- 1.4.2.2. Уставки реле максимального тока МТЗ изменяются в диапазоне от **0,10 до 100,00 A**. Средняя основная погрешность по току срабатывания не более \pm 5 % от уставки.
- 1.4.2.3. Максимальная токовая защита АТ выполняется с пуском или без пуска по напряжению. Пуск по напряжению осуществляется с помощью реле минимального напряжения, реагирующего на уменьшение междуфазных напряжений (U_{AB} < или U_{BC} <) и с помощью реле максимального напряжения, реагирующего на увеличение напряжения обратной последовательности (U_2 >).
- 1.4.2.4. Реле минимального напряжения имеют уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне от **10,00 до 100,00 В**.
- 1.4.2.5. Реле максимального напряжения имеют уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне от **6,00 до 24,00 В**.
 - 1.4.3. Токовая отсечка на стороне низкого напряжения (ТО НН)
 - 1.4.3.1. ТО НН выполняется в трехфазном исполнении и содержит:
 - реле максимального тока;
 - реле выдержки времени.
- 1.4.3.2. Уставка реле максимального тока ТО НН изменяется в диапазоне от **0,10** до **100,00 A**.

Реле тока ТО НН включаются на расчётный линейный ток, когда схема соединения стороны «звезда» или на линейный ток, когда схема соединения стороны «треугольник». Формулы расчета линейных токов представлены в таблице 3.

- 1.4.4. Защита от перегрузки (ЗП).
- 1.4.4.1. Защита от перегрузки содержит:
- реле максимального тока, включенных на токи сторон ВН, НН и выводов общей обмотки (нейтрали) автотрансформатора, выходы которых объединены по схеме ИЛИ;
 - программные накладки вывода ЗП каждой стороны;
 - реле времени.
 - 1.4.4.2. Уставки реле максимального тока ЗП изменяются в диапазоне от 0,05 до 100 А.
- 1.4.4.3. Для реле максимального тока общей обмотки (нейтрали) используется расчетное значение тока общей обмотки автотрансформатора.

1.4.5. Автоматика охлаждения.

- 1.4.5.1. Автоматика охлаждения содержит:
- три ступени, каждая из которых выполнена на базе реле максимального тока, включенного на токи сторон ВН, НН и выводов общей обмотки (нейтрали) автотрансформатора. Выходы реле объединены по схеме ИЛИ;
 - программные накладки для вывода автоматики охлаждения любой из сторон.
- 1.4.5.2. Уставки реле максимального тока для автоматики охлаждения обеспечиваются в диапазоне от **0.05 до 100.00 A**.
- 1.4.6. Устройство для блокировки РПН при перегрузке по току и при уменьшении напряжения.
 - 1.4.6.1. Устройство для блокировки РПН содержит:
 - реле максимального тока, включенное на фазные токи стороны СН;
- реле минимального напряжения, включенные на междуфазные напряжения (U_{AB}, U_{BC}) ТН стороны НН;
- программные накладки для вывода блокировки РПН по напряжению стороны HH или по току стороны CH.
- 1.4.6.2. Контактный выход реле блокировки РПН может быть выполнен как с нормально-открытым, так и с нормально-закрытым контактом.
- 1.4.6.3. Уставки реле максимального тока устройства для блокировки РПН при перегрузке обеспечиваются в диапазоне от **0,10 до 100,00 A**.
- 1.4.7. Характеристики измерительных реле максимального тока и реле максимального и минимального напряжений.
- 1.4.7.1. Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока и по напряжению срабатывания реле напряжения не более $\pm 5~\%$ от уставки.
- 1.4.7.2. Коэффициент возврата реле максимального тока и напряжения не менее 0,9, реле минимального напряжения не более 1,1.
- 1.4.7.3. Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока и по напряжению срабатывания реле напряжения при изменении температуры окружающего воздуха по 1.1.3 не превышает ± 5 % от соответствующих средних значений параметров срабатывания, определенных при температуре (25 ± 10) $^{\circ}$ C.
- 1.4.7.4. Время срабатывания (возврата) реле максимального (минимального) напряжения при подаче напряжения $2U_{CP}$ не более 0.025 с.
- 1.4.7.5. Время возврата (срабатывания) реле максимального (минимального) напряжения при снижении напряжения от $2U_{CP.}$ до нуля не более 0,030 с.

1.4.8. **YPOB BH, YPOB CH.**

1.4.8.1. Для контроля тока через выключатель стороны ВН (CH) предусмотрены реле тока УРОВ.

- 1.4.8.2. Ток срабатывания реле тока УРОВ ($I_{CP.}$) регулируется в диапазоне от **0,04** до **2,00 A**.
- 1.4.8.3. Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ не более \pm 10 % от уставки.
 - 1.4.8.4. Коэффициент возврата реле тока УРОВ не ниже 0,9.
 - 1.4.8.5. Время срабатывания реле тока УРОВ при входном токе 2I_{CP.} не более 0,025 с.
- 1.4.8.6. Время возврата реле тока УРОВ при сбросе входного тока от $2I_{\text{CP}}$ до нуля не более $0.030\ \text{c}$.
- 1.4.8.7. Реле тока УРОВ правильно работает при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50 % в установившемся режиме, при значении вторичного тока от 4 до 40І_{ном.} (для неискаженной формы).
- 1.4.8.8. Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ при изменении температуры окружающего воздуха по 1.1.3 не превышает ± 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °C.
- 1.4.8.9. Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ при изменении частоты в диапазоне от 0.9 до 1.1 номинальной частоты не превышает $\pm~5~\%$ от среднего значения, определенного при номинальной частоте.
- 1.4.8.10. Уставка по выдержке времени срабатывания УРОВ регулируются в диапазоне от 0,10 до 0,60 с.
- 1.4.8.11. Уставка по выдержке времени срабатывания УРОВ на "себя" регулируются в диапазоне от 0,01 до 0,60 с.
- 1.4.8.12. Прием сигналов срабатывания УРОВ фиксируется при длительности сигналов не менее 10 мс.
 - 1.4.8.13. Предусмотрена возможность работы УРОВ в двух режимах:
- с автоматической проверкой исправности выключателя, когда при пуске УРОВ от РЗА формируется сигнал на отключение резервируемого выключателя;
- с дублированным пуском от защит, когда сигнал на отключение смежных выключателей контролируется сигналом нормально-замкнутым контактом KQC (РПВ).
- 1.4.8.14. УРОВ формирует сигнал на отключение резервируемого выключателя при появлении сигнала:
 - действие внешних устройств РЗА (внешний сигнал).
- 1.4.8.15. При наличии тока через выключатель и одновременном действии устройств РЗА логические цепи УРОВ формируют сигналы на отключение выключателей присоединений, подпитывающих точку короткого замыкания (КЗ) с запретом их АПВ.

1.4.9. Реле выдержки времени.

Реле выдержки времени, используемые в логической схеме формирования выходных сигналов шкафа защит трансформатора, имеют диапазон регулирования уставки от 0,05 до 27,00 с, если не указано другое значение.

Средняя основная погрешность по выдержкам времени реле выдержек времени не более $\pm \, 5 \, \%$ от значения уставки.

- 1.4.10. Предусмотрена следующая внешняя сигнализация действия шкафа:
- реле "НЕИСПРАВНОСТЬ" сигнал о внешних или внутренних нештатных ситуациях;
- реле "СРАБАТЫВАНИЕ" сигнал о штатной работе любой из защит терминалов;
- лампа **HL2 "НЕИСПРАВНОСТЬ"** свечение при замыкании контактов реле

"НЕИСПРАВНОСТЬ";

- лампа **HL3 "СРАБАТЫВАНИЕ"** свечение при замыкании контактов реле **"СРАБАТЫВАНИЕ"**:
- лампа **HL1 "ВЫВОД"** свечение при выводе из работы ДТЗ АТ, УРОВ ВН, УРОВ СН, Пожаротушения, Комплекта;
 - лампа **HL4 "Г3 ПЕРЕВЕДЕНА НА СИГНАЛ"** свечение при переводе Г3 на сигнал;
 - выход в центральную сигнализацию (ЦС) "Срабатывание";
 - выход в ЦС "Неисправность";
 - выход в ЦС "Монтажная единица";
 - выход в ЦС "Звук".

Возврат сигнальных реле осуществляется вручную при закрытой двери шкафа. При этом обеспечивается снятие звуковой и световой индикации и сигналов на выходных контактах сигнальных реле.

1.4.11. Оперативные переключатели шкафа.

1.4.11.1. В шкафу ШЭ2607 042 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

SA2 "ДТ3 AT"

SA3 "Пуск МТЗ НН по Uнн"

SA4 "УРОВ ВН"

SA5 " YPOB CH "

SA6 " Пуск МТЗ НН по Uнн1"

SA7 " Пуск МТЗ НН по Uнн2 "

SA8 "Пожаротушение"

SA9 "F3 AT"

SA10 "C3 PПH"

SA11 "Г3 ЛРТ"

SA12 "Комплект"

SA22 "Выходные цепи Q2 ВН"

SA23 "Выходные цепи Q3 CH"

SA24 "Выходные цепи ОВ ВН"

SA25 "Выходные цепи ОВ СН"

SA26 "Отключение Q1"

SA27 "Отключение Q4"

- для ввода-вывода ДТЗ АТ;

- для ввода-вывода пуска МТЗ НН по Uнн;

- для ввода-вывода УРОВ ВН;

- для ввода-вывода УРОВ СН;

- для ввода-вывода пуска МТЗ НН по Uнн1;

- для ввода-вывода пуска МТЗ НН по Uнн2;

- для ввода-вывода пожаротушения;

- для перевода ГЗ АТ на сигнал;

- для перевода ГЗ РПН на сигнал;

- для перевода ГЗ ЛРТ на сигнал;

- для вывода комплекта;

- для ввода-вывода цепей отключения ВН

- для ввода-вывода цепей отключения СН

- для ввода-вывода цепей отключения ОВ ВН

- для ввода-вывода цепей отключения ОВ СН

- для ввода-вывода цепей отключения НН1

- для ввода-вывода цепей отключения НН2

- 1.4.11.2. В шкафу ШЭ2607 042 предусмотрены входные цепи для приема сигналов:
- от внешних защит для действия на пуск УРОВ ВН, УРОВ СН;
- от KQC BH, CH, HH1, HH2;
- от пускового реле напряжения НН1, НН2;
- от токового реле МТЗ НН1, НН2;
- от внешних защит на отключение;
- от дуговой защиты секции НН1, НН2;
- от сигнальной ступени газовой защиты АТ;
- от отключающей ступени газовой защиты АТ;
- от пофазной отключающей ступени газовой защиты РПН;
- от сигнальной ступени газовой защиты ЛРТ;
- от отключающей ступени газовой защиты ЛРТ;
- отключение от внешнего ШАОТ;
- повышения или снижения уровня масла в АТ;
- снижения уровня масла ЛРТ;
- повышения температуры масла ЛРТ;
- от реле давления РПН ЛРТ;
- повышения температуры масла в АТ.
- 1.4.11.3. В шкафу ШЭ2607 042 предусмотрено действие независимыми контактами выходных промежуточных реле:
 - на отключение выключателей BH, OB BH, CH, OB CH;
 - запрет АПВ, пуск УРОВ выключателей ВН, ОВ ВН, СН, ОВ СН;
 - на отключение выключателей HH1 и HH2 с AПВ и без AПВ;
 - на отключение шин через ДЗШ от УРОВ ВН и УРОВ СН;
 - на запрет АПВ шин от УРОВ;
 - на отключение ошиновки НН АТ в ШЭ2607 043;
 - на пуск пожаротушения АТ;
 - пуск автоматики охлаждения;
 - на блокировку РПН;
 - контроль отсутствия напряжения для пуска пожаротушения;
 - на контрольный выход для проверки работы терминала.

1.5. Основные технические данные и характеристики терминала

- 1.5.1. Каждый терминал имеет 18 аналоговых входов для подключения цепей переменного тока и 8 аналоговых входа для подключения цепей переменного напряжения, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения.
- 1.5.2. Кроме функций защиты и автоматики, программное обеспечение терминалов обеспечивает:
 - измерение текущих значений токов, напряжений и частоты;
 - регистрацию дискретных и аналоговых событий;
 - осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
 - непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.
- 1.5.3. В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиода):

Таблица 4 – Светодиодная индикация терминала БЭ2704 308

Номер	Цвет по	Назначение	Наименование светодиода на	
светодиода	умолчанию	пазначение	лицевой панели терминала	
1	Красный	Срабатывание ДТЗ АТ фазы А	ДТЗ АТ фаза А	
2	Красный	Срабатывание ДТЗ АТ фазы В	ДТЗ АТ фаза В	
3	Красный	Срабатывание ДТЗ АТ фазы С	ДТЗ АТ фаза C	
4	Красный	Срабатывание УРОВ ВН "на себя"	УРОВ ВН "на себя"	
5	Красный	Срабатывание УРОВ ВН	УРОВ ВН	
6	Красный	Срабатывание УРОВ СН "на себя"	УРОВ СН "на себя"	
7	Красный	Срабатывание УРОВ СН	уров сн	
8	Красный	Срабатывание ГЗ АТ сигн. ступень	ГЗ АТ сигн. ступень	
9	Красный	Срабатывание ГЗ АТ откл. ступень	ГЗ АТ откл. ступень	
10	Красный	Срабатывание ГЗ РПН фаза А	ГЗ РПН фаза А	
11	Красный	Срабатывание ГЗ РПН фаза В	ГЗ РПН фаза В	
12	Красный	Срабатывание ГЗ РПН фаза С	ГЗ РПН фаза С	
13	Красный	Срабатывание логической защиты НН	Логическая защита НН	
14	Красный	Срабатывание МТЗ НН 1 ступень	МТЗ НН 1 ступень	
15	Красный	Срабатывание МТЗ НН 2 ступень	МТЗ НН 2 ступень	
16	Красный	Режим тестирования	Тестирование	
17	Красный	Срабатывание контроля исправности цепей напряжения	Неисправность цепей напряжения	
18	Красный	Срабатывание контроля исправности цепей питания ГЗ	Неисправность опер. питания ГЗ	
19	Красный	Срабатывание защиты от перегрузки	Защита от перегрузки	
20	Красный	Срабатывание защит на пуск пожаротушения	Пуск пожаротушения	

Таблица 4 – Светодиодная индикация терминала БЭ2704 308

Номер	Цвет по		Наименование светодиода на	
светодиода	умолчанию	Назначение	лицевой панели терминала	
21	Красный	Срабатывание защиты наличия "земли" в сети НН	Земля в сети НН	
22	Красный	Срабатывание несоотвествия при переводе присоединений ВН или СН	Несоотвествие при переводе на ОВ	
23	Красный	Срабатывание внешнего ШАОТ	Отключение от ШАОТ	
24	Красный	Срабатывание внешних защит	2-я группа выходных реле	
25	Красный	Срабатывание ЗДЗ НН1	здз нн1	
26	Красный	Срабатывание ЗДЗ НН2	3Д3 НН2	
27	Красный	Срабатывание реле давления РПН ЛРТ	Реле давления РПН ЛРТ	
28	Красный	Срабатывание ГЗ ЛРТ сигн. ступень	ГЗ ЛРТ сигн. ступень	
29	Красный	Срабатывание ГЗ ЛРТ откл. ступень	ГЗ ЛРТ откл. ступень	
30	Красный	Срабатывание датчика низкого уровня масла в АТ	Низкий уровень масла в АТ	
31	Красный	Срабатывание датчика высокого уровня масла в АТ	Высокий уровень масла в АТ	
32	Красный	Срабатывание датчика высокой температуры масла в АТ	Высокая температура масла в АТ	
33	Красный	Срабатывание датчика высокой температуры обмотки	Высокая температура обмотки	
34	Красный	Срабатывание датчика низкого уровня масла в ЛРТ	Низкий уровень масла в ЛРТ	
35	Красный	Срабатывание датчика высокой температуры масла в ЛРТ	Высокая температура масла в ЛРТ	
36	Красный	резерв	Светодиод 36	
37	Красный	резерв	Светодиод 37	
38	Красный	резерв	Светодиод 38	
39	Красный	резерв	Светодиод 39	
40	Красный	резерв	Светодиод 40	
41	Красный	резерв	Светодиод 41	
42	Красный	резерв	Светодиод 42	
43	Красный	резерв	Светодиод 43	
44	Красный	резерв	Светодиод 44	
45	Красный	резерв	Светодиод 45	
46	Красный	резерв	Светодиод 46	
47	Красный	резерв	Светодиод 47	
48	Красный	резерв	Светодиод 48	

Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

- назначение светодиода на сигнализацию от любого из 512 дискретных сигналов производится в пункте меню терминала **Служ. Параметры** / **Конфиг.сигн.** или в программе **ЕКRASMS** – **Служебные параметры** / **Конфигурирование светодиодов**;
- наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню Служ. Параметры / Фикс. сост. Светодиода или в программе EKRASMS – Служебные параметры / Параметры светодиодов;
- назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню терминала Служ. Параметры / Маска сигн.сраб. и Маска сигн.неисп или в программе *EKRASMS Служебные параметры / Параметры светодиодов*.
- выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню терминала Служ. Параметры / Цвет светодиода или в программе *EKRASMS Служебные параметры* / Цвет светодиода.

Оперативный съем сигнализации на светодиодных индикаторах осуществляется с помощью кнопки SB1, установленной на передней двери шкафа.

1.5.4. Предусмотрена сигнализация без фиксации:

- наличия питания "Питание"

- возникновения внутренней неисправности терминала "Неисправность"

- режима проверки работы терминала "Контрольный выход"

- перевод ГЗ на сигнал "ГЗ переведена на сигнал"

- 1.5.5. Управление терминалом осуществляется с помощью кнопочной клавиатуры и дисплея или (и) по последовательному каналу связи (USB).
- 1.5.6. Технические данные и характеристики терминала приведены в руководстве по эксплуатации «Терминалы защиты серии БЭ2704» ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

1.6. Состав шкафа и конструктивное выполнение

- 1.6.1. Шкаф содержит:
- дифференциальную токовую защиту АТ (ДТЗ АТ) от всех видов КЗ внутри бака;
- УРОВ ВН;
- УРОВ СН;
- Защиту от перегрузки (ЗП);
- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (HH) с пуском по напряжению (MT3 HH);
 - Защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2);
- реле минимального напряжения сторон HH, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ HH,
- реле максимального напряжения сторон HH, реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению MT3 HH;
 - реле тока СН для блокировки РПН при перегрузке;

- токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
- реле минимального напряжения сторон НН, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
 - Защиту от потери охлаждения:
 - Контроль изоляции НН;
 - ГЗ АТ сигнальная и отключающая ступени;
 - Г3 РПH:
 - ГЗ ЛРТ сигнальная и отключающая ступени;
 - логику пуска пожаротушения.
- 1.6.2. Шкаф представляет собой металлоконструкцию, созданную на основе специализированного профиля. Для осуществления двухстороннего обслуживания шкаф имеют переднюю и заднюю двери. На внутренней плите шкафа установлен терминал БЭ2704 308. Общий вид шкафа, расположение аппаратов на двери и передней плите шкафа приведён на рисунке 19.

Схема электрическая принципиальная и распределение внешних цепей по группам зажимов шкафа приведена в ЭКРА.656453.032 ЭЗ.

- 1.6.4. На передней двери шкафа расположены:
- лампы сигнализации:

```
HL1 – "ВЫВОД";
HL2 - "HEUCTPABHOCTb":
HL3 – "CPAБATЫBAHИЕ";
```

- оперативные переключатели:

```
HL4 – "ГЗ ПЕРЕВЕДЕНА НА СИГНАЛ".
SA2 - "ДТ3 AT";
SA3 - "ПУСК МТЗ НН ПО НАПРЯЖЕНИЮ НН";
SA4 - "YPOB BH";
SA5 - "YPOB CH":
SA6 - "ПУСК МТЗ НН ПО НАПРЯЖЕНИЮ НН1";
SA7 - "ПУСК МТ3 НН ПО НАПРЯЖЕНИЮ НН2";
SA8 - "ПОЖАРОТУШЕНИЕ";
SA9 - "F3 AT":
SA10 - "Г3 РПН";
SA11 - "Г3 ЛРТ";
SA12 - "КОМПЛЕКТ";
SA22 - "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ Q2 ВН";
SA23 - "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ Q3 CH";
SA24 - "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ ОВ ВН";
SA25 - "ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ ОВ СН";
SA26 - "OTKJHOYEHUE Q1":
```

SA27 - "**ОТКЛЮЧЕНИЕ Q4"**;

- кнопка:

SB1 - "СЪЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ";

- SB2 "КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ЛАМП".
- 1.6.5. На передней двери шкафа предусмотрено прозрачное окно для контроля светодиодной сигнализации терминала.
- 1.6.6. Расположение блоков и элементов терминала защиты типа БЭ2704 308 приведены в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Расположение элементов сигнализации и управления на лицевой панели терминала БЭ2704 308 приведено на рисунках 20, 21.

На лицевой плите терминала имеются:

- цветной дисплей (тип TFT4.3");
- четыре кнопки управления, с помощью которых обеспечивается управление работой терминала;
 - светодиодные индикаторы для сигнализации текущего состояния терминала;
 - разъем USB для связи с ПК;
 - три программируемые функциональные клавиши F1–F3.

На задней плите терминала расположены разъёмы TTL1 – TTL3 и LAN1 – LAN2 для создания локальной сети связи.

- 1.6.7. На передней внутренней плите шкафа расположены:
- выключатель «**ПИТАНИЕ**» (SA1) для подачи напряжения питания ±220 (110) В на блок питания терминала;
- испытательные блоки (SG1 SG5, SG9, SG10), через которые подключаются входные цепи комплекта от измерительных TT и TH.
- 1.6.8. С обратной стороны шкафа расположены реле для размножения выходных контактов терминала комплекта, ряды наборных зажимов для подключения устройств шкафа к внешним цепям.

В нижней части шкафа на плите установлен помехозащитный фильтр в цепях напряжения питания оперативного постоянного тока, который предназначен для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 мм² включительно.

В шкафу ШЭ2607 042 устанавливается 40 кабельных зажимов для механического крепления кабелей 40 гермовводов и комплект хомутов для заземления экранов кабелей. Схема установки представлена в приложении **Ошибка! Источник ссылки не найден.**.

1.6.9. Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными соединительными проводами на внутренней стороне шкафа. Номинальное сечение проводов не менее 1,5 мм² для токовых цепей, не менее 0,75 мм² - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

Присоединение цепей шкафа к внешним цепям осуществляется на рядах наборных зажимов, предназначенных для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 мм² включительно.

Контактные соединения шкафа соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82.

Ряды зажимов шкафа выполнены с учетом требований раздела 3 "Правил устройства электроустановок" Издание 7.

1.7. Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении В.

1.8. Маркировка и пломбирование

- 1.8.1. Шкаф и терминал имеют маркировку согласно ГОСТ 18620-86, ТУ 3433-016-20572135-2000 в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.
 - 1.8.2. На передней двери шкафа имеется табличка, на которой указаны:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - тип шкафа;
 - заводской номер;
 - основные параметры шкафа по 1.2.1 настоящего РЭ;
 - масса шкафа;
 - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
 - надпись «Сделано в России»;
 - дата изготовления.
 - 1.8.3. Терминал имеет на передней плите маркировку с указанием типа устройства.
- 1.8.4. Место каждого блока в кассете имеет маркировку на нижнем заднем профиле кассеты. Тип и серийный номер блока указаны на разъеме или печатной плате.
 - 1.8.5. На задней металлической плите терминала указаны:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - тип терминала;
 - заводской номер;
 - основные параметры терминала по ЭКРА.656132.265-03 РЭ (подпункт 1.2.1);
 - масса терминала;
 - знак сертификата соответствия;
 - надпись «Сделано в России»;
 - дата изготовления;
 - маркировка разъёмов.
- 1.8.6. Все элементы схемы шкафа имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

Провода, подводимые к рядам наборных зажимов шкафа, имеют маркировку монтажного номера зажима шкафа.

- 1.8.7. Транспортная маркировка тары по ГОСТ 14192-96, в том числе на упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Место строповки», «Верх», «Пределы температур» (интервал температур в соответствии с разделом 6 настоящего РЭ). Маркировка нанесена непосредственно на тару окраской по трафарету.
- 1.8.8. Пломбирование терминалов шкафа производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.

1.9. Упаковка

Упаковка шкафа произведена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-016-20572135-2000 по чертежам изготовителя шкафа для условий трыанспортирования и хранения, указанных в разделе 6 настоящего РЭ.

2. Устройство и работа шкафа

Функциональная схема логической части устройства, реализованная в терминале БЭ2704 308, представлена на рисунке 23, где цифрами обозначены порядковые номера логических элементов. Далее по тексту ссылки на номера этих логических элементов будут представлены следующим образом: 1, 2, 3 и т.д. (например: ИЛИ (7), И(4))

2.1. Основные принципы выполнения защиты

Шкаф типа ШЭ2607 042 предназначен для защиты автотрансформатора 110-220 кВ, обеспечивает функции основных и резервных защит, и содержит:

- дифференциальную токовую защиту АТ (ДТЗ АТ) от всех видов КЗ внутри бака;
- УРОВ ВН;
- УРОВ СН;
- Защиту от перегрузки (ЗП);
- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (HH) с пуском по напряжению (MT3 HH);
 - Защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ НН1, ЗДЗ НН2);
- реле минимального напряжения сторон HH, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ HH,
- реле максимального напряжения сторон HH, реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ HH;
 - реле тока СН для блокировки РПН при перегрузке;
 - токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
- реле минимального напряжения сторон HH, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
 - Защиту от потери охлаждения;
 - Контроль изоляции НН;
 - ГЗ АТ сигнальная и отключающая ступени;
 - ГЗ РПН:
 - ГЗ ЛРТ сигнальная и отключающая ступени;
 - логику пуска пожаротушения.

Кроме того комплект обеспечивает прием сигналов от датчиков повышения температуры масла в АТ, понижения и повышения уровня масла в АТ, датчиков повышения температуры масла в ЛРТ, понижения уровня масла в ЛРТ, неисправности цепей охлаждения.

Аппаратно функции шкафа ШЭ2607 042 реализуются на базе микропроцессорного терминала типа БЭ2704 308. На лицевой плите терминала имеется жидкокристаллический дисплей и клавиатура, с помощью которых обеспечивается считывание текущих значений токов и напряжений, значений уставок и состояния программируемых накладок. С помощью данной клавиатуры может быть произведено перепрограммирование терминала (изменение значений

уставок и состояний программируемых накладок). На лицевой плите терминалов расположены светодиодные индикаторы, с помощью которых обеспечивается сигнализация текущего состояния терминала (работа или неисправность), а также срабатывание отдельных защит или узлов шкафа.

На лицевой плите терминала имеется разъем для подключения к последовательному порту персонального компьютера (ПК), с помощью которого производится перепрограммирование терминала. На задней плите терминала расположен разъем для подключения через специальный адаптер аппаратуры локальной сети к персональному компьютеру (ПК), с помощью которого могут быть произведены перепрограммирование терминала, считывание и анализ осциллограмм, регистратора событий, наблюдение текущих значений токов и напряжений.

Наличие встроенных программ проверки функционирования и диагностики терминалов не исключает необходимости осуществления периодически полной проверки шкафа релейным персоналом.

2.2. Основные принципы выполнения ДТЗ

Шкаф через промежуточные трансформаторы тока подключен к основным трансформаторам тока всех сторон трансформатора. Схемы подключения шкафа к ТТ показаны на рисунках 13, 14.

Основная схема соединения ТТ атвотрансформатора в "звезду" (рисунок 13). В этом случае, для группы соединения автотрансформатора Y/D-11 программно производится подстройка величины тока и фазового угла. Если измерительные ТТ автотрансформатора стороны ВН соединены в "треугольник" (рисунок 14), тогда для группы соединения автотрансформатора Y/D-11 подстройка не нужна, но необходимо при расчете базисного тока учесть коэффициент схемы $K_{\rm CX}=\sqrt{3}$.Для всех сторон производится выравнивание входных токов ТТ. Пример расчета приведен в разделе 5.

Реле ДТЗ состоит из нескольких узлов:

- формирователя дифференциального и тормозного сигналов (ФДТС);
- токового органа;
- блокировки от бросков тока намагничивания;
- дифференциальной отсечки.

Выравненные токи подаются на входы реле ДТЗ, которые выполнены пофазными и срабатывают при всех видах КЗ в зоне действия защиты. ФДТС выбирает из токов трех сторон (ВН, СН, НН) наибольший и присваивает ему название $I_1^{'}$. Из суммы оставшихся трех токов получается ток $I_2^{'}$.

Дифференциальный ток ($I_{\text{д}}$) определяется как модуль геометрической суммы всех токов, поступающих на входы реле ДТЗ. В зависимости от угла между токами $I_{\underline{1}}^{'}$ и $I_{\underline{2}}^{'}$ значение тормозного тока (I_{T}) может составить:

$$\begin{split} &I_{_{\rm T}}=\sqrt{I_{_1}\cdot I_{_2}\cdot \cos\left(180^{\circ}-\alpha\right)}, & \text{если 90°} <\alpha < 270^{\circ}, \\ &I_{_{\rm T}}=0\,, & \text{если -90°} <\alpha < 90^{\circ}\,\,\text{или }I_{_2}^{'}=0, \end{split}$$

где α - угол между векторами токов $I_{1}^{'}$ и $I_{2}^{'}$.

На рисунке 17 показано как определяются дифференциальный и тормозной токи при внешнем КЗ и при КЗ в зоне действия ДТЗ.

Токовый орган ДТЗ имеет характеристику срабатывания, приведенную на рисунке 16. Характеристика срабатывания имеет:

- горизонтальный участок, определяемый уставкой "ток начала торможения";
- наклонный участок, определяемый уставкой "коэффициент торможения";
- вертикальный участок, определяемый уставкой "ток торможения блокировки".

Горизонтальный участок характеристики срабатывания позволяет обеспечить чувствительность ДТЗ при малых токах КЗ.

Коэффициент торможения влияет на устойчивость ДТЗ при внешних КЗ. Он равен отношению приращения дифференциального тока к приращению тормозного тока в условиях срабатывания.

Ток торможения блокировки определяет переключение характеристики срабатывания ДТЗ с наклонного участка на вертикальный: если оба тока $I_{\underline{1}}^{'}$ и $I_{\underline{2}}^{'}$ превышают значение тока торможения блокировки, то это означает появление внешнего КЗ с большим сквозным током. В этом режиме ДТЗ блокируется.

Дифференциальная отсечка обеспечивает быстрое отключение трансформатора при внутренних КЗ. Уставка срабатывания дифференциальной отсечки должна быть отстроена по величине от броска намагничивающего тока.

2.3. Принцип действия терминала

Структурная схема терминала БЭ2704 308 приведена на рисунке 23. В состав терминала входят восемнадцать промежуточных трансформаторов тока и восемь промежуточных трансформаторов напряжения, выведенные на разъемы XA1, XA2 терминала. На разъемы X1–X6 выведены дискретные входы терминала, а на разъемы X101–X104 - контакты выходных реле терминала. На разъем X31 подключается напряжение оперативного постоянного тока для питания терминала.

На токовые входы терминала подаются фазные токи от трех групп трансформаторов тока сторон ВН, СН, НН. Фазные токи используются для ДТЗ, ЗП, УРОВ ВН, УРОВ СН, МТЗ НН, ТО НН, токовых реле автоматики охлаждения и блокировки РПН при перегрузке.

От TH, установленных на стороне HH, к терминалу подаются линейные напряжения U_{AB} и U_{BC} , и напряжение разомкнутого треугольника Uнк. Данные напряжения необходимы для реализации алгоритмов реле минимального ($U_{M\Phi<}$) и максимального ($U_{2>}$) напряжений пусковых органов МТЗ и наличия "земли" в сети HH.

Через дискретные входы терминала, имеющих гальваническую оптоэлектронную развязку, принимаются сигналы от внешних устройств, переключателей шкафа. Контакты выходных реле терминала коммутируют выходные цепи шкафа и цепи внешней сигнализации.

Предусмотрен дискретный вход "Съем сигнализации" для оперативного снятия сигнализации на светодиодных индикаторах и "Вывод терминала" для отключения выходных реле терминала.

2.3.1. Дифференциальная токовая защита трансформатора

Сигналы срабатывания от реле ДТЗ ф.А и дифференциальной отсечки ф.А через логические элементы И (4), ИЛИ (7), НЕ-И (10), ИЛИ (13), ИЛИ (15) действуют в узел отключения автотрансформатора. С помощью программной накладки **XB02** имеется возможность перевода работы дифференциальной отсечки в режим работы с выдержкой времени через ИЛИ (14), М (1) в случае невозможности обеспечения отстройки по току срабатывания.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход "Вывод ДТЗ" для вывода ДТЗ из работы.

Предусмотрена пофазная светодиодная индикация при срабатывании ДТЗ. Работа ДЗТ ф.В,С и дифференциальной отсечки ф.В,С выполнена по аналогии.




Рисунок 1 – Функциональная логическая схема блока логики ДТЗ АТ




Рисунок 2 – Функциональная логическая схема узла отключения

Таблица 5 – Выдержки времени блока логики ДТЗ и узла отключения

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT01	Задержка на срабатывание дифф. отсечки	0,00 - 27,00 c	0,06 c
DT02	Время подхвата срабатывания защит	0,05 - 27,00 c	0,05 c

Таблица 6 – Программные накладки блока логики ДТЗ и узла отключения

Officer	Наимонования	Положение		Положение		Значение по
Обозн.	Наименование	"0"	"1"	умолчанию		
XB01	Дифференциальная отсечка	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена		
XB02	Действие диф.отсечки с	оперативный ввод	введено	оперативный ввод		
ADUZ	выдержкой времени	по входу	постоянно	по входу		
XB63	Действие технологических	не предусмотрено	прелусмотрено	не предусмотрено		
ABOO	защит на откл. АТ	пс предусмотрено	предусмотрено	пе предусмотрено		
XB64	Действие предохранительного	не прелусмотрено	прелусмотрено	не предусмотрено		
XD04	клапана на откл. АТ	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено		
XB65	Отключение АТ от сигнала	но пропусмотрено	пропусмотрено	LIO EDOEVEMOTROLIO		
VD02	'Низкий уровень масла в АТ'	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено		
VB66	Отключение АТ от сигнала		пропусмотроно	LIO EDO EVOMOTROLIO		
XB66	'Высокий уровень масла в АТ'	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено		

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по	
О003н.		"0"	"1"	умолчанию	
XB67	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено	
XB68	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура обмотки'	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено	
XB69	Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ'	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено	
XB70	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено	

2.3.2. YPOB BH, YPOB CH

Действие УРОВ ВН "на себя" производится при наличии внешнего пуска УРОВ с выходов элементов И (170), И (171), DT05.

При наличии внешнего пуска УРОВ и срабатывании РТ УРОВ с выхода элемента И-НЕ (167), И (168) с выдержкой времени **DT06** формируется сигнал на отключение АТ с запретом АПВ.

При наличии внутреннего пуска УРОВ и срабатывании РТ УРОВ с выхода элемента И-НЕ (159), И (163) с выдержкой времени **DT06** формируется сигнал на отключение шин через ДЗШ ВН.

При выполнении УРОВ по принципу "с дублированным пуском" в узел логики УРОВ подается инверсный сигнал от РПВ. При выполнении УРОВ по принципу "с автоматической проверкой исправности выключателя" действие указанного сигнала выводится программируемой накладкой **ХВ06**.

С помощью программируемой накладки **XB05** можно вывести действие УРОВ на отключение резервируемого выключателя.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход "Вывод УРОВ ВН" или программная накладка **ХВ04** для вывода УРОВ ВН из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании УРОВ ВН и УРОВ СН. Принцип действия УРОВ СН аналогичен.




Рисунок 3 – Функциональная логическая схема блока логики УРОВ ВН, СН

Таблица 7 – Выдержки времени блока логики УРОВ ВН, СН

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT05	Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя'	0,01 - 0,60 c	0,60 c
DT06	Время срабатывания УРОВ ВН	0,10 - 0,60 c	0,60 c
DT07	Время срабатывания УРОВ СН 'на себя'	0,01 - 0,60 c	0,60 c
DT08	Время срабатывания УРОВ СН	0,10 - 0,60 c	0,60 c

Таблица 8 – Программные накладки блока логики УРОВ ВН, СН

Обозн.	Наименование	Поло	Положение	
О003н.	озн. Паименование	"0"	"1"	умолчанию
XB04	Действие УРОВ ВН	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB05	Действие УРОВ ВН 'на себя'	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB06	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC BH инв.	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB07	Действие УРОВ СН	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB08	Действие УРОВ СН 'на себя'	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB09	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC CH инв.	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено

2.3.3. Защита от перегрузки

Реле тока ЗП включается на фазные токи сторон ВН, общей обмотки, НН. Защита от перегрузки с выхода элемента ИЛИ (335) через выдержку времени **DT09** действует на светодиодную сигнализацию.




Рисунок 4 – Функциональная логическая схема блока логики 3П

Таблица 9 – Выдержки времени блока логики ЗП

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT09	Задержка на срабатывание ЗП	0,05 - 27,00 c	27,00 с

Таблица 10 – Программные накладки блока логики 3П

Обозн.	Наименование	Положение		Значение по
		"0"	"1"	умолчанию
XB10	Защита от перегрузки стороны ВН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB11	Защита от перегрузки стороны общей обмотки	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB12	Защита от перегрузки стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

2.3.4. Автоматика охлаждения

Реле тока автоматики охлаждения включается на фазные токи сторон ВН, общей обмотки, НН. Первая и вторая ступени автоматики охлаждения с выхода ИЛИ (**321**), ИЛИ (**325**) спустя 50 мс действуют на пуск вентиляторов системы охлаждения АТ.

При наличии сигнала "Отключены охладители" и срабатывании РТ 3ПО 1 (2) ступени защита от потери охлаждения с выхода элементов ИЛИ (304), И (309), ИЛИ (307), И (310) действует в узел отключения АТ.

Предусмотрена работа ЗПО 3 ступени без контроля тока с выхода элемента И (**306**) с выдержкой времени **DT52**.

Предусмотрена работа ЗПО без контроля тока с выхода элемента И (**308**) с контролем повышения температуры.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход "Вывод ЗПО" для вывода ЗПО из работы.

С помощью программной накладки **XB16** имеется возможность вывести действие ЗПО на отключение.




Рисунок 5 – Функциональная логическая схема блока логики автоматики охлаждения

Таблица 11 – Выдержки времени блока логики автоматики охлаждения

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT50	Время срабатывания ЗПО 1 ступень	1 - 60 мин	10 мин
DT51	Время срабатывания ЗПО 2 ступень	1 - 60 мин	20 мин
DT52	Время срабатывания ЗПО 3 ступень	1 - 60 мин	60 мин

Таблица 12 – Программные накладки блока логики автоматики охлаждения

05	Hammanaaan	Полож	ение	Значение по
Обозн.	Наименование	"0"	"1"	умолчанию
XB13	Автоматика охлаждения по току стороны ВН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB14	Автоматика охлаждения по току стороны общ.обмотки	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB15	Автоматика охлаждения по току стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB16	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл.	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB17	Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст.	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB18	Контроль температуры при потере дутья	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB19	Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB20	Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB21	Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB22	Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени	предусмотрен	не предусмотрен	не предусмотрен

2.3.5. Блокировка РПН

В комплекте предусмотрена блокировка РПН по току или по напряжению.




Рисунок 6 – Функциональная логическая схема блока логики блокировки РПН

Таблица 13 – Программные накладки блока логики блокировки РПН

Обозн.	Наимонования	Положение		Значение по
О003н.	Наименование	"0"	"1"	умолчанию
XB23	Блокировка РПН по току стороны СН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB24	Блокировка РПН по напряжению стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

2.3.6. Контроль цепей напряжения

Рисунок 7 – Функциональная логическая схема блока логики контроля цепей напряжения

Таблица 14 – Выдержки времени блока логики контроля цепей напряжения

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT04	Время срабатывания контроля изоляции НН	0,05 - 27,00 c	27,00 c

Таблица 15 – Программные накладки блока логики контроля цепей напряжения

Обозн.	Наимонования	Положение		Значение по
ОООЗН.	Наименование	"0"	"1"	умолчанию
XB03	Контроль цепей напряжения стороны НН	не предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен

2.3.7. Газовые защиты

Предусмотрена возможность конфигурирования газовых защит на пофазный или трехфазный прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней ГЗ АТ, ГЗ РПН, ГЗ ЛРТ.

Предусмотрена возможность конфигурирования входов на приём сигналов для перевода ГЗ АТ, ГЗ РПН, ГЗ ЛРТ на сигнал пофазно или общими сигналами.

Реализована блокировка срабатывания ГЗ при срабатывании контроля изоляции ГЗ спустя выдержку времени **DT19**.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ГЗ АТ сигнальной, ГЗ АТ отключающей ступеней и ГЗ РПН.




Рисунок 8 – Функциональная логическая схема блока логики ГЗ

Таблица 16 – Выдержки времени блока логики ГЗ

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT19	Время срабатывания КИ ГЗ	0,05 - 27,00 c	1,00 c

Таблица 17 – Программные накладки блока логики ГЗ

05000	Наиманараниа	Положение		Значение по
Обозн.	Наименование	"0"	"1"	умолчанию
XB46	Действие ГЗ АТ на отключение	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB47	Действие ГЗ РПН на отключе- ние	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB48	Действие ГЗ ЛРТ на отключение	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB49	Перевод ГЗ АТ сигн.ст. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB50	Перевод ГЗ ЛРТ сигн.ст. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB51	Действие КИ на вывод ГЗ АТ сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB52	Действие КИ на вывод ГЗ АТ откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB53	Действие КИ на вывод ГЗ РПН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB54	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB55	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB56	Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на откл. АТ	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено

2.3.8. Пуск пожаротушения (АУП)

Предусмотрен контроль отсутствия напряжения на AT по току или напряжению с выхода элемента И-НЕ (**138**).

Пуск пожаротушения формируется длительностью импульса **DT20** через элемент ИЛИ (**142**).

Пуск отсечного клапана формируется с длительностью импульса **DT21** через элемент ИЛИ (**150**).

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход "Вывод пожаротушения" или программная накладка **ХВ57** для вывода АУП из работы.

Предусмотрен свободно-конфигурированный вход "Вывод пуска отсечного клапана" или программная накладка **XB58** для вывода пуска отсечного клапана из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при пуске АУП.




Рисунок 9 – Функциональная логическая схема блока логики АУП

Таблица 18 – Выдержки времени блока логики АУП

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT20	Длительность импульса на пуск ПТ АТ	0,05 - 27,00 c	1,00 c
DT21	Длительность импульса на пуск отсечного клапана	0,05 - 27,00 c	1,00 c

Таблица 19 – Программные накладки блока логики АУП

Обозн.	Наименование	Полож	Значение по	
О003п.	паименование	"0"	"1"	умолчанию
XB57	Пуск пожаротушения АТ	прелусмотрец	не	не
XD37	ттуск пожаротушения Ат	предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB58	FO They executed the form of the five Method		не	не
AD30	Пуск отсечного клапана	предусмотрен	предусмотрен	предусмотрен
XB59	Действие РТ УРОВ стороны ВН	не препусмотрено	препусмотрено	препусмотрено
VD39	для контроля отсутствия U	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB60	Действие РТ УРОВ стороны СН	не препусмотрено	препусмотрено	
ADOU	для контроля отсутствия U	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB61	Действие РТ УРОВ стороны НН		пропусмотрено	не препусмотрено
ADOT	для контроля отсутствия U	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB62	Действие РН МТЗ НН для	пропусмотрено	не предусмот-	препусмотрено
AD02	контроля отсутствия U	предусмотрено	рено	предусмотрено

2.3.9. Максимальная токовая защита стороны НН

Реле тока МТЗ НН включается на линейные токи ввода НН АТ.

Предусмотрен пуск МТЗ НН с выхода элемента ИЛИ (197):

- по напряжению пусковыми органами напряжения НН (U_{мф}< и U₂>);
- оперативно при вводе накладки XB33;
- с контролем положения выключателей НН1 и НН2;
- по напряжению пусковыми органами напряжения НН1;
- по напряжению пусковыми органами напряжения НН2;

МТЗ НН с выдержкой времени **DT10** действует на отключение секционных выключателей НН1 и НН2 с выхода элемента М (**211**), с выдержкой времени **DT11** на отключение НН с АПВ с выхода элемента ИЛИ (**209**), с выдержкой времени **DT13** в узел отключения АТ.

Предусмотрена блокировка МТЗ НН по 2 гармонике через программную накладку XB26. Предусмотрена светодиодная сигнализация при срабатывании МТЗ НН.

Предусмотрены свободно-конфигурированный вход "Вывод МТЗ НН и ТО НН" или программная накладка **XB25** для вывода МТЗ НН из работы.




Рисунок 10 – Функциональная логическая схема блока логики МТЗ НН

Таблица 20 – Выдержки времени блока логики МТЗ НН

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT10	Время срабатывания МТЗ НН-1ступень	0,05 - 27,00 c	27,00 с
DT11	Время срабатывания МТЗ НН-2ступень	0,05 - 27,00 c	27,00 с
DT12	Время срабатывания ЛЗ НН	0,05 - 27,00 c	27,00 с
DT13	Время срабатывания МТЗ НН на отключение АТ	0,05 - 27,00 c	27,00 с
DT14	Время срабатывания ТО НН	0,05 - 27,00 c	27,00 с

Таблица 21 – Программные накладки блока логики МТЗ НН

05		Полож	ение	Значение по
Обозн.	Наименование	"0"	"1"	умолчанию
XB25	Действие MT3 HH и TO HH	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB26	Блокировка МТЗ НН при БТН	предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрена
XB27	Действие MT3 HH1	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB28	Действие MT3 HH2	предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
XB29	Пуск МТЗ НН по напряжению НН1	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB30	Пуск МТЗ НН по напряжению НН2	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB31	Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН1	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB32	Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН2	не предусмотрен	предусмотрен	не предусмотрен
XB33	Пуск МТЗ НН по напряжению НН	предусмотрен	не предусмотрен	предусмотрен
XB34	Действие ЛЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB35	Реле тока обратной последова- тельности (РТОП) для МТЗ НН	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено
XB36	Действие сигнала KQT CB HH1 для ускорения МТ3 HH	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB37	Действие сигнала KQT CB HH2 для ускорения МТ3 HH	предусмотрено	не предусмотрено	предусмотрено
XB38	Ускорение МТЗ НН при отключеных СВ НН1 и НН2	не предусмотрено	предусмотрено	не предусмотрено

2.3.10. Дуговая защита НН1, НН2

Дуговая защита НН1 при срабатывании датчика дуговой защиты НН1 (SQH Q1) с подтверждением пуска 3Д3 от МТ3 с выхода элемента М (261) действует в узел отключения АТ. 3Д3 НН1 с выдержкой времени на возврат **DT15** формирует сигнал на блокировку цепи отключения выключателя Q1 через программную накладку **XB43**.

Предусмотрена программная накладка **ХВ42** для вывода ЗДЗ НН1 из работы.

Предусмотрена светодиодная индикация при срабатывании ЗДЗ НН1.

Дуговая защита НН2 выполнена аналогично.




Рисунок 11 – Функциональная логическая схема блока логики ЗДЗ НН1, НН2

Таблица 22 – Выдержки времени блока логики 3Д3 НН1, НН2

Обозн.	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
DT15	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку откл. Q1	0,05 - 27,00 c	0,05 c
DT16	Время срабатывания неисправности цепи 3Д3 Q1	0,01 - 27,00 c	0,60 c
DT17	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку откл. Q4	0,05 - 27,00 c	0,05 c
DT18	Время срабатывания неисправности цепи 3Д3 Q4	0,01 - 27,00 c	0,60 c

Таблица 23 – Программные накладки блока логики 3Д3 НН1, НН2

Обозн.	Наименование	Полож	Значение по	
О003н.	паименование	"0"	"1"	умолчанию
XB39	Выбор пуска ЗДЗ	от МТЗ НН (внт)	от МТЗ НН (внш)	от МТЗ НН (внт)
XB40	Выбор пуска ЗДЗ НН1	от МТЗ НН	от МТЗ НН1 (внш)	от МТЗ НН
XB41	Выбор пуска ЗДЗ НН2	от МТЗ НН	от МТЗ НН2 (внш)	от МТЗ НН
XB42	Действие ЗДЗ НН1	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB43	Блокировка отключения Q1 от 3Д3 НН1	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
XB44	Действие ЗДЗ НН2	не предусмотрено	предусмотрено	предусмотрено
XB45	Блокировка отключения Q4 от 3Д3 НН2	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

2.3.11. Дополнительные функции терминала

В состав терминала БЭ2704 308 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала). Точность привязки метки времени к регистрируемому событию 0,001 с. Устройство позволяет запомнить до

1024 событий во времени. При переполнении буфера событий новая информация записывается на место самой старой информации (по времени записи). Переполнение буфера событий не может возникать при постоянном вычитывании событий с помощью системы мониторинга **EKRASMS**.

Терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов (до 10 входных сигналов) и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри устройства) с дискретностью 12 или 24 цифровых отсчёта за период.

Максимальное время записи каждой осциллограммы — 16 с. Время записи предшествующего (предаварийного) режима регулируется в пределах (0,04-0,50) с. Время записи послеаварийного режима (продолжение записи после исчезновения условий пуска) регулируется в пределах (0,50-5,00) с.

Пуск аварийного осциллографа может производиться от изменения логических сигналов с "0" на "1" или с "1" на "0", выбираемых пользователем из списка 512 логических сигналов, как внешних, так и формируемых внутри устройства.

Запись осциллограмм производится на встроенную в устройство карту памяти типа **CompactFlash™** с объемом записываемой информации 16 – 512 МБ. Запись осуществляется по "кольцу": при недостатке на карте места для записи очередной осциллограммы стираются самые старые осциллограммы.

Назначение регистрируемых и осциллографируемых сигналов осуществляется релейным персоналом с помощью дисплея и клавиатуры терминала или с использованием ПК и системы мониторинга *EKRASMS*.

Наличие встроенных программ проверки функционирования и диагностики терминала не исключает необходимости осуществления периодически полной проверки шкафа релейным персоналом. Система самодиагностики терминала не охватывает: входные трансформаторы, входные оптроны и контакты выходных реле.

Описание программы **WAVES** (Анализ осциллограмм) приведено в руководстве пользователя ЭКРА.00003-01 90 01 «Комплекс программ EKRASMS».

2.3.12. Связь с АСУ ТП

Терминал БЭ2704 308 может использоваться в качестве системы сбора информации для АСУ ТП. Подробная информация по связи с АСУ ТП приведена в руководстве по эксплуатации на терминалы серии БЭ2704 ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Вопрос об организации обмена данными между аппаратурой разных фирм-разработчиков аппаратно-программных средств решается при выполнении каждого конкретного проекта.

2.4. Принцип действия шкафа

Фазные токи подключаются к контактным наборным зажимам шкафа и подаются на клеммы терминала через испытательные блоки (БИ): SG1 при работе через выключатель присоединения BH или SG2 при работе через обходной выключатель для стороны BH, SG3 - для стороны CH, SG4 - для стороны OB CH, SG5 - для стороны HH. Междуфазные напряжения U_{AB} и U_{BC} стороны HH подключаются через БИ SG9, напряжение разомкнутого напряжения Uнк подключаются через БИ SG10.

Напряжения оперативного постоянного тока заводятся в шкаф от отдельных автоматических выключателей. Напряжение \pm EC1 используется для питания терминала и выходных промежуточных реле, напряжение \pm EC3 - для питания газовых защит.

С целью повышения помехоустойчивости в цепях питания терминала и газовых защит предусмотрены специальные помехозащитные фильтры. Фильтры установлены в нижней части шкафа и снабжены зажимами, которые предназначены для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 мм² включительно.

Напряжения питания \pm EC1 и \pm EC3 подаются непосредственно на входы фильтров E3 и E5 соответственно, а с его выходов (\pm 220B1 и \pm 220B3) - на ряды зажимов шкафа. Это позволяет подавить высокочастотные помехи, имеющие место непосредственно на входе шкафа в цепях оперативного постоянного тока и избежать высокочастотных наводок через монтажные емкостные связи.

Все дискретные входные и выходные сигналы от ряда зажимов шкафа подаются на терминал и реле через испытательные зажимы. Это позволяет отключить терминал и реле от всех внешних цепей и обеспечить подключение через эти же зажимы устройств проверки.

Действие комплекта шкафа в выходные цепи осуществляется подачей напряжения на выходные реле терминала, контакты которых, размноженные при необходимости с помощью промежуточных реле, коммутируют соответствующие пары зажимов.

Сигнализация шкафа выполняется на реле KL1, KL2, лампах HL1 – HL4 и светодиодных индикаторах терминала. От реле шкафа выдаются сигналы для действия на табло "Срабатывание", "Неисправность", "Монтажная единица" и на звуковую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций ("Звук").

На зажимы X175 - X211 выведен контрольный выход терминала. Данный выход используется при снятии уставок измерительных реле.

3. Использование по назначению

3.1. Эксплуатационные ограничения

- 3.1.1. Климатические условия монтажа и эксплуатации шкафа должны соответствовать требованиям 1.1.3 настоящего РЭ. Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием изготовителем.
- 3.1.2. Группа условий эксплуатации должна соответствовать требованиям 1.1.5 настоящего РЭ.

3.2. Подготовка изделия к использованию

- 3.2.1. Меры безопасности при подготовке изделия к использованию.
- 3.2.1.1. Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- 3.2.1.2. Шкаф перед включением и во время работы должен быть надёжно заземлён.
- 3.2.2. Внешний осмотр, порядок установки шкафа.
- 3.2.2.1. Упакованный шкаф поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками «Верх». Убедиться в соответствии содержимого упаковочному листу. Извлечь шкаф из упаковки и снять с него ящик с запасными частями и приспособлениями (если они поставляются в одной таре).

Произвести внешний осмотр шкафа, убедиться в отсутствии механических повреждений терминала и шкафа, вызванных транспортированием.

При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие – изготовитель.

- 3.2.2.2. Шкаф предназначен для установки в чистом помещении, достаточно освещённом для проведения необходимых проверок.
- 3.2.2.3. Установить шкаф в вертикальном положении на предусмотренное для него место, закрепив его основание на фундаментных шпильках гайками, либо приварив основание шкафа к металлоконструкции пола, либо по инструкции, принятой в энергосистемах.
- 3.2.2.4. На металлоконструкции шкафа предусмотрен заземляющий болт, который должен использоваться только для присоединения к заземляющему контуру. Выполнение этого требования по заземлению является обязательным.



КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА СВАРКОЙ ИЛИ БОЛТАМИ К ЗАКЛАДНОЙ МЕТАЛЛОКОН-СТРУКЦИИ ПОЛА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

- 3.2.3. Монтаж шкафа.
- 3.2.3.1. Выполнить подключение шкафа согласно утверждённому проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ. Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников с сечением жил не менее 1,5 мм².
- Подключение цепей питания «+EC» и «-EC» должно производиться непосредственно к клеммнику помехозащитного фильтра.
 - 3.2.4. Подготовка шкафа к работе.
- 3.2.4.1. Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и какой-либо расконсервации не требуется.
- 3.2.4.2. Шкаф выпускается с предприятия-изготовителя работоспособным и полностью испытанным.

Положение оперативных переключателей шкафа выставить в соответствии с таблицей 24, а значения уставок защит с учетом бланка уставок шкафа.

T 6 04 0	<u> </u>		
			Δ
1 40110114 74 - 08496808	попожении оперативных	к переключателей и кнопок шка	w
1 4 5 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Herience Time energy	theperane faresters in killeriek mike	₩~

Обо- зна- чение	Изменяемый параметр	Функциональное назначение	Положение
SA1	Питание	Подача оперативного постоянного тока на терминал	Рабочее положение « ВКЛ .»
SA2	ДТЗ АТ	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA3	ПУСК МТЗ НН ПО Инн	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA4	УРОВ ВН	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA5	УРОВ СН	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA6	ПУСК МТЗ НН ПО Инн1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA7	ПУСК МТЗ НН ПО Инн2	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA8	ПОЖАРОТУ- ШЕНИЕ	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA9	ГЗ АТ	Выбор одного из режимов работы: «ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СИГНАЛ»	Рабочее положение по заданию
SA10	ГЗ РПН	Выбор одного из режимов работы: «ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СИГНАЛ»	Рабочее положение по заданию
SA11	ГЗ ЛРТ	Выбор одного из режимов работы: «ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СИГНАЛ»	Рабочее положение по заданию
SA12	КОМПЛЕКТ	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение « РАБОТА »
SA22	ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ Q2 ВН	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию

SA23	ВЫХОДНЫЕ	Выбор одного из режимов работы:	Рабочее положение по
	ЦЕПИ Q3 CH	« РАБОТА », « ВЫВОД »	заданию
SA24	ВЫХОДНЫЕ	Выбор одного из режимов работы:	Рабочее положение по
	ЦЕПИ ОВ ВН	« РАБОТА », « ВЫВОД »	заданию
SA25	ВЫХОДНЫЕ	Выбор одного из режимов работы:	Рабочее положение по
	ЦЕПИ ОВ СН	« РАБОТА », « ВЫВОД »	заданию
SA26	ОТКЛЮЧЕНИЕ Q1	Выбор одного из режимов работы: «РАБОТА», «ВЫВОД»	Рабочее положение по заданию
SA27	ОТКЛЮЧЕНИЕ	Выбор одного из режимов работы:	Рабочее положение по
	Q4	« РАБОТА », « ВЫВОД »	заданию
SB1	Съём сигнализации	Снятие светодиодной сигнализации с терминала	При нажатии более 3 с – режим проверки ис- правности светодиодов
SB2	Контроль исправности ламп	Проверка исправности ламп HL1–HL4	При нажатии – режим проверки исправности ламп

Данные, требующиеся для нормальной эксплуатации шкафа, доступны через меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии на соответствующие кнопки управления. С помощью клавиатуры и дисплея, которые расположены на лицевой плите терминала, можно производить изменение уставок защит.

Работа с терминалом подробно описана в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Список меню, подменю, входящих в основные меню, и их функции приведены в таблицах 25 и 26.

Текущие значения входных токов и напряжений, а также вычисляемых величин в процессе работы терминала, можно наблюдать через меню терминала **Текущие величины / Аналог. входы, Аналог. велич.** или в программе **EKRASMS** – **Текущие величины / Текущие значения аналоговых входов, Текущие аналоговые величины** в первичных или во вторичных величинах.

Изменение и наблюдение параметров терминала (уставок, программных накладок, выдержек времени и т.д.) производится с помощью пунктов меню терминала Общая логика, ДТЗ, УРОВ ВН, УРОВ СН, ЗП, Автоматика охлаждения, Блокировка РПН, Контроль изоляции НН, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН, ЗДЗ НН, Газовые защиты, Пожаротушение, Технолог. защиты, Состоян. перекл. и Служ. параметры или в программе *EKRASMS — Общая логика, ДТЗ, УРОВ ВН, УРОВ СН, ЗП, Автоматика охлаждения, Блокировка РПН, Контроль изоляции НН, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН, ЗДЗ НН, Газовые защиты, Пожаротушение, Технологические защиты, Состоян. перекл. и Служ. Параметры.*

Перечень регистрируемых дискретных сигналов приведён в приложении Г.

Таблица 25 – Наблюдение текущих значений сигналов терминала

Основное	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
меню		ВН-Ia, A 0.00	1 втор ВН-Iа, A/°	Ток фазы А стороны ВН
		BH-lb, A 0.00	0.00 / 0.0 2 втор ВН-lb, A/°	Ток фазы В стороны ВН
		BH-Ic, A 0.00	0.00 / 0.0 3 втор ВН-Iс, A/°	Ток фазы С стороны ВН
		CH-Ia, A 0.00	0.00 / 0.0 4 втор CH-Ia, A/°	Ток фазы А стороны СН
		CH-lb, A 0.00	0.00 / 0.0 5 втор CH-lb, A/°	Ток фазы В стороны СН
		CH-lc, A 0.00	0.00 / 0.0 6 втор CH-Ic, A/°	Ток фазы С стороны СН
		HH-Ia, A 0.00	0.00 / 0.0 7 втор НН-Iа, A/°	Ток фазы А стороны НН
		HH-lb, A 0.00	0.00 / 0.0 8 втор HH-lb, A/°	Ток фазы В стороны НН
		HH-Ic, A 0.00	0.00 / 0.0 9 втор HH-Ic, A/°	Ток фазы С стороны НН
		BH-Uab, B 0.00	0.00 / 0.0 10 втор ВН-Uab, В/°	Линейное напряжение АВ стороны ВН
		BH-Ubc, B 0.00	0.00 / 0.0 11 втор ВН-Ubc, В/°	Линейное напряжение ВС стороны ВН
	_	CH-Uab, B 0.00	0.00 / 0.0 12 втор CH-Uab, B/º	Линейное напряжение АВ стороны СН
	Аналог. входы	CH-Ubc, B 0.00	0.00 / 0.0 13 втор CH-Ubc, B/°	Линейное напряжение ВС стороны СН
		HH-Uab, B 0.00	0.00 / 0.0 23 втор НН-Uab, В/°	Линейное напряжение АВ стороны НН
		HH-Ubc, B 0.00	0.00 / 0.0 24 втор НН-Ubc, В/°	Линейное напряжение ВС стороны НН
		3Uo, B 0.00	0.00 / 0.0 25 втор 3Uo, B/º	Напряжение Инк стороны НН
		Ідиф-А, о.е. 0.00	0.00 / 0.0 27 втор ІдифА, о.е./°	Дифференциальный ток ф.А
		Порог сраб.ДТЗ-А, о.е. 0.00	28 втор ДТЗпорогА, о.е./	(мгновенная величина) Текущее значение уставки срабатывания
		Ідиф-В, о.е. 0.00	29 втор ІдифВ, о.е./°	(возврата) по фазе А Дифференциальный ток ф.В
Текущие		Порог сраб.ДТЗ-В, о.е. 0.00	30 втор ДТЗпорогВ, о.е./	(мгновенная величина) Текущее значение уставки срабатывания
величины		Ідиф-С, о.е. 0.00	31 втор ІдифС, о.е./°	(возврата) по фазе В Дифференциальный ток ф.С
		Порог сраб.ДТЗ-С, о.е. 0.00	32 втор ДТЗпорогС, о.е./°	(мгновенная величина) Текущее значение уставки срабатывания
		I ДПТ1, мА 0.00	33 І ДПТ1, мА	(возврата) по фазе С Значение ДПТ №1
		I ДПТ2, мА 0.00	34 І ДПТ2, мА	Значение ДПТ №2
		Інб-А, о.е. 0.00	втор Інб-А, о.е./	Дифференциальный ток фазы А
		Інб-В, о.е. 0.00	0.00 / 0.0 втор Інб-В, о.е./°	Дифференциальный ток фазы В
		Інб-С, о.е. 0.00	0.00 / 0.0 втор Інб-С, о.е./°	Дифференциальный ток фазы С
		Частотоа, Гц 50.00	0.00 / 0.0 Частота, Гц	Частота
		, .	<u>50.00</u> втор I1-ВН, А/°	Ток прямой последовательности
		I1-BH, A 0.00	0.00 / 0.0	стороны ВН
		I2-BH, A 0.00	втор I2-ВН, А/° 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны ВН
	Аналог.	310-BH, A 0.00	втор 3I0-ВН, A/° 0.00 / 0.0	Ток нулевой последовательности стороны ВН
	велич.	I1-CH, A 0.00	втор I1- CH, A/° 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны СН
		I2- CH, A 0.00	втор I2- CH, A/° 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны СН
		IA общ.обм, A 0.00	втор IA общ.обм, A/° 0.00 / 0.0	Ток стороны общей обмотки фазы А
		IB общ.обм, A 0.00	втор IB общ.обм, А/° 0.00 / 0.0	Ток стороны общей обмотки фазы В
		IC общ.обм, A 0.00	втор IC общ.обм, А/° 0.00 / 0.0	Ток стороны общей обмотки фазы С
		I1 общ.обм, A 0.00	втор I1 общ.обм, А/° 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны общей обмотки

Таблица 25 – Наблюдение текущих значений сигналов терминала

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения		
		I2 общ.обм, A 0.00	втор I2 общ.обм, А/° 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны общей обмотки		
	Аналог. велич.	I1-HH, A 0.00	втор I1-НН, А/° 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны НН		
		·		I2-HH, A 0.00	втор I2-НН, А/° 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны НН
Текущие величины			HH U1, B 0.00	втор НН U1, В/° 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны НН	
			HH U2, B 0.00	втор НН U2, В/° 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны НН	
		U ДПТ1, В 0.00	втор U ДПТ1, В 0.00	Значение ДПТ №1		
		U ДПТ2, В 0.00	втор U ДПТ2, В 0.00	Значение ДПТ №2		

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию	
		Базисный ток ВН (перв.)	Базисный ток ВН (перв.), А 1000	Базисный ток стороны ВН (перв.величина), (10 – 50000) А	1000	
		Базисный ток СН (перв.)	Базисный ток СН (перв.), А 1000	Базисный ток стороны СН (перв.величина), (10 – 50000) А	1000	
		Базисный ток НН (перв.)	Базисный ток НН (перв.), А 1000	Базисный ток стороны НН (перв.величина), (10 – 50000) А	1000	
		Базисный ток N4 (перв.)	Базисный ток N4 (перв.), A 1000	Базисный ток стороны №4 (перв.величина), (10 – 50000) А	1000	
		Базисный ток N5 (перв.)	Базисный ток N5 (перв.), A 1000	Базисный ток стороны №5 (перв.величина), (10 – 50000) А	1000	
			Базисный ток N6 (перв.)	Базисный ток N6 (перв.), А 1000	— 50000) А Базисный ток стороны №6 (перв.величина), (10 – 50000) А	1000
		Базисный ток ВН (втор.)	Базисный ток ВН (втор.), А 1,000	Го — 30000) А Базисный ток стороны ВН (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000	
		Базисный ток СН	1,000 Базисный ток СН (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны СН (втор.величина) (доступно только для чтения)	1.000	
		(втор.) Базисный ток НН	1,000 Базисный ток НН (втор.), А 1,000	Базисный ток стороны НН (втор.величина)	1.000	
		(втор.) Базисный ток N4	Базисный ток N4 (втор.), A	(доступно только для чтения) Базисный ток стороны №4 (втор.величина)	1.000	
		(втор.) Базисный ток N5	1,000 Базисный ток N5 (втор.), А	(доступно только для чтения) Базисный ток стороны №5 (втор.величина)	1.000	
		(втор.) Базисный ток N6	1,000 Базисный ток N6 (втор.), А	(доступно только для чтения) Базисный ток стороны №6 (втор.величина)	1.000	
	Общая	(втор.) Схема соединения	1,000 Схема соединения стор. ВН	(доступно только для чтения) Схема соединения стороны ВН	Y	
	логика	стор.ВН Схема соединения	Y Схема соединения стор. СН	(D,Y) Схема соединения стороны СН		
		стор.СН Схема соединения	Y Схема соединения стор. НН	(D,Y) Схема соединения стороны НН	Y	
		стор.НН	D	(D,Y)	D	
		Схема соединения стор.N4	Схема соединения стор. N4 D	Схема соединения стороны №4 (D,Y)	D	
		Сторона ВН	Сторона ВН есть	Сторона ВН (нет,есть)	есть	
		Сторона СН	Сторона СН есть	Сторона СН (нет,есть)	есть	
		Сторона НН	Сторона НН есть	Сторона НН	есть	
		Сторона №4 (НН2)	Сторона N4	(нет,есть) Сторона №4 (НН2)	нет	
Уставки		Время подхвата сраб.защит	нет Время подхвата сраб.защит, с 0.05	(нет,есть) Время подхвата срабатывания защит, с (0,0527,00)	0.05	
		Контроль ЦН стороны НН	Контроль ЦН по стороне НН не предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны НН (не предусмотрен, предусмотрен)	не преду- смотрен	
		Тип блокировки от БТН	Тип блокировки от БТН перекрестная	Тип блокировки от БТН перекрестная (пофазная, перекрестная)	перекрест- ная	
		Іср ДТЗ	Іср ДТЗ, о.е. 1.00	Ток срабатывания ДТЗ (0.10 – 2,00) о.е.	1.00	
		Іт0 ДТЗ	Іт0 ДТ3, о.е.	Ток начала торможения ДТЗ	0.60	
		Іт мах ДТЗ	0.60 Іт мах ДТЗ, о.е.	(0.40 – 1,00) о.е. Ток торможения блокировки ДТЗ	1.20	
			1.20 Кт ДТЗ,	(0.70 – 3,00) о.е. Коэффициент торможения ДТЗ		
		Кт ДТЗ	0.50 Кбл по 2гар., о.е.	(0.20 - 0.70) Уровень бл. по 2 гармонике	0.50	
		Кбл по 2гар.	0.10	(0.05 - 0.40) о.е. Уровень бл. по 5 гармонике	0.10	
		Кбл по 5гар.	Кбл по 5гар., о.е. 0.10	(0.05 - 0.40) o.e.	0.10	
		Ток дифф. отсечки	Ток дифф. отсечки, о.е. 6.50	Ток срабатывания диф. отсечки (2.00 – 20,00) о.е.	6.50	
	птэ	Іср обрыва цепей тока	Іср обрыва цепей тока, о.е. 0.10	Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока (0.04 - 2.00) о.е.	0.10	
	дтз	Время дифф.отсечки	Время дифф.отсечки, с 0.06	Задержка на срабатывание дифф.отсечки (0.00 - 27.00) с	0.06	
		Время сраб. обрыва ЦТ	Время сраб. обрыва ЦТ, с 27,00	Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, (0.05 – 27,00) с	27.00	
		Дифференциальная отсечка	Дифференциальная отсечка предусмотрена	Дифференциальная отсечка (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмот- рена	
		Действие диф.отсечки с ВВ	Действие диф.отсечки с ВВ Опер.Ввод	Действие диф.отсечки с выдержкой времени (Опер.Ввод по входу, Введено Постоянно)	Опер.Ввод	
		Блокировка ДТЗ по 5	Блокировка ДТЗ по 5 гарм	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике	предусмот-	
		гарм	предусмотрена	(не предусмотрена, предусмотрена) Компенсация 310 при одинаковой схеме соедине-	рена	
		Компенсация 310 для Ү	Компенсация 310 для Y не предусмотрена Вх. Вывод ДТЗ	ния Y (предусмотрена, не предусмотрена) Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу	не предусмот- рена	
		Вх. Вывод ДТЗ	вх. вывод дтз 7 Вывод ДТЗ	(выбор из списка дискретных сигналов)	7 Вывод ДТЗ	

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
	дтз	Вх. ВВ для диф.отсечки	Вх. ВВ для диф.отсечки -	Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Іср УРОВ ВН	Іср УРОВ ВН, А 0.40	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны ВН, (0.04 - 2.00) А	0.40
		Время сраб. УРОВ ВН-1ст.	Время сраб. УРОВ ВН - 1ст., с 0.60	Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', (0.01 - 0.60) с	0.60
		Время сраб. УРОВ ВН -2ст.	Время сраб. УРОВ ВН - 2ст., с 0.60	Время срабатывания УРОВ ВН, (0.10 - 0.60) с	0.60
		Действие УРОВ ВН	Действие УРОВ ВН предусмотрено	Действие УРОВ ВН (предусмотрено,не предусмотрено)	предусмот- рено
	уров вн	Действие УРОВ ВН 'на себя'	Действие УРОВ ВН 'на себя' предусмотрено	Действие УРОВ ВН 'на себя' (не предусмотрено,предусмотрено)	предусмот- рено
		Подт.пуска УРОВ ВН от KQC	Подт.пуска УРОВ ВН от KQC предусмотрено	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(BH) инв.' (предусмотрено,не предусмотрено)	предусмот- рено
		Вх. Вывод УРОВ ВН	Вх. Вывод УРОВ ВН 3 Вывод УРОВ ВН	Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	3 Вывод УРОВ ВН
		Вх. Пуск УРОВ ВН от защит	Вх. Пуск УРОВ ВН от защит 1 Пуск УРОВ ВН о защит	Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	1 Пуск УРОВ ВН от защит
		Bx. KQC Q2 (BH) иверсный	Вх. KQC Q2 (ВН) иверсный 2 KQC Q2 (ВН) ивн.	Прием сигнала 'KQC Q2 (ВН) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	2 KQC Q2 (ВН) ивн.
		Іср УРОВ СН	Іср УРОВ СН, А 0.40	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны СН, (0.04 - 2.00) А	0.40
		Время сраб. УРОВ СН-1ст.	Время сраб. УРОВ СН - 1ст., с 0.60	Время срабатывания УРОВ СН 'на себя', (0.01 - 0.60) с	0.60
		Время сраб. УРОВ СН -2ст.	Время сраб. УРОВ СН - 2ст., с 0.60	Время срабатывания УРОВ СН, (0.10 - 0.60) с	0.60
		Действие УРОВ СН	Действие УРОВ СН Предусмотрено	Действие УРОВ СН (предусмотрено,не предусмотрено)	предусмот- рено
	уров сн	Действие УРОВ СН 'на себя'	Действие УРОВ СН 'на себя' Предусмотрено	Действие УРОВ СН 'на себя' (не предусмотрено,предусмотрено)	предусмот- рено
Уставки		Подт.пуска УРОВ СН от KQC	Подт.пуска УРОВ СН от КQС предусмотрено	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q3(CH) инв.' (предусмотрено,не предусмотрено)	предусмот- рено
		Вх. Вывод УРОВ СН	Вх. Вывод УРОВ СН 6 Вывод УРОВ СН	Прием сигнала 'Вывод УРОВ СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	6 Вывод УРОВ СН
		Вх. Пуск УРОВ СН от защит	Вх. Пуск УРОВ СН от защит 4 Пуск УРОВ СН о защит	Прием сигнала 'Пуск УРОВ СН от защит' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	4 Пуск УРОВ СН от защит
		Вх. KQC Q3 (CH) иверсный	Вх. KQC Q3 (CH) иверсный 5 KQC Q3 (CH) ивн.	Прием сигнала 'KQC Q3 (CH) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	5 KQC Q3 (CH) ивн.
		Icp. 3П ВН	Іср. ЗП ВН, А 3.00	Ток срабатывания ЗП по стороне ВН, (0.05 – 100,00) A	3.00
		Іср. ЗП общей об- мотки	Іср. ЗП общей обмотки, А 3.00	Ток срабатывания ЗП по стороне общей обмотки, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Іср. ЗП НН	Icp. 3П НН, A 3.00	Ток срабатывания ЗП по стороне НН, (0.05 – 100,00) A	3.00
	3П	Т 3П	Т 3П, с 27.00	Задержка на срабатывание ЗП, (0.05 – 27,00) с	27.00
		3П ВН	3П ВН предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне ВН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмот- рена
		ЗП общей обмотки	ЗП общей обмотки не предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне общей обмотки (не предусмотрена, предусмотрена)	не преду- смотрена
		зп нн	3П НН предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне НН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмот-
		Іср.АО-1ст. ВН	Іср.АО-1ст. ВН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне ВН, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Іср.АО-2ст. ВН	Іср.АО-2ст. ВН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне ВН, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Іср.АО-3ст. ВН	Іср.АО-3ст. ВН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне ВН, (0.05 – 100,00) А	3.00
	Автома- тика охла-	Іср.АО-1ст. общ.обмотки	Іср.АО-1ст. общ.обмотки, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне общей обмотки, (0.05 – 100,00) А	3.00
	ждения	Іср.АО-2ст. общ.обмотки	Іср.АО-2ст. общ.обмотки, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне общей обмотки, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Іср.АО-3ст. общ.обмотки	Іср.АО-Зст. общ.обмотки, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне общей обмотки, (0.05 – 100,00) А	3.00

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметрь по умол- чанию
		Іср.АО-1ст. НН	Іср.АО-1ст. НН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, (0.05 – 100,00) А	3.00
		Іср.АО-2ст. НН	Іср.АО-2ст. НН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, (0.05 – 100,00) А	3.00
Основ- ное меню		Іср.АО-3ст. НН	Іср.АО-3ст. НН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, (0.05 – 100,00) А	3.00
		АО по току стороны ВН	АО по току стороны ВН предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмот- рена
		АО по току стороны общ.обмотки	АО по току стороны общ.обмотки предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена)	не преду- смотрена
		АО по току стороны НН	АО по току стороны НН предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны НН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмот рена
		Действие ЗПО на откл.	Действие ЗПО на откл. предусмотрено	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
		Контроль Т'С - ЗПО 1(2)ст	Контроль Т'С - ЗПО 1(2)ст не предусмотрен	Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен)	не преду- смотрен
		Контроль Т'С - Нет дутья	Контроль Т'С - Нет дутья предусмотрен	Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмот рен
меню		Действие ЗПО-1ст.	Действие ЗПО-1ст. предусмотрено	Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
	Автома- тика	Действие ЗПО-2ст.	Действие ЗПО-2ст. предусмотрено	Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
	охла- ждения	Действие ЗПО-3ст.	Действие ЗПО-3ст предусмотрено.	Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
		Контроль тока для ЗПО-2ст	Контроль тока для ЗПО- 2ст не предусмотрен	Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен)	не преду- смотрен
		Время сраб. ЗПО- 1ст.	Время сраб. ЗПО-1ст., мин 10	Время срабатывания ЗПО 1 ступень, (1 - 60) мин	10
		Время сраб. ЗПО- 2ст.	Время сраб. ЗПО-2ст., мин 20	Время срабатывания ЗПО 2 ступень, (1 - 60) мин	20
		Время сраб. ЗПО- 3ст.	Время сраб. ЗПО-3ст., мин 60	Время срабатывания ЗПО 3 ступень, (1 - 60) мин	60
		Вх. Вывод ЗПО	Вх. Вывод ЗПО -	Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	_
Уставки		Вх. Откл.от внешне- го ШАОТ	Вх. Откл.от ШАОТ 23 Откл.от ШАОТ	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	23 Откл.от ШАОТ
		Вх. Откл. все охла- дители	Вх. Откл. все охладители -	Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Высокая Т'С масла	Вх. Высокая Т'С масла -	Прием сигнала 'Высокая температура масла (>80С)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Реле тока ЗПО- 1ст	Вх. Реле тока ЗПО-1ст 311 РТ ЗПО 1 ступень	Прием сигнала 'РТ 3ПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	311 РТ 3ПО ступень
		Вх. Реле тока ЗПО- 2ст	Вх. Реле тока ЗПО-2ст	Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Іср блокировки РПН- СН	Іср блокировки РПН-СН, А 3.00	Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны СН, (0.10 - 100) А	3.00
	Блоки- ровка	Uср блокировки РПН-НН	Ucр блокировки РПН- НН, В 85,00	Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны НН, (80.00 – 100,00) В	85,00
ставки Бл ро Р Кон изо	РПН	Блокировка РПН по Існ	Блокировка РПН по Існ не предусмотрена	Блокировка РПН по току стороны СН (не предусмотрена, предусмотрена)	не преду- смотрена
		Блокировка РПН по Инн	Блокировка РПН по Uнн предусмотрена	Блокировка РПН по напряжению стороны НН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмот рена
	Контроль	Ucp реле контроля изол.НН	Ucp реле контроля изол.НН, В 85,00	Напряжение срабатывания реле контроля изоляции НН, (10.00 – 100,00) В	85,00
	изоляции НН	Тср контроля изоляции НН	Тср контроля изоляции НН, с 27,00	Время срабатывания контроля изоляции НН, (0.05 – 27,00) В	27,00
	мтз вн	Іср МТЗ ВН 1 ст.	Іср МТЗ ВН 1 ст., А 30.00	Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне ВН, (0.10 – 100,00) А	30.00
		Іср МТЗ ВН 2 ст.	Іср МТЗ ВН 2 ст., А 30.00	Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне ВН, (0.10 – 100,00) А	30.00
	мтз сн	Іср МТЗ СН 1 ст.	Іср МТЗ СН 1 ст., А 30.00	Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне СН, (0.10 – 100,00) А	30.00
		Іср МТЗ СН 2 ст.	Іср МТЗ СН 2 ст., А 30.00	Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне СН, (0.10 – 100,00) А	30.00
		Icp MT3 HH	Icp MT3 HH, A 30,00	Ток срабатывания МТЗ по стороне НН (0.10 – 100,00) А	30,00
	мтз нн	Icp TO HH	Icp TO HH, A 30,00	Ток срабатывания ТО по стороне НН (0.10 – 100,00) А	30,00
		I2cp HH	I2cp HH, A 1,00	Ток срабатывания РТОП по стороне НН (0.10 – 100,00) A	1,00

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		Uл< по стороне НН	Uл< по стороне НН, В 85,00	Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН (10.00 – 100,00) В	85,00
		U2> по стороне НН	U2> по стороне НН, В 10,00	Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне НН (6.00 – 24,00) В	10,00
		Действие МТЗ НН и ТО НН	Действие МТЗ НН и ТО НН предусмотрено	Действие МТЗ НН и ТО НН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмот- рено
		Блокировка МТЗ при БТН	Блокировка МТЗ при БТН предусмотрена	Блокировка МТЗ при БТН (предусмотрена, не предусмотрена)	предусмот- рена
		Действие MT3 HH1	Действие МТЗ НН1 предусмотрено	Действие МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмот- рено
		Действие MT3 HH2	Действие МТЗ НН2 предусмотрено	Действие МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмот- рено
		Пуск МТЗ НН по Инн1	Пуск МТЗ НН по Uнн1 не предусмотрен	Пуск МТЗ НН по напряжению НН1 (предусмотрен, не предусмотрен)	не преду- смотрен
		Пуск МТЗ НН по Инн2	Пуск МТЗ НН по Uнн2 не предусмотрен	Пуск МТЗ НН по напряжению НН2 (предусмотрен, не предусмотрен)	не преду- смотрен
		Пуск МТЗ НН-Вывод по Uнн1	Пуск МТЗ НН-Вывод по	Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН1 (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмот- рен
		Пуск МТЗ НН-Вывод по Uнн2	Пуск МТЗ НН-Вывод по	Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН2 (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмот- рен
		Пуск МТЗ НН по Онн	Пуск МТЗ НН по Uнн предусмотрен	Пуск МТЗ НН по напряжению НН (предусмотрен)	предусмот- рен
		Действие ЛЗ НН	Действие ЛЗ НН не предусмотрено	Действие ЛЗ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
		Действие РТОП для МТЗ НН	Действие РТОП для МТЗ НН не предусмотрено	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
		Дейст.КQТ СВ НН1 в МТЗ НН	Дейст.КQТ СВ НН1 в МТЗ НН не предусмотрено	Действие сигнала КQT СВ НН1 для ускорения МТ3 НН (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
		Дейст.КQТ СВ НН2 в МТЗ НН	Дейст.КQТ СВ НН2 в МТЗ НН не предусмотрено	Действие сигнала KQT CB HH2 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
		Ускорение МТЗ НН	Ускорение МТЗ НН не предусмотрено	Ускорение МТЗ НН при отключеных СВ НН1 и НН2 (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
Уставки	мтз нн	Время сраб. МТЗ НН- 1ст.	Время сраб. МТЗ НН- 1ст., с 27,00	Время срабатывания МТЗ НН-1ступень (0.05 – 27,00) с	27,00
		Время сраб. МТЗ НН- 2ст.	Время сраб. МТЗ НН- 2ст., с 27,00	Время срабатывания МТЗ НН-2ступень (0.05 – 27,00) с	27,00
		Время срабатыва- ния ЛЗ НН	Время срабатывания ЛЗ НН, с 27,00	Время срабатывания ЛЗ НН (0.05 – 27,00) с	27,00
		Время сраб.МТЗ НН- откл.АТ	Время сраб.МТЗ НН- откл.АТ, с 27,00	Время срабатывания МТЗ НН на отключение АТ (0.05 – 27,00) с	27,00
		Время срабатыва- ния ТО НН	Время срабатывания ТО НН, с 27,00	Время срабатывания ТО НН (0.05 – 27,00) с	27,00
		Вх. Реле тока МТЗ НН1	Вх. Реле тока МТЗ НН1 19 Реле тока МТЗ НН1	Прием сигнала 'Реле тока МТЗ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	19 Реле тока МТЗ НН1
		Вх. Реле тока МТЗ НН2	Вх. Реле тока МТЗ НН2 20 Реле тока МТЗ НН2	Прием сигнала 'Реле тока МТЗ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	20 Реле тока МТЗ НН2
		Вх. Вывод МТЗ НН и ТО НН	Вх. Вывод МТЗ НН и ТО НН	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН и ТО НН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод МТЗ НН1	Вх. Вывод МТЗ НН1 -	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Вывод МТЗ НН2	Вх. Вывод МТЗ НН2 -	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. KQC Q1 инверс- ный	Вх. KQC Q1 инверсный 17 KQC Q1 инверсный	Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	17 KQC Q1 инверсный
		Вх. KQC Q4 инверс- ный	Вх. KQC Q4 инверсный 18 KQC Q4 инверсный	Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	18 KQC Q4 инверсный
		Вх. Вывод пуска МТЗ НН-U	Вх. Вывод пуска МТЗ НН-U 11 Вывод пуска МТЗ	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн(от SA)' по входу	11 Вывод пуска МТЗ
		Вх. Вывод пуска	НН-Ú Вх. Вывод пуска МТЗ НН-Uнн1	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн1	НН-U 12 Вывод
		МТЗ НН-Инн1	12 Вывод пуска МТЗ НН-Uнн1	(от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	пуска МТЗ НН-Инн1
		Вх. Вывод пуска МТЗ НН-Uнн2	Вх. Вывод пуска МТЗ НН-Инн2 13 Вывод пуска МТЗ НН-Инн2	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	13 Вывод пуска МТЗ НН-Uнн2

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		Вх. Пуск МТЗ НН по U	Вх. Пуск МТЗ НН по U 401 Пуск МТЗ НН по U	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	401 Пуск МТЗ НН по напряжения
		Вх. реле напряжения НН1	Вх. реле напряжения НН1 21 реле напряжения НН1	Прием сигнала 'Реле напряжения НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	21 реле напряжения НН1
	мтз нн	Вх. реле напряжения НН2	Вх. реле напряжения НН2 22 реле напряжения НН2	Прием сигнала 'Реле напряжения НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	22 реле напряжения НН2
		Bx. KQT CB HH1	Bx. KQT CB HH1 -	Прием сигнала 'KQT CB HH1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx. KQT CB HH2	Bx. KQT CB HH2 -	Прием сигнала 'KQT CB HH2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Выбор пуска ЗДЗ	Выбор пуска ЗДЗ от МТЗ НН (внт)	Выбор пуска ЗДЗ (от МТЗ НН (внт),от МТЗ НН (внш))	от МТЗ НН (внт)
		Выбор пуска ЗДЗ НН1	Выбор пуска ЗДЗ НН1 от МТЗ НН	Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ НН,от МТЗ НН1(внш))	от МТЗ НН
		Выбор пуска ЗДЗ НН2	Выбор пуска ЗДЗ НН2 от МТЗ НН	Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ НН,от МТЗ НН2(внш))	от МТЗ НН
	здз нн	Вх. Пуск ЗДЗ от МТЗ НН	Вх. Пуск ЗДЗ от МТЗ НН	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН(внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.Пуск ЗДЗНН1 от МТЗ НН1	Вх.Пуск ЗДЗНН1 от МТЗ НН1 -	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.Пуск ЗДЗНН2 от МТЗ НН2	Вх.Пуск ЗДЗНН2 от МТЗ НН2 -	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТЗ НН2 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Время подхвата бл.откл.Q1	Время подхвата бл.откл.Q1, с 0.05	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, (0.05 – 27,00) с	0.05
		Время на неиспр.ЗДЗ НН1	Время на неиспр.ЗДЗ НН1, с 0.60	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (HH1), (0.01 – 27,00) с	0.60
	3Д3 НН1	Действие ЗДЗ НН1	Действие ЗДЗ НН1 предусмотрено	Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
		Блок.откл. Q1 - 3Д3 HH1	Блок.откл. Q1 - 3Д3 НН1 не предусмотрена	(не предусмотрено, предусмотрено) Блокировка отключения Q1 от 3ДЗ НН1 (не предусмотрена, предусмотрена)	не преду- смотрена
Уставки		Bx. SQH Q1	Bx. SQH Q1 33 SQH Q1	Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	33 SQH Q1
		Bx. KTD Q1	Bx. KTD Q1	Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Время подхвата бл.откл.Q4	Время подхвата бл.откл.Q4, с 0.05	Время подхвата срабатывания 3Д3 НН2 на блоки- ровку отключения Q4, (0.05 – 27,00) с	0.05
		Время на неиспр.ЗДЗ НН2	Время на неиспр.3Д3 НН2, с 0.60	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), (0.01 – 27,00) с	0.60
	3Д3 НН2	Действие ЗДЗ НН2	Действие ЗДЗ НН2	Действие ЗДЗ НН2	предусмот
		Блок.откл. Q4 - 3Д3	предусмотрено Блок.откл. Q4 - 3Д3 НН2	(не предусмотрено, предусмотрено) Блокировка отключения Q4 от 3Д3 НН2	рено не преду-
		HH2	не предусмотрена Вх. SQH Q4	(не предусмотрена, предусмотрена) Прием сигнала 'SQH Q4' по входу	смотрена 34 SQH Q4
		Bx. SQH Q4 Bx. KTD Q4	34 SQH Q4 Bx. KTD Q4	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'KTD Q4' по входу	34 SQH Q4
		Время на сраб. КИ	- Время на сраб. КИ ГЗ, с	(выбор из списка дискретных сигналов) Задержка на срабатывание КИ ГЗ,	1.00
		ГЗ . Действие ГЗ АТ на	1.00 Действие ГЗ АТ на откл.	(0.05 – 27,00) с Действие ГЗ АТ на отключение	1.00
		откл.	предусмотрено	(не предусмотрено, предусмотрено)	рено
		Действие ГЗ РПН на откл.	Действие ГЗ РПН на откл. предусмотрено	Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
		Действие ГЗ ЛРТ на откл.	Действие ГЗ ЛРТ на откл. предусмотрено	Действие ГЗ ЛРТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмот рено
	Газовые	Перевод ГЗАТ сигн.ст-откл	Перевод ГЗАТ сигн.ст- откл	Перевод ГЗ АТ сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотр
	защиты	Перевод ГЗЛРТ- сигн.ст-откл	предусмотрен Перевод ГЗЛРТсигн.ст- откл предусмотрен	Перевод ГЗ ЛРТ сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотро
		Дейст.КИ-Вывод ГЗ АТ сигн	Дейст.КИ-Вывод ГЗ АТ сигн не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ АТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не преду- смотрено
		Дейст.КИ-Вывод ГЗ АТ откл.	Дейст.КИ-Вывод ГЗ АТ откл. не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ АТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не преду- смотрено
		Дейст.КИ на вывод ГЗ РПН	Дейст.КИ на вывод ГЗ РПН не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено, предусмотрено)	не преду- смотрено

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		Дейст.КИ-Вывод ГЗЛРТ сигн	Дейст.КИ-Вывод ГЗЛРТ сигн не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не преду- смотрено
		Дейст.КИ-Вывод ГЗЛРТ откл	Дейст.КИ-Вывод ГЗЛРТ откл не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не преду- смотрено
		Дейст.давл.РПН ЛРТ-откл.	Дейст.давл.РПН ЛРТ- откл. не предусмотрено	Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено)	не преду- смотрено
		Вх. ГЗ АТ-А сигн.ст.	Вх. ГЗ АТ-А сигн.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ АТ-В сигн.ст.	Вх. ГЗ АТ-В сигн.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ АТ-С сигн.ст.	Вх. ГЗ АТ-С сигн.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ АТ(общ.) сигн.ст.	Вх. ГЗ АТ(общ.) сигн.ст. 25 ГЗ АТ(общ.) сигн.ст.	Прием сигнала 'ГЗ АТ общ. сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	25 ГЗ АТ(общ.) сигн.ст.
		Вх. ГЗ АТ-А откл.ст.	Вх. ГЗ АТ-А откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	•
		Вх. ГЗ АТ-В откл.ст.	Вх. ГЗ АТ-В откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	
		Вх. ГЗ АТ-С откл.ст.	Вх. ГЗ АТ-С откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ АТ(общ.) откл.ст.	Вх. ГЗ АТ(общ.) откл.ст. 26 ГЗ АТ(общ.) откл.ст.	Прием сигнала 'ГЗ АТ общ. отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	26 ГЗ АТ(общ.) откл.ст.
		Вх. ГЗ РПН-А	Вх. ГЗ РПН-А 27 ГЗ РПН-А	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	27 ГЗ РПН-А
		Вх. ГЗ РПН-В	Вх. ГЗ РПН-В 28 ГЗ РПН-В	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	28 ГЗ РПН-В
		Вх. ГЗ РПН-С	Вх. ГЗ РПН-С 29 ГЗ РПН-С	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	29 ГЗ РПН-С
		Вх. ГЗ РПН (общ.)	Вх. ГЗ РПН (общ.) -	Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
Уставки	Газовые	Вх. ГЗ ЛРТ-А сигн.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-А сигн.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
JCIGBRA	защиты	Вх. ГЗ ЛРТ-В сигн.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-В сигн.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ-С сигн.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-С сигн.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ(общ.) сигн.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ(общ.) сигн.ст. 30 ГЗ ЛРТ(общ.) сигн.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ (общ.) сигнальная ступень' по входу(выбор из списка дискретных сигналов)	30 ГЗ ЛРТ(общ.) сигн.ст.
		Вх. ГЗ ЛРТ-А откл.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-А откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ-В откл.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-В откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ-С откл.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ-С откл.ст. -	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. ГЗ ЛРТ(общ.) откл.ст.	Вх. ГЗ ЛРТ(общ.) откл.ст.	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ общ. отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных	31 ГЗ ЛРТ(общ.)
		Bx. SA ГЗ AT-A	31 ГЗ ЛРТ(общ.) откл.ст. Вх. SA ГЗ АТ-А	сигналов) Перевод ГЗ АТ фаза А на сигнал по входу	откл.ст. -
		Bx. SA Г3 AT-B	- Bx. SA ГЗ AT-B	(выбор из списка дискретных сигналов) Перевод ГЗ АТ фаза В на сигнал по входу	_
		Bx. SA Г3 AT-C	- Bx. SA ГЗ AT-C	(выбор из списка дискретных сигналов) Перевод ГЗ АТ фаза С на сигнал по входу	_
		Вх. SA ГЗ(общ.)	- Вх. SA ГЗ(общ.)	(выбор из списка дискретных сигналов) Перевод ГЗ АТ (общ.) на сигнал по входу	14 SA
		Вх. SA ГЗ РПН-А	14 SA ГЗ(общ.) Вх. SA ГЗ РПН-А	(выбор из списка дискретных сигналов) Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу	Г3(общ.) -
		Вх. SA ГЗ РПН-В	- Вх. SA ГЗ РПН-В -	(выбор из списка дискретных сигналов) Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA ГЗ РПН-С	Вх. SA ГЗ РПН-С -	Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. SA ГЗ РПН(общ.)	Вх. SA ГЗ РПН(общ.) 15 SA ГЗ РПН(общ.)	Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	15 SA ГЗ РПН(общ.)
		Вх. SA ГЗ ЛРТ-А	Вх. SA ГЗ ЛРТ-А	Перевод ГЗ ЛРТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	- -
			Вх. SA ГЗ ЛРТ-В	Перевод ГЗ ЛРТ фаза В на сигнал по входу	

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
	ное меню меню геню Газовые защиты	Вх. SA ГЗ ЛРТ-С	Вх. SA ГЗ ЛРТ-С -	Перевод ГЗ ЛРТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	=
		Вх. SA ГЗ ЛРТ(общ.)	Вх. SA ГЗ ЛРТ(общ.)	Перевод ГЗ ЛРТ (общ.) на сигнал по входу	16 SA F3
		Вх. КИ ГЗ АТ-А	16 SA ГЗ ЛРТ(общ.) Вх. КИ ГЗ АТ-А сигн.ст.	(выбор из списка дискретных сигналов)	ЛРТ(общ.)
		CUTH.CT.	BX. KVI I 3 AT-A CVITH.CT.	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ АТ-В	Вх. КИ ГЗ АТ-В сигн.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В сигн.ст.' по входу	_
		сигн.ст. Вх. КИ ГЗ АТ-С	- Вх. КИ ГЗ АТ-С сигн.ст.	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С сигн.ст.' по входу	
		сигн.ст.	-	(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ АТ сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ АТ сигн.ст. -	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ АТ-А откл.ст.	Вх. КИ ГЗ АТ-А откл.ст. -	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ АТ-В откл.ст.	Вх. КИ ГЗ АТ-В откл.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ АТ-С откл.ст.	Вх. КИ ГЗ АТ-С откл.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	_
		Вх. КИ ГЗ АТ откл.ст.	Вх. КИ ГЗ АТ откл.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) откл.ст.' по входу	_
		Вх. КИ ГЗ РПН-А	- Вх. КИ ГЗ РПН-А	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу	_
			- Вх. КИ ГЗ РПН-В	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу	
		Вх. КИ ГЗ РПН-В	-	(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ РПН-С	Вх. КИ ГЗ РПН-С -	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Защиты	Вх. КИ ГЗ РПН(общ.)	Вх. КИ ГЗ РПН(общ.) -	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-А сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-А сигн.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-В сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-В сигн.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	_
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-С сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-С сигн.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-А откл.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-А откл.ст.	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	_
Уставки		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-В откл.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-В откл.ст.	(выбор из списка дискретных сигналов) Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
Grabion		Вх. КИ ГЗ ЛРТ-С откл.ст.	Вх. КИ ГЗ ЛРТ-С откл.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. КИ ГЗ ЛРТ	Вх. КИ ГЗ ЛРТ откл.ст.	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	_
		откл.ст.			32 Опера-
		Вх. Оперативный ток ГЗ	Вх. Оперативный ток ГЗ 32 Оперативный ток ГЗ	Контроль опер.тока ГЗ по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	тивный то ГЗ
			Вх. Реле давления РПН		24 Реле
		Вх. Реле давления РПН ЛРТ	ЛРТ 24 Реле давления РПН	Прием сигнала 'Реле давления РПН ЛРТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	давления РПН ЛРТ
		I VPOP IIII	ЛРТ Icp УРОВ НН, А	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны НН	
		Іср УРОВ НН	1,00 U HH мин. ПТ, В	(0.04 – 2,00) A Напряжение срабатывания реле минимального	1,00
		U НН мин. ПТ	10,00	напряжения (10.00 – 100,00) В	10,00
		U2 НН ПТ	U2 НН ПТ, В 6,00	Напряжение срабатывания реле обратной после- довательности (6.00 – 24,00) В	6,00
		Время импульса на пуск ПТ	Время импульса на пуск ПТ, с 1,00	Длительность импульса на пуск ПТ АТ (0.05 – 27,00) с	1,00
		Время импПуск отс.кл.	1,00 Время импПуск отс.кл., с 1,00	Длительность импульса на пуск отсечного клапана (0.05 – 27,00) с	1,00
	Пожаро-	Пуск ПТ АТ	Пуск ПТ АТ предусмотрен	Пуск пожаротушения АТ (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмот
		Пуск отсечного кла-	Пуск отсечного клапана	Пуск отсечного клапана	рен предусмот
		пана	предусмотрен	(предусмотрен, не предусмотрен)	рен
		Действие РТ УРОВ ВН-нет U	Действие РТ УРОВ ВН- нет U не предусмотрено	Действие РТ УРОВ стороны ВН для контроля отсутствия U (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
1		Действие РТ УРОВ	Действие РТ УРОВ СН-	Действие РТ УРОВ стороны СН для контроля	не преду-
		Деиствие РТ УРОВ СН-нет U	нет U	отсутствия U (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено
			не предусмотрено		
		Действие РТ УРОВ	действие РТ УРОВ НН- нет U	Действие РТ УРОВ стороны НН для контроля	не преду-
			Действие РТ УРОВ НН-	Действие РТ УРОВ стороны НН для контроля отсутствия U (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию	
	ое ню	Вх. Вывод пуск ПТ АТ	Вх. Вывод пуск ПТ АТ 10 Вывод пуск ПТ АТ	Прием сигнала 'Вывод пуска ПТ АТ (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	10 Вывод пуск ПТ АТ	
		Вх. Вывод пуска Отс.Клап.	Вх. Вывод пуска Отс.Клап. -	Прием сигнала 'Вывод пуска отсечного клапана (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Действие ТЗ на откл. АТ	Действие ТЗ на откл. АТ не предусмотрено	Действие технологических защит на откл. АТ (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Дейст.Предохр.Кл откл.АТ	Дейст.Предохр.Кл откл.АТ не предусмотрено	Действие предохранительного клапана на откл. АТ (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Откл. АТ-Низкий ур. масла	Откл. АТ-Низкий ур. Масла не предусмотрено	Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в АТ' (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Откл. АТ-Высокий ур.масла	Откл. АТ-Высокий ур.масла не предусмотрено	Отключение АТ от сигнала 'Высокий уровень масла в АТ' (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Откл. АТ-Высокая Т масла	Откл. АТ-Высокая Т масла не предусмотрено	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в АТ (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Откл.АТ-Высокая Т обмотки	Откл.АТ-Высокая Т обмотки не предусмотрено	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура обмотки (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Откл.АТ- Низк.Ур.МаслаЛРТ	Откл.АТ- Низк.Ур.МаслаЛРТ не предусмотрено	Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ' (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Откл.АТ-Высок.Т масла ЛРТ	Откл.АТ-Высок.Т масла ЛРТ не предусмотрено	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в ЛРТ (предусмотрено, не предусмотрено)	не преду- смотрено	
		Вх. 2-ая группа вых. реле	Вх. 2-ая группа вых. реле 35 2-ая группа вых. реле	Прием сигнала '2-ая группа выходных реле' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	35 2-ая груп- па вых. реле	
	и Техно- лог.защиты	Вх. Срабатывание ТЗ	Вх. Срабатывание ТЗ -	Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Bx. SA Технологич. защиты	Bx. SA Технологич. Защиты -	Перевод 'Сраб. технологических защит' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
Уставки		Вх. Сраб. предохр.клапана	Вх. Сраб. предохр.клапана -	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного кла- пана' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
			Bx. SA Предо- хран.Клапан	Вх. SA Предо- хран.Клапан -	Перевод 'Сраб. предохранительного клапана' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх. Низкий ур. масла в АТ	Вх. Низкий ур. масла в АТ 36 Низкий ур. масла в АТ	Прием сигнала 'Низкий уровень масла в АТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	36 Низкий ур. масла в АТ	
			Bx. SA Низ.Ур. масла в AT	Вх. SA Низ.Ур. масла в АТ -	Перевод 'Низкий уровень масла в АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.Высокий ур. масла в АТ	Вх.Высокий ур. масла в АТ 37 Высокий ур. масла в АТ	Прием сигнала 'Высокий уровень масла в АТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	37 Высокий ур. масла в АТ	
		Вх. SA Выс.Ур. мас- ла в АТ	Вх. SA Выс.Ур. масла в АТ -	Перевод 'Высокий уровень масла в АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Вх. Высокая Т масла в АТ	Вх. Высокая Т масла в АТ 38 Высокая Т масла в АТ	Прием сигнала 'Высокая температура масла в АТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	38 Высокая Т масла в АТ	
		Вх. SA Выс. Т масла в АТ	Вх. SA Выс. Т масла в АТ -	Перевод 'Высокая температура масла в АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Вх. Высокая Т об- мотки	Вх. Высокая Т обмотки -	Прием сигнала 'Высокая температура обмотки' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Вх. SA Выс.Т обмот- ки	Вх. SA Выс.Т обмотки -	Перевод 'Высокая температура обмотки' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Вх.Низкий ур. масла в ЛРТ	Вх.Низкий ур. масла в ЛРТ 39 Низкий ур. масла в ЛРТ	Прием сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	39 Низкий ур. масла в ЛРТ	
		Bx.SA Низ.Ур. масла в ЛРТ	Вх.SA Низ.Ур. масла в ЛРТ	Перевод 'Низкий уровень масла в ЛРТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-	
		Вх. Высокая Т масла в ЛРТ	Вх. Высокая Т масла в ЛРТ 40 Высокая Т масла в ЛРТ	Прием сигнала 'Высокая температура масла в ЛРТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	40 Высокая Т масла в ЛРТ	

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
	Техно- лог.защиты	Вх. SA Выс. Т масла в ЛРТ	Вх. SA Выс. Т масла в ЛРТ -	Перевод 'Высокая температура масла в ЛРТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx. SA BH - 'AT'	Bx. SA BH - 'AT'	Прием сигнала от SA BH 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Техно- погавщиты Вх. SA Выс. Т масла в в ЛРТ Вх. SA ВН - 'AT Вх. SG ВН - 'AT Вх. SA СН	Прием сигнала от SA BH 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-		
		Bx. SG BH - 'AT'	Bx. SG BH - 'AT'	Прием сигнала от SG BH 'AT' по входу	-
	Контроль	Bx. SG BH - 'OB'	Bx. SG BH - 'OB'	Прием сигнала от SG BH 'OB' по входу	-
		Bx. SA CH - 'AT'	Bx. SA CH - 'AT'	Прием сигнала от SA CH 'Положение - AT' по входу	-
		Bx. SA CH - 'OB'	Bx. SA CH - 'OB'	Прием сигнала от SA CH 'Положение - OB' по входу	-
		Bx. SG CH - 'AT'	Bx. SG CH - 'AT'	Прием сигнала от SG CH 'AT' по входу	-
		Bx. SG CH - 'OB'	Bx. SG CH - 'OB'	Прием сигнала от SG CH 'OB' по входу	-
		Вход ВВ No1	- Вход ВВ No1	Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал	_
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Значение ВВ №1,	0.00
			BB No1	Выдержка времени ВВ №1	на срабаты-
		-		Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал	вание
			- Значение ВВ2, с	(выбор из списка дискретных сигналов) Значение ВВ №2,	0.00
Уставки	:			(0.00 - 27.00) с Выдержка времени ВВ №2	на срабаты-
				(на срабатывание, на возврат) Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал	вание
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	– Значение ВВЗ. мин	(выбор из списка дискретных сигналов) Значение ВВ №3,	-
			10		10 на срабаты-
	Попоп-		на срабатывание	(на срабатывание, на возврат) Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал	вание
	нитель-	Вход ВВ №4	-	(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Значение ВВ4	20	(1 - 60) мин	20
		BB No4	на срабатывание	(на срабатывание, на возврат)	на срабаты- вание
		Вход ВВ No5		(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Значение ВВ5	60	(1 - 60) мин	60
		BB No5	на срабатывание	Выдержка времени ВВ №5 (на срабатывание, на возврат)	на срабаты- вание
		Bx.SA1_VIRT	-	SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA2_VIRT	1	SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA3_VIRT	Bx.SA3_VIRT -	SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA4_VIRT	Bx.SA4_VIRT -	SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Bx.SA5_VIRT	Bx.SA5_VIRT -	SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Конф-ие	Вх.бит 0 гр.уст.	Вх.бит 0 гр.уст. -	Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.бит 1 гр.уст.	Вх.бит 1 гр.уст. -	Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	уставок	Вх.бит 2 гр.уст.	-	Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.1 гр.уст	-	Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
лужебные		Эл.кл.2 гр.уст	-	Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
араметры		Эл.кл.3 гр.уст	-	Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	эл.клгр.	Эл.кл.4 гр.уст	-	Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.5 гр.уст	-	Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.6 гр.уст	-	Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Voude:-	Эл.кл.7 гр.уст	- 1	Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	220 Even 252
	Конфиг. вых.реле	Конфиг. К01	Конфиг. К01 328 Пуск ЗДЗ в 043	Вывод на выходное реле К1:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	328 Пуск ЗДЗ в 043

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		Конфиг. К02	Конфиг. K02	Вывод на выходное реле К2:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	306 Откл. АТ, ЗАПВ
	_	Конфиг. К03	306 Откл. АТ, ЗАПВ Конфиг. К03	Вывод на выходное реле К3:X101 дискретного сигнала N	320 Пуск МТЗ
		Конфиг. К04	320 Пуск МТЗ по Uнн Конфиг. К04	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К4:Х101 дискретного сигнала N	по Uнн 346 Откл. Q4
		·	346 Откл. Q4 Конфиг. K05	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К5:Х101 дискретного сигнала N	345 Откл.Q4-
	_	Конфиг. К05	345 Откл.Q4-АПВ Конфиг. К06	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К6:X101 дискретного сигнала N	АПВ 309 Авт.Охл-
	_	Конфиг. К06	309 Авт.Охл-1ст	(выбор из списка дискретных сигналов)	1ст
		Конфиг. К07	Конфиг. К07 310 Авт.Охл-2ст	Вывод на выходное реле К7:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	310 Авт.Охл- 2ст
		Конфиг. К08	Конфиг. К08 307 Откл. ВН(Q2)	Вывод на выходное реле К8:X101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	307 Откл. ВН(Q2)
		Конфиг. К09	Конфиг. К09 296 Пуск УРОВ ВН,СН	Вывод на выходное реле К9:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	296 Пуск УРОВ ВН,СН
		Конфиг. К10	Конфиг. К10	Вывод на выходное реле К10:X102 дискретного сигнала N	340 Откл.Q1-
		Конфиг. К11	340 Откл.Q1-АПВ Конфиг. К11	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К11:X102 дискретного сигнала N	АПВ 341 Откл.Q1
		•	341 Откл.Q1 Конфиг. К12	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К12:X102 дискретного сигнала N	320 Пуск МТЗ
	-	Конфиг. К12	320 Пуск МТЗ по Uнн Конфиг. К13	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К13:Х102 дискретного сигнала N	по Онн 360 Пуск ПТ
	_	Конфиг. К13	360 Пуск ПТ АТ	(выбор из списка дискретных сигналов)	AT
		Конфиг. К14	Конфиг. К14 361 Нет U-AT	Вывод на выходное реле К14:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	361 Нет U-AT
		Конфиг. К15	Конфиг. К15 315 Бл.РПН-НО	Вывод на выходное реле К15:X102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	315 Бл.РПН- НО
		Конфиг. К16	Конфиг. К16 302 Откл. шин-ВН	Вывод на выходное реле К16:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	302 Откл. шин-ВН
		Конфиг. К17	Конфиг. К17	Вывод на выходное реле К17:Х103 дискретного сигнала N	318 Зем-
	Конфиг. вых.реле	Конфиг. К18	318 Земля_НН Конфиг. К18	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К18:Х103 дискретного сигнала N	ля_НН -
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Конфиг. К19	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К19:X103 дискретного сигнала N	305 Откл.
	-	Конфиг. К19	305 Откл. шин-СН Конфиг. К20	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле K20:X103 дискретного сигнала N	шин-СН 306 Откл. АТ,
	<u> </u>	Конфиг. К20	306 Откл. АТ, ЗАПВ	(выбор из списка дискретных сигналов)	ЗАПВ
		Конфиг. К21	Конфиг. К21 335 Бл.АВР СВ НН	Вывод на выходное реле К21:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	335 Бл.АВР СВ НН
	•	Конфиг. К22	Конфиг. К22 330 Пуск 3Д3-МТЗ НН	Вывод на выходное реле K22:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	330 Пуск ЗДЗ- МТЗ НН
Служебные параметры		Конфиг. К23	Конфиг. К23 308 Откл. СН(Q3)	Вывод на выходное реле K23:X103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	308 Откл. СН(Q3)
параметры		Конфиг. К24	Конфиг. К24	Вывод на выходное реле К24:X103 дискретного сигнала N	-
		Конфиг. К25	- Конфиг. К25	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К25:X104 дискретного сигнала N	_
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Конфиг. К26	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К26:Х104 дискретного сигнала N	
	-	Конфиг. К26	- Конфиг. К27	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К27:Х104 дискретного сигнала N	-
	_	Конфиг. К27	· -	(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. К28	Конфиг. К28 -	Вывод на выходное реле K28:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. К29	Конфиг. К29 -	Вывод на выходное реле К29:X104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Конфиг. К30	Конфиг. K30 -	Вывод на выходное реле К30:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	<u>-</u>	Конфиг. К31	Конфиг. К31	Вывод на выходное реле К31:X104 дискретного сигнала N	-
	<u>_</u>	Конфиг. К32	- Конфиг. К32	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К32:X104 дискретного сигнала N	_
	_	•	- Конфиг. К36	(выбор из списка дискретных сигналов) Вывод на выходное реле К4 БП дискретного сигнала N	274 ГЗ на
		Конфиг. К36	274 ГЗ на сигнал Светодиод 1	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 1 от дискретного сигнала N	сигнал 257 Сраб.
		Светодиод 1	257 Сраб. ДТЗ-А	(выбор из списка дискретных сигналов)	ДТЗ-А
		Светодиод 2	Светодиод 2 258 Сраб. ДТЗ-В	Светодиод 2 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	258 Сраб. ДТЗ-В
		Светодиод 3	Светодиод 3 259 Сраб. ДТЗ-С	Светодиод 3 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	259 Сраб. ДТЗ-В
		Светодиод 4	Светодиод 4 300 УРОВ ВН на себя	Светодиод 4 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	300 УРОВ ВН на себя
		Светодиод 5	Светодиод 5	Светодиод 5 от дискретного сигнала N	301 УРОВ ВН
	Кон-	Светодиод 6	301 УРОВ ВН Светодиод 6	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 6 от дискретного сигнала N	303 УРОВ СН
	фиг.сигн.		303 УРОВ СН на себя Светодиод 7	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 7 от дискретного сигнала N	на себя
		Светодиод 7	304 УРОВ СН Светодиод 8	(выбор из списка дискретных сигналов)	304 УРОВ СН 25 ГЗ АТ
		Светодиод 8	25 ГЗ АТ (общ.) сигн.	Светодиод 8 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	(общ.) сигн.
			ступень Светодиод 9	Светодиод 9 от дискретного сигнала N	ступень 26 ГЗ АТ
		Светодиод 9	26 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень	(выбор из списка дискретных сигналов)	(общ.) откл. ступень
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Светодиод 10	Светодиод 10 от дискретного сигнала N	27 ГЗ РПН

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметрь по умол- чанию
		Светодиод 11	Светодиод 11	Светодиод 11 от дискретного сигнала N	28 ГЗ РПН
	-	Светодиод 12	28 ГЗ РПН фаза В Светодиод 12	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 12 от дискретного сигнала N	фаза В 29 ГЗ РПН
			29 ГЗ РПН фаза С Светодиод 13	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 13 от дискретного сигнала N	фаза С
		Светодиод 13	329 ЛЗ НН	(выбор из списка дискретных сигналов)	329 ЛЗ НН
		Светодиод 14	Светодиод 14 334 МТЗ НН 1ст.	Светодиод 14 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	334 МТЗ НН 1ст.
		Светодиод 15	Светодиод 15 335 Блок. ABP CB HH	Светодиод 15 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	335 Блок. ABP CB HH
		Светодиод 17	Светодиод 17	Светодиод 17 от дискретного сигнала N	319 Неиспр.
	L		319 Неиспр. ЦН НН Светодиод 18	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 18 от дискретного сигнала N	ЦН НН 261Неиспр.П
	-	Светодиод 18	261Неиспр.Пит.ГЗ Светодиод 19	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 19 от дискретного сигнала N	т.ГЗ
	<u> </u>	Светодиод 19	369 ЗП	(выбор из списка дискретных сигналов)	369 ЗП
		Светодиод 20	Светодиод 20 360 Пуск ПТ АТ	Светодиод 20 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	360 Пуск ПТ АТ
		Светодиод 21	Светодиод 21 318 Земля_НН	Светодиод 21 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	318 Зем- ля_НН
	F	Светодиод 22	Светодиод 22	Светодиод 22 от дискретного сигнала N	375 Несоотв
			375 Несоотв. ОВ Светодиод 23	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 23 от дискретного сигнала N	ОВ 23 Откл. от
	_	Светодиод 23	23 Откл. от ШАОТ Светодиод 24	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 24 от дискретного сигнала N	ШАОТ 35 2-я группа
		Светодиод 24	35 2-я группа вых. реле	(выбор из списка дискретных сигналов)	вых. реле
		Светодиод 25	Светодиод 25 349 ЗДЗ НН1	Светодиод 25 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	349 ЗДЗ НН
		Светодиод 26	Светодиод 26 353 3Д3 HH2	Светодиод 26 от дискретного сигнала N	353 ЗДЗ НН
		Светодиод 27	Светодиод 27	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 27 от дискретного сигнала N	24 Реле дави
		оветоднод 27	24 Реле давл. РПН ЛРТ Светодиод 28	(выбор из списка дискретных сигналов)	РПН ЛРТ 30 ГЗ ЛРТ
		Светодиод 28	30 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн.	Светодиод 28 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	(общ.) сигн
	-		ступень Светодиод 29	Светодиод 29 от дискретного сигнала N	ступень 31 ГЗ ЛРТ
		Светодиод 29	31 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень	(выбор из списка дискретных сигналов)	(общ.) откл ступень
	Кон-	0	Светодиод 30	Светодиод 30 от дискретного сигнала N	378
	фиг.сигн.	Светодиод 30	378 Низ.Ур.Масла АТ	(выбор из списка дискретных сигналов)	Низ.Ур.Масл АТ
пужебные араметры		Светодиод 31	Светодиод 31 379 Выс.Ур.Масла АТ	Светодиод 31 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	379 Выс.Ур.Масл АТ
		Светодиод 32	Светодиод 32 380 Выс. Т масла АТ	Светодиод 32 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	380 Выс. Т масла АТ
	F	Светодиод 33	Светодиод 33	Светодиод 33 от дискретного сигнала N	381 Выс. Т
	-		381 Выс. Т обмотки Светодиод 34	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 34 от дискретного сигнала N	обмотки 382
		Светодиод 34	382 Низ.Ур.МаслаЛРТ Светодиод 35	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 35 от дискретного сигнала N	Низ.Ур.Масл ЛРТ 383 Выс.Т
		Светодиод 35	383 Выс.Т масла ЛРТ	(выбор из списка дискретных сигналов)	масла ЛРТ
		Светодиод 36	Светодиод 36 -	Светодиод 36 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 37	Светодиод 37	Светодиод 37 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 38	Светодиод 38	Светодиод 38 от дискретного сигнала N	<u> </u>
	-		- Светодиод 39	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 39 от дискретного сигнала N	
	<u> </u>	Светодиод 39	Светодиод 40	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 40 от дискретного сигнала N	-
		Светодиод 40	-	(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 41	Светодиод 41 -	Светодиод 41 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 42	Светодиод 42	Светодиод 42 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	-	Светодиод 43	Светодиод 43	Светодиод 43 от дискретного сигнала N	<u> </u>
	-		- Светодиод 44	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 44 от дискретного сигнала N	
		Светодиод 44	-	(выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 45	Светодиод 45	Светодиод 45 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 46	Светодиод 46 -	Светодиод 46 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Ī	Светодиод 47	Светодиод 47	Светодиод 47 от дискретного сигнала N	-
	+	Светодиод 48	- Светодиод 48	(выбор из списка дискретных сигналов) Светодиод 48 от дискретного сигнала N	_
-			- 465 Фикс. светод.	(выбор из списка дискретных сигналов) Фиксация состояния светодиода №1	
	Фиксация	465 Сраб. ДТЗ-А	Сраб. ДТЗ-А Вкл.	(вкл. / откл.)	Вкл.
	состояния светодио-	466 Сраб. ДТЗ-В	466 Фикс. светод. Сраб. ДТЗ-В Вкл.	Фиксация состояния светодиода №2 (вкл. / откл.)	Вкл.
	дов	467 Сраб. ДТЗ-С	467 Фикс. светод. Сраб. ДТЗ-С Вкл.	Фиксация состояния светодиода №3 (вкл. / откл.)	Вкл.

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		468 УРОВ ВН на себя	468 Фикс. светод. УРОВ ВН на себя Вкл.	Фиксация состояния светодиода №4 (вкл. / откл.)	Вкл.
	Фиксация состояния	469 УРОВ ВН	469 Фикс. светод. УРОВ ВН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №5 (вкл. / откл.)	Вкл.
		470 УРОВ СН на себя	470 Фикс. светод. УРОВ СН на себя Вкл.	Фиксация состояния светодиода №6 (вкл. / откл.)	Вкл.
		471 УРОВ СН	471 Фикс. светод. УРОВ СН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №7 (вкл. / откл.)	Вкл.
		472 ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень	472 Фикс. светод. ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень Вкл.	Фиксация состояния светодиода №8 (вкл. / откл.)	Вкл.
		473 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень	473 Фикс. светод. ГЗ АТ (общ.) откл. ступень Вкл.	Фиксация состояния светодиода №9 (вкл. / откл.)	Вкл.
		474 ГЗ РПН фаза А	474 Фикс. светод. ГЗ РПН фаза А Вкл.	Фиксация состояния светодиода №10 (вкл. / откл.)	Вкл.
		475 ГЗ РПН фаза В	475 Фикс. светод. ГЗ РПН фаза В Вкл.	Фиксация состояния светодиода №11 (вкл. / откл.)	Вкл.
		476 ГЗ РПН фаза С	476 Фикс. светод. ГЗ РПН фаза С Вкл.	Фиксация состояния светодиода №12 (вкл. / откл.)	Вкл.
		477 ЛЗ НН	477 Фикс. светод. ЛЗ НН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №13 (вкл. / откл.)	Вкл.
		478 МТЗ НН 1ст.	478 Фикс. светод. МТЗ НН 1ст. Вкл.	Фиксация состояния светодиода №14	Вкл.
		479 Блок. АВР СВ НН	479 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №15	Вкл.
		480 Тестирование	Блок. ABP CB HH Вкл. 480 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №16	Откл.
		481 Неиспр. ЦН НН	Тестирование Откл. 481 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №17	Вкл.
		• •	Неиспр. ЦН НН Вкл. 482 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №18	Вкл.
		482 Неиспр.Пит.Г3	Неиспр.Пит.ГЗ Вкл. 483 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №19	
		483 ЗП	3П Вкл. 484 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №20	Вкл.
		484 Пуск ПТ АТ	Пуск ПТ АТ Вкл. 485 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №21	Вкл.
		485 Земля_НН	Земля_НН Вкл. 486 Фикс. светод.	(вкл. / откл.)	Вкл.
		486 Несоотв. ОВ	Несоотв. ОВ Вкл.	Фиксация состояния светодиода №22 (вкл. / откл.)	Вкл.
_		487 Откл. от ШАОТ	487 Фикс. светод. Откл. от ШАОТ Вкл.	Фиксация состояния светодиода №23 (вкл. / откл.)	Вкл.
лужебные параметры		488 2-я группа вых. реле	488 Фикс. светод. 2-я группа вых. реле Вкл.	Фиксация состояния светодиода №24 (вкл. / откл.)	Вкл.
	дов	489 ЗДЗ НН1	489 Фикс. светод. 3Д3 НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №25 (вкл. / откл.)	Вкл.
		490 ЗДЗ НН2	490 Фикс. светод. 3Д3 НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №26 (вкл. / откл.)	Вкл.
		491 Реле давл. РПН ЛРТ	491 Фикс. светод. Реле давл. РПН ЛРТ Вкл.	Фиксация состояния светодиода №27 (вкл. / откл.)	Вкл.
		492 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень	492 Фикс. светод. ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень Вкл.	Фиксация состояния светодиода №28 (вкл. / откл.)	Вкл.
		493 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень	493 Фикс. светод. ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень Вкл.	Фиксация состояния светодиода №29 (вкл. / откл.)	Вкл.
		494 Низ.Ур.Масла АТ	494 Фикс. светод. Низ.Ур.Масла АТ Вкл.	Фиксация состояния светодиода №30 (вкл. / откл.)	Вкл.
		495 Выс.Ур.Масла АТ	495 Фикс. светод. Выс.Ур.Масла АТ Вкл.	Фиксация состояния светодиода №31 (вкл. / откл.)	Вкл.
		496 Выс. Т масла АТ	496 Фикс. светод.	Фиксация состояния светодиода №32	Вкл.
		497 Выс. Т обмотки	Выс. Т масла АТ Вкл. 497 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №33	Вкл.
			Выс. Т обмотки Вкл. 498 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №34	
		498 Низ.Ур.МаслаЛРТ	Низ.Ур.МаслаЛРТ Вкл. 499 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №35	Вкл.
		499 Выс.Т масла ЛРТ	Выс.Т масла ЛРТ Вкл. 500 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №36	Вкл.
		500 Светодиод 36	Светодиод 36 Вкл.	(вкл. / откл.)	Вкл.
		501 Светодиод 37	501 Фикс. светод. Светодиод 37 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №37 (вкл. / откл.)	Вкл.
		502 Светодиод 38	502 Фикс. светод. Светодиод 38 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №38 (вкл. / откл.)	Вкл.
		503 Светодиод 39	503 Фикс. светод. Светодиод 39 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №39 (вкл. / откл.)	Вкл.
		504 Светодиод 40	504 Фикс. светод.	Фиксация состояния светодиода №40	Вкл.
		505 Светодиод 41	Светодиод 40 Вкл. 505 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №41	Вкл.
			Светодиод 41 Вкл. 506 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №42	
		506 Светодиод 42	Светодиод 42 Вкл. 507 Фикс. светод.	(вкл. / откл.) Фиксация состояния светодиода №43	Вкл.
		507 Светодиод 43	Светодиод 43 Вкл.	(вкл. / откл.)	Вкл.

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		508 Светодиод 44	508 Фикс. светод. Светодиод 44 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №44 (вкл. / откл.)	Вкл.
	Фиксация	509 Светодиод 45	509 Фикс. светод. Светодиод 45 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №45 (вкл. / откл.)	Вкл.
	состояния светоди-	510 Светодиод 46	510 Фикс. светод. Светодиод 46 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №46 (вкл. / откл.)	Вкл.
	одов	511 Светодиод 47	511 Фикс. светод. Светодиод 47 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №47 (вкл. / откл.)	Вкл.
		512 Светодиод 48	512 Фикс. светод.	Фиксация состояния светодиода №48	Вкл.
		465 Сраб. ДТЗ-А	465 Сигн. сраб.	(вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		466 Сраб. ДТЗ-В	Сраб. ДТЗ-А Вкл. 466 Сигн. сраб.	светодиода №1 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		467 Сраб. ДТЗ-С	Сраб. ДТЗ-В Вкл. 467 Сигн. сраб.	светодиода №2 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		• • • •	Сраб. ДТЗ-С Вкл. 468 Сигн. сраб.	светодиода №3 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	
		468 УРОВ ВН на себя	УРОВ ВН на себя Вкл. 469 Сигн. сраб.	светодиода №4 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		469 УРОВ ВН	УРОВ ВН Вкл.	светодиода №5 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		470 УРОВ СН на себя	470 Сигн. сраб. УРОВ СН на себя Вкл.	светодиода №6 (вкл. / откл.)	Вкл.
		471 УРОВ СН	471 Сигн. сраб. УРОВ СН Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №7 (вкл. / откл.)	Вкл.
		472 ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень	472 Сигн. сраб. ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №8 (вкл. / откл.)	Вкл.
		473 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень	473 Сигн. сраб. ГЗ АТ (общ.) откл. ступень Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №9 (вкл. / откл.)	Вкл.
		474 ГЗ РПН фаза А	474 Сигн. сраб. ГЗ РПН фаза А Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №10 (вкл. / откл.)	Вкл.
		475 ГЗ РПН фаза В	475 Сигн. сраб. ГЗ РПН фаза В Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №11 (вкл. / откл.)	Вкл.
		476 ГЗ РПН фаза С	476 Сигн. сраб. ГЗ РПН фаза С Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №12 (вкл. / откл.)	Вкл.
		477 ЛЗ НН	477 Сигн. сраб.	Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
_		478 МТЗ НН 1ст.	ЛЗ НН Вкл. 478 Сигн. сраб.	светодиода №13 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
лужебные араметры		479 Блок. ABP CB HH	МТЗ НН 1ст. Вкл. 479 Сигн. сраб.	светодиода №14 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
			Блок. ABP CB НН Вкл. 480 Сигн. сраб.	светодиода №15 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	
	Маска сигнали-	480 Тестирование	Тестирование Откл. 481 Сигн. сраб.	светодиода №16 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
	зации сраба-	481 Неиспр. ЦН НН	Неиспр. ЦН НН Откл.	светодиода №17 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
	тывания	482 Неиспр.Пит.ГЗ	482 Сигн. сраб. Неиспр.Пит.ГЗ Откл.	светодиода №18 (вкл. / откл.)	Откл.
		483 ЗП	483 Сигн. сраб. 3П Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №19 (вкл. / откл.)	Откл.
		484 Пуск ПТ АТ	484 Сигн. сраб. Пуск ПТ АТ Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №20 (вкл. / откл.)	Вкл.
		485 Земля_НН	485 Сигн. сраб. Земля_НН Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №21 (вкл. / откл.)	Откл.
		486 Несоотв. ОВ	486 Сигн. сраб. Несоотв. ОВ Откл.	Маска сигнализации срабатывания	Откл.
		487 Откл. от ШАОТ	487 Сигн. сраб.	светодиода №22 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
		488 2-я группа вых.	Откл. от ШАОТ Откл. 488 Сигн. сраб.	светодиода №23 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		реле 489 ЗДЗ НН1	2-я группа вых. реле Вкл. 489 Сигн. сраб.	светодиода №24 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	
			3Д3 НН1 Вкл. 490 Сигн, сраб.	светодиода №25 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		490 ЗДЗ НН2 491 Реле давл. РПН	3Д3 НН2 Вкл. 491 Сигн. сраб.	светодиода №26 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Вкл.
		лрт	Реле давл. РПН ЛРТ Вкл.	светодиода №27 (вкл. / откл.)	Вкл.
		492 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень	492 Сигн. сраб. ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №28 (вкл. / откл.)	Вкл.
		493 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень	493 Сигн. сраб. ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №29 (вкл. / откл.)	Вкл.
		494 Низ.Ур.Масла АТ	494 Сигн. сраб. Низ.Ур.Масла АТ Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №30 (вкл. / откл.)	Откл.
		495 Выс.Ур.Масла АТ	495 Сигн. сраб. Выс.Ур.Масла АТ Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №31 (вкл. / откл.)	Откл.
		496 Выс. Т масла АТ	496 Сигн. сраб. Выс. Т масла АТ Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №32 (вкл. / откл.)	Откл.
		497 Выс. Т обмотки	497 Сигн. сраб. Выс. Т обмотки Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №33 (вкл. / откл.)	Откл.

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		498 Низ.Ур.МаслаЛРТ	498 Сигн. сраб. Низ.Ур.МаслаЛРТ Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №34 (вкл. / откл.)	Откл.
		499 Выс.Т масла ЛРТ	499 Сигн. сраб.Выс.Т масла ЛРТ Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №35 (вкл. / откл.)	Откл.
		500 Светодиод 36	500 Сигн. сраб. Светодиод 36 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №36 (вкл. / откл.)	Откл.
		501 Светодиод 37	501 Сигн. сраб. Светодиод 37 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №37 (вкл. / откл.)	Откл.
		502 Светодиод 38	502 Сигн. сраб. Светодиод 38 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №38 (вкл. / откл.)	Откл.
		503 Светодиод 39	503 Сигн. сраб.	Маска сигнализации срабатывания	Откл.
	Маска сигнали- зации	504 Светодиод 40	Светодиод 39 Откл. 504 Сигн. сраб.	светодиода №39 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
		505 Светодиод 41	Светодиод 40 Откл. 505 Сигн. сраб.	светодиода №40 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
	сраба- тывания	506 Светодиод 42	Светодиод 41 Откл. 506 Сигн. сраб.	светодиода №41 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
:			Светодиод 42 Откл. 507 Сигн. сраб.	светодиода №42 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
		507 Светодиод 43	Светодиод 43 Откл. 508 Сигн. сраб.	светодиода №43 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	-
		508 Светодиод 44	Светодиод 44 Откл. 509 Сигн. сраб.	светодиода №44 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
		509 Светодиод 45	Светодиод 45 Откл. 510 Сигн. сраб.	светодиода №45 (вкл. / откл.) Маска сигнализации срабатывания	Откл.
		510 Светодиод 46	Светодиод 46 Откл.	светодиода №46 (вкл. / откл.)	Откл.
		511 Светодиод 47	511 Сигн. сраб. Светодиод 47 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №47 (вкл. / откл.)	Откл.
		512 Светодиод 48	512 Сигн. сраб. Светодиод 48 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №48 (вкл. / откл.)	Откл.
		465 Сраб. ДТЗ-А	465 Сигн. неиспр. Сраб. ДТЗ-А Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №1 (вкл. / откл.)	Откл.
	Маска сигнали- зации неисправ- ности	466 Сраб. ДТЗ-В	466 Сигн. неиспр. Сраб. ДТЗ-В Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №2 (вкл. / откл.)	Откл.
		467 Сраб. ДТЗ-С	467 Сигн. неиспр. Сраб. ДТЗ-С Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №3 (вкл. / откл.)	Откл.
		468 УРОВ ВН на себя	468 Сигн. неиспр. УРОВ ВН на себя Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №4 (вкл. / откл.)	Откл.
Служебные параметры		469 УРОВ ВН	469 Сигн. неиспр. УРОВ ВН Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №5 (вкл. / откл.)	Откл.
		470 УРОВ СН на себя	470 Сигн. неиспр. УРОВ СН на себя Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №6 (вкл. / откл.)	Откл.
		471 YPOB CH	471 Сигн. неиспр.	Маска сигнализации неисправности	Откл.
		472 ГЗ AT (общ.) сигн.	УРОВ СН Откл. 472 Сигн. неиспр.	светодиода №7 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	
		ступень	ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень Откл.	светодиода №8 (вкл. / откл.)	Откл.
		473 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень	473 Сигн. неиспр. ГЗ АТ (общ.) откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №9 (вкл. / откл.)	Откл.
		474 ГЗ РПН фаза А	ступень Откл. 474 Сигн. неиспр.	Маска сигнализации неисправности	Откл.
		475 ГЗ РПН фаза В	ГЗ РПН фаза А Откл. 475 Сигн. неиспр.	светодиода №10 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
		476 ГЗ РПН фаза C	ГЗ РПН фаза В Откл. 476 Сигн. неиспр.	светодиода №11 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
		477 ЛЗ НН	ГЗ РПН фаза С Откл. 477 Сигн. неиспр.	светодиода №12 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
		478 MT3 HH 1ct.	ЛЗ НН Откл. 478 Сигн. неиспр.	светодиода №13 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
			МТЗ НН 1ст. Откл. 479 Сигн. неиспр.	светодиода №14 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	-
		479 Блок. АВР СВ НН	Блок. ABP CB HH Откл. 480 Сигн. неиспр.	светодиода №15 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
		480 Тестирование	Тестирование Вкл. 481 Сигн. неиспр.	светодиода №16 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Вкл.
		481 Неиспр. ЦН НН	Неиспр. ЦН НН Вкл.	светодиода №17 (вкл. / откл.)	Вкл.
		482 Неиспр.Пит.ГЗ	482 Сигн. неиспр. Неиспр.Пит.ГЗ Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №18 (вкл. / откл.)	Вкл.
		483 ЗП	483 Сигн. неиспр. ЗП Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №19 (вкл. / откл.)	Вкл.
		484 Пуск ПТ АТ	484 Сигн. неиспр. Пуск ПТ АТ Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №20 (вкл. / откл.)	Откл.
		485 Земля_НН	485 Сигн. неиспр. Земля_НН Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №21 (вкл. / откл.)	Вкл.
		486 Несоотв. ОВ	486 Сигн. неиспр. Несоотв. ОВ Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №22 (вкл. / откл.)	Откл.
		487 Откл. от ШАОТ	487 Сигн. неиспр. Откл. от ШАОТ Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №23 (вкл. / откл.)	Вкл.

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное Меню меню		Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		488 2-я группа вых. реле	488 Сигн. неиспр. 2-я группа вых. реле Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №24 (вкл. / откл.)	Откл.
		489 ЗДЗ НН1	489 Сигн. неиспр. 3ДЗ НН1 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №25 (вкл. / откл.)	Откл.
		490 ЗДЗ НН2	490 Сигн. неиспр. 3Д3 НН2 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №26 (вкл. / откл.)	Откл.
		491 Реле давл. РПН ЛРТ	491 Сигн. неиспр. Реле давл. РПН ЛРТ Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №27 (вкл. / откл.)	Откл.
		492 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень	492 Сигн. неиспр. ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №28 (вкл. / откл.)	Откл.
		493 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень	493 Сигн. неиспр. ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №29 (вкл. / откл.)	Откл.
		494 Низ.Ур.Масла АТ	494 Сигн. неиспр. Низ.Ур.Масла АТ Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №30 (вкл. / откл.)	Вкл.
		495 Выс.Ур.Масла АТ	495 Сигн. неиспр. Выс.Ур.Масла АТ Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №31 (вкл. / откл.)	Вкл.
		496 Выс. Т масла АТ	496 Сигн. неиспр. Выс. Т масла АТ Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №32 (вкл. / откл.)	Вкл.
		497 Выс. Т обмотки	497 Сигн. неиспр.	Маска сигнализации неисправности	Вкл.
			Выс. Т обмотки Вкл. 498 Сигн. неиспр.	светодиода №33 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	
	Маска сигнали-	498 Низ.Ур.МаслаЛРТ	Низ.Ур.МаслаЛРТ Вкл.	светодиода №34 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Вкл.
	зации	499 Выс.Т масла ЛРТ	499 Сигн. неиспр. Выс.Т масла ЛРТ Вкл.	светодиода №35 (вкл. / откл.)	Вкл.
	неисправ- ности	500 Светодиод 36	500 Сигн. неиспр. Светодиод 36 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №36 (вкл. / откл.)	Откл.
		501 Светодиод 37	501 Сигн. неиспр. Светодиод 37 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №37 (вкл. / откл.)	Откл.
		502 Светодиод 38	502 Сигн. неиспр.	Маска сигнализации неисправности	Откл.
		503 Светодиод 39	Светодиод 38 Откл. 503 Сигн. неиспр.	светодиода №38 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
			Светодиод 39 Откл. 504 Сигн. неиспр.	светодиода №39 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	
		504 Светодиод 40	Светодиод 40 Откл.	светодиода №40 (вкл. / откл.)	Откл.
лужебные		505 Светодиод 41	505 Сигн. неиспр. Светодиод 41 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №41 (вкл. / откл.)	Откл.
араметры		506 Светодиод 42	506 Сигн. неиспр. Светодиод 42 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №42 (вкл. / откл.)	Откл.
		507 Светодиод 43	507 Сигн. неиспр.	Маска сигнализации неисправности	Откл.
			Светодиод 43 Откл. 508 Сигн. неиспр.	светодиода №43 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	
		508 Светодиод 44	Светодиод 44 Откл. 509 Сигн. неиспр.	светодиода №44 (вкл. / откл.) Маска сигнализации неисправности	Откл.
		509 Светодиод 45	Светодиод 45 Откл.	светодиода №45 (вкл. / откл.)	Откл.
		510 Светодиод 46	510 Сигн. неиспр. Светодиод 46 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №46 (вкл. / откл.)	Откл.
		511 Светодиод 47	511 Сигн. неиспр. Светодиод 47 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №47 (вкл. / откл.)	Откл.
		512 Светодиод 48	512 Сигн. неиспр.	Маска сигнализации неисправности	Откл.
			Светодиод 48 Откл. 465 Цвет светод.	светодиода №48 (вкл. / откл.) Цвет светодиода №1	
		465 Сраб. ДТЗ-А	Сраб. ДТЗ-А Крсн	(красный / зеленый)	Крсн
		466 Сраб. ДТЗ-В	466 Цвет светод. Сраб. ДТЗ-В Крсн	Цвет светодиода №2 (красный / зеленый)	Крсн
		467 Сраб. ДТЗ-С	467 Цвет светод. Сраб. ДТЗ-С Крсн	Цвет светодиода №3 (красный / зеленый)	Крсн
		468 УРОВ ВН на себя	468 Цвет светод. УРОВ ВН на себя Крсн	Цвет светодиода №4	Крсн
		469 УРОВ ВН	469 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №5	Крсн
	Цвет светодио- да		УРОВ ВН Крсн 470 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №6	<u> </u>
		470 УРОВ СН на себя	УРОВ СН на себя Крсн	(красный / зеленый)	Крсн
		471 УРОВ СН	471 Цвет светод. УРОВ СН Крсн	Цвет светодиода №7 (красный / зеленый)	Крсн
		472 ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень	472 Цвет светод. ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень Крсн	Цвет светодиода №8 (красный / зеленый)	Крсн
		473 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень	473 Цвет светод. ГЗ АТ (общ.) откл. ступень Крсн	Цвет светодиода №9 (красный / зеленый)	Крсн
		474 ГЗ РПН фаза А	474 Цвет светод. ГЗ РПН фаза А Крсн	Цвет светодиода №10 (красный / зеленый)	Крсн
		475 ГЗ РПН фаза В	475 Цвет светод. ГЗ РПН фаза В Крсн	Цвет светодиода №11 (красный / зеленый)	Крсн
		476 ГЗ РПН фаза С	476 Цвет светод. ГЗ РПН фаза С Крсн	цвет светодиода №12 (красный / зеленый)	Крсн

Таблица 26 – Основные меню для просмотра и изменения уставок и параметров терминала

Основ- ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умол- чанию
		477 ЛЗ НН	477 Цвет светод. ЛЗ НН Крсн	Цвет светодиода №13 (красный / зеленый)	Крсн
		478 МТЗ НН 1ст.	478 Цвет светод. МТЗ НН 1ст. Крсн	Цвет светодиода №14 (красный / зеленый)	Крсн.
		479 Блок. ABP CB HH	479 Цвет светод. Блок. ABP CB HH Крсн	Цвет светодиода №15 (красный / зеленый)	Крсн.
		480 Тестирование	480 Цвет светод. Тестирование Крсн	Цвет светодиода №16 (красный / зеленый)	Крсн
		481 Неиспр. ЦН НН	481 Цвет светод. Неиспр. ЦН НН Крсн	Цвет светодиода №17 (красный / зеленый)	Крсн
		482 Неиспр.Пит.ГЗ	482 Цвет светод. Неиспр.Пит.ГЗ Крсн	Цвет светодиода №18 (красный / зеленый)	Крсн
		483 ЗП	483 Цвет светод. ЗП Крсн	Цвет светодиода №19 (красный / зеленый)	Крсн
		484 Пуск ПТ АТ	484 Цвет светод. Пуск ПТ АТ Крсн	Цвет светодиода №20 (красный / зеленый)	Крсн
		485 Земля_НН	485 Цвет светод. Земля_НН Крсн	Цвет светодиода №21 (красный / зеленый)	Крсн
		486 Несоотв. ОВ	486 Цвет светод. Несоотв. ОВ Крсн	(красный / зеленый)	Крсн
		487 Откл. от ШАОТ	487 Цвет светод. Откл. от ШАОТ Крсн	(красный / зеленый) Цвет светодиода №23 (красный / зеленый)	Крсн
		488 2-я группа вых.	488 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №24	l'a a
		реле	2-я группа вых. реле Крсн	(красный / зеленый)	Крсн
		489 ЗДЗ НН1	489 Цвет светод. ЗДЗ НН1 Крсн	Цвет светодиода №25 (красный / зеленый)	Крсн
		490 ЗДЗ НН2	490 Цвет светод. ЗДЗ НН2 Крсн	Цвет светодиода №26 (красный / зеленый)	Крсн
		491 Реле давл. РПН ЛРТ	491 Цвет светод. Реле давл. РПН ЛРТ Крсн	Цвет светодиода №27 (красный / зеленый)	Крсн
	Цвет светодио- да	492 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень	492 Цвет светод. ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень Крсн	Цвет светодиода №28 (красный / зеленый)	Крсн
Служеб-		493 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень	493 Цвет светод. ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень Крсн	Цвет светодиода №29 (красный / зеленый)	Крсн
ные пара-		494 Низ.Ур.Масла АТ	494 Цвет светод. Низ.Ур.Масла АТ Крсн	Цвет светодиода №30 (красный / зеленый)	Крсн
метры		495 Выс.Ур.Масла АТ	495 Цвет светод. Выс.Ур.Масла АТ Крсн	Цвет светодиода №31 (красный / зеленый)	Крсн
		496 Выс. Т масла АТ	496 Цвет светод. Выс. Т масла АТ Крсн	Цвет светодиода №32 (красный / зеленый)	Крсн
		497 Выс. Т обмотки	497 Цвет светод. Выс. Т обмотки Крсн	Цвет светодиода №33 (красный / зеленый)	Крсн
		498 Низ.Ур.МаслаЛРТ	498 Цвет светод. Низ.Ур.МаслаЛРТ Крсн	Цвет светодиода №34 (красный / зеленый)	Крсн
		499 Выс.Т масла ЛРТ	499 Цвет светод. Выс.Т масла ЛРТ Крсн	Цвет светодиода №35 (красный / зеленый)	Крсн
		500 Светодиод 36	500 Цвет светод.	Цвет светодиода №36 (красный / зеленый)	Крсн
		501 Светодиод 37	501 Цвет светод.	Цвет светодиода №37	Крсн
		502 Светодиод 38	Светодиод 37 Крсн 502 Цвет светод. Светодиод 38 Крсн	(красный / зеленый) Цвет светодиода №38 (красный / зеленый)	Крсн
		503 Светодиод 39	503 Цвет светод.	Цвет светодиода №39	Крсн
		504 Светодиод 40	Светодиод 39 Крсн 504 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №40	Крсн
		505 Светодиод 41	Светодиод 40 Крсн 505 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №41	Крсн
		506 Светодиод 42	Светодиод 41 Крсн 506 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №42	Крсн
		507 Светодиод 43	Светодиод 42 Крсн 507 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №43	Крсн
		508 Светодиод 44	Светодиод 43 Крсн 508 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №44	Крсн
		509 Светодиод 45	Светодиод 44 Крсн 509 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №45	Крсн
			Светодиод 45 Крсн 510 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №46	
		510 Светодиод 46	Светодиод 46 Крсн 511 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №47	Крсн
		511 Светодиод 47	Светодиод 47 Крсн 512 Цвет светод.	(красный / зеленый) Цвет светодиода №48	Крсн
		512 Светодиод 48	Светодиод 48 Крсн	цвет светодиода 14246 (красный / зеленый)	Крсн

Конфигурирование 16 входящих и 16 исходящих GOOSE-сообщений описано в руководстве пользователя ЭКРА.656132.265-03 «Терминал защиты серии БЭ2704».

Более быстро, наглядно и удобно перепрограммирование терминала и изменение уставок защит может быть произведено с помощью программного комплекса *EKRASMS*, работа с которым подробно описана в руководстве пользователя ЭКРА.00002-01 90 01.

Анализ аварийных осциллограмм производится с помощью программы **Анализ осциллограмм** (WAVES).

3.2.5. Режим тестирования.

В терминале предусмотрен специальный режим, обеспечивающий определённые удобства при наладке и при периодических проверках. Перевод устройства в этот режим может осуществляться только с помощью кнопочной клавиатуры на лицевой панели терминала. С помощью комплекса программ **EKRASMS** указанный режим недоступен.

Для перевода защиты в режим тестирования необходимо в основном меню терминала выбрать **Тестирование / Режим теста | есть** и произвести стандартную запись уставки. Индикацией установленного режима является свечение светодиода **Режим теста** и периодически появляющаяся строка «**Тестирование**» в режиме индикации текущего времени. Во внешнюю цепь сигнализации выдаётся не квитируемый сигнал **Неисправность**. Действие на выходные реле (кроме контрольного реле, расположенного в блоке питания) запрещается.

После этого можно войти в меню «**Тестирование**» и активизировать пункты подменю, предоставляющие возможность: проверки ПО, реагирующих на приращение тока прямой и обратной последовательности, подключения контрольного реле к дискретным сигналам.

Кроме того, в режиме тестирования имеется возможность ручного поочерёдного включения и выключения каждого из имеющихся в терминале выходных реле и автоматической генерации событий для проверки связи со SCADA – системами.

При нахождении в подпунктах меню **Тестирование** выполнение всех действий производится без выхода в режим записи уставок.

Из меню **Тестирование** можно перейти в любые другие пункты меню и произвести изменение существующих параметров, используя стандартную процедуру записи уставок. Можно производить изменение параметров устройства и с помощью комплекса программ **EKRASMS**. Однако реальная запись уставок в долговременную память при этом не производится. Значение изменённых уставок действительно только на время нахождения устройства в режиме тестирования. При возврате из режима тестирования происходит возврат к значениям уставок, имеющих место до переключения в этот режим.

Для выхода из режима тестирования необходимо в основном меню выбрать **Тестирование / Режим теста | нет** и произвести стандартную запись уставки. Можно выключить питание терминала и опять подать его через несколько секунд. При этом устройство перейдёт в нормальный режим функционирования.

Список подменю, входящих в основное меню **Тестирование**, и их функции приведены в таблице27 27.

Табпина 27 –	Основное меню	для изменения п	anamethor te	оминала в і	режиме теста
i aominida zi	CONTOBING MICHIG		apamerpob ic		JUNIVIUM TUUTA

Основ- ные меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра	Пара- метры по умол- чанию
	Режим теста	Режим теста нет	-	Перевод защиты в режим те- стирования нет / есть	нет
	Контрольный выход	Контрольный вых. 0	-	Подключение контрольного реле к одному из 512 дискретных сигналов	0
	Установка выходов	Вых.блок К1:Х101	Вых.блок К1:Х101 выкл	Ручное поочередное включе-	
				ние и выключение реле вы- ходных блоков X101X104	выкл
Тести- рова- ние		Вых.блок К32:Х104	Вых.блок К32:X104 выкл	выкл / вкл	
	Установка	Установка релеБП К1	Установка релеБП К1 выкл	Ручное поочередное включе-	выкл выкл нет
	выходовБП		••	ние и выключение реле блока	
	выходовын	Установка релеБП К5	Установка релеБП К5 выкл	питания X31 выкл / вкл	
	Генер.дискр. Генер.дискр.соб соб нет		-	Автоматическая генерация событий для проверки связи со SCADA - системами	нет
	Сброс тест парам	Сброс тест парам нет	-	Сброс всех параметров тестирования до значений, установленных по умолчанию	нет

3.2.6. Переконфигурирование выходных реле.

Предусмотрена возможность переконфигурирования выходных реле терминала комплекта: K1 – K32 и реле блока питания K4.

Переконфигурирование выходных реле терминала производится аналогично стандартной процедуре записи уставок. Для этого необходимо в основном меню Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле / Вывод на выходное реле дискретного сигнала выбрать один сигнал из списка дискретных сигналов (таблица Г.1). Запись производится по паролю. Название выходного реле на дисплее терминала или через систему *EKRASMS* подменяется названием дискретного сигнала.

3.3. Указания по вводу шкафа в эксплуатацию

- 3.3.1. При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:
- проверку сопротивления изоляции шкафа;
- выставление и проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.
- 3.3.2. Проверка сопротивления изоляции.

Проверку сопротивления изоляции производить в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007 в холодном состоянии шкафа в следующей последовательности:

- снять напряжение со всех источников, связанных со шкафом, а подходящие концы отсоединить;
 - рабочие крышки испытательных блоков установить в рабочее положение;
 - собрать группы цепей в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28 – Цепи шкафа ШЭ2607 042

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока	X1 – X40
2 Цепи переменного напряжения	X64 – X75
3 Цепи оперативного постоянного тока	X88 – X163C
4 Выходные цепи	X164 – X298
5 Цепи сигнализации	X299 – X321
6 Цепи АСУ	X322 – X348

Измерение сопротивления изоляции производить в холодном состоянии мегомметром на напряжение 1000 В. Сначала измерить сопротивление изоляции по отношению к корпусу всех цепей, объединённых вместе, а потом – каждой выделенной группы относительно остальных цепей, соединённых между собой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм при температуре (25 ± 10) °C и относительной влажности до 80 %.

3.3.3. Проверка электрической прочности изоляции.

Проверку электрической прочности изоляции независимых цепей относительно корпуса и между собой производить напряжением 1700 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Проверку электрической прочности изоляции производить в последовательности, указанной в 3.3.2. При испытаниях не должно быть пробоя изоляции.



ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ СНЯТЬ.

3.3.4. Проверка уставок защит шкафа.

С помощью комплекса программ *EKRASMS* или с помощью кнопок и дисплея на терминале выставить значения уставок терминала в соответствии с заданными в бланке уставок.

При проверке уставок реле ДТЗ, реле тока и напряжения необходимо с помощью комплекса программ *EKRASMS* или с помощью кнопок и дисплея на терминале конфигурировать проверяемое реле на контрольный выход терминала. Срабатывание проверяемого реле должно фиксироваться по замыканию контактов реле контрольного выхода на зажимах шкафа.

3.3.5. Проверка шкафа рабочим током и напряжением.



Цепи действия на выключатели и на внешние устройства должны быть отключены.

Подключить цепи переменного тока и напряжения от измерительных трансформаторов защищаемых шин. Вставить в испытательные блоки рабочие крышки. 3.3.6. Проверка правильности подведения к шкафу тока и напряжения от измерительных трансформаторов.

По показаниям дисплея терминала или с помощью комплекса программ *EKRASMS* снять показания и построить векторные диаграммы токов и напряжений. Модули и углы векторов токов и напряжений, подведённых к шкафу, занести в таблицу 29.

Таблица 29 – Проверка правильности подведения к шкафу тока и напряжения от измерительных трансформаторов

Наименование	I _A , A	Фаза, °	I _B , A	Фаза, °	I _C , A	Фаза, °
Цепи тока ВН						
Цепи тока СН						
Цепи тока НН						
Напряжение, В	U _{AB}	(Фаза, °	U _{BC}		Фаза, °
Цепи напряжения НН						

^{*) –} углы векторов отсчитываются относительно опорного вектора – напряжения прямой последовательности стороны HH.

По диаграмме убедиться в правильности чередования фаз токов и напряжений, подключенных к шкафу.

Величина тока небаланса ($I_{\rm HB}$) не должна превышать 0,05 о.е. (в расчетном положении РПН), при этом должны соблюдаться условия:

- 1) Нагрузка трансформатора должна составлять не менее 20% полной номинальной мощности трансформатора.
 - 2) $I_{_{\rm HB}} < 0,2*I_{_{\rm II0}}$, где $I_{_{\rm II0}}$ уставка начального тока срабатывания ДТЗ.
- 3.3.7. Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока.

При поданном токе нагрузки, отключением и включением напряжения оперативного постоянного тока с помощью переключателя SA1 убедиться, что ложного срабатывания защиты не происходит.

3.3.8. Проверка действия на центральную сигнализацию и проверка взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Проверка производится наладочным персоналом в установленном порядке.

3.4. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля терминала. Описание возможных неисправностей и методов их устранения приведено в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

4. Техническое обслуживание изделия

4.1. Общие указания

4.1.1. Цикл ТО шкафа в процессе его эксплуатации составляет восемь лет согласно требованиям СТО 56947007-33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ». Под циклом ТО понимается период эксплуатации шкафа между двумя ближайшими восстановлениями, в течение которого выполняются в определённой последовательности виды ТО, предусмотренные вышеуказанными Правилами: проверка (наладка) при новом включении (см. 3.3), первый профилактический контроль, профилактический контроль, профилактическое восстановление, проводимые в сроки и в объёме проверок, установленных у потребителя. Установленная продолжительность цикла ТО может быть увеличена или сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации с момента ввода в работу, фактического состояния каждого конкретного шкафа, а также квалификации обслуживающего персонала.

4.1.1.1. Профилактический контроль.

Терминалы серии БЭ2704 имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить протяжке винтов на клеммах терминала и на ряду зажимов шкафа.

При проведении профилактического контроля рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее терминала. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении профилактического контроля целесообразно проверить исправность дискретных входов терминала, а также замыкание выходных контактов шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на ряд зажимов шкафа, а также оперативных переключателей и кнопок на двери шкафа рекомендуется проводить с использованием дисплея терминала, выставив на нем через меню состояние соответствующего входа.

4.1.1.2. Профилактическое восстановление.

При профилактическом восстановлении рекомендуется произвести в соответствии с указаниями 4.3 следующие проверки:

- проверку состояния электрической изоляции шкафа;
- проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.

№ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ТЕРМИНАЛЕ БЭ2704 ИЛИ В УСТРОЙСТВЕ СВЯЗИ С ПК, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ АППАРАТУРЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

4.2. Меры безопасности

4.2.1. Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, СТБ МЭК 60439-1-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- 4.2.2. Аппаратура шкафа для защиты от соприкосновения с токоведущими частями имеет оболочку.
- 4.2.3. При эксплуатации и испытаниях шкафа необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- 4.2.4. Требования к персоналу и правила работ со шкафом, необходимые при обслуживании и эксплуатации шкафа приведены в 3.2.1 настоящего РЭ.
- 4.2.5. При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.
- 4.3. Проверка работоспособности изделия (организация эксплуатационных проверок)
- 4.3.1. При профилактическом восстановлении рекомендуется пользоваться методикой, приведённой в 3.3 настоящего РЭ.

В процессе эксплуатации объем проверок может быть сокращён, а порядок их проведения изменён.

4.3.2. Проверка и настройка терминала защиты производится в соответствии с указаниями, приведёнными в руководстве по эксплуатации ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

5. Рекомендации по выбору уставок

Неиспользуемые защиты должны выводиться ключами или накладками, уставки неиспользуемых реле должны задаваться максимальными, неиспользуемые выдержки времени на срабатывание - максимальные значения, неиспользуемые выдержки времени на возврат - минимальные значения.

Перед вводом уставок защит необходимо произвести конфигурирование терминала БЭ2704.

Полный список уставок комплекта шкафа и диапазоны их изменения приведены в таблице 26. В заданном диапазоне изменения значения всех уставок могут выбираться без дополнительных требований по дискретности.

5.1. Конфигурирование терминала

Терминал БЭ2704 308 предназначенный для защиты АТ и содержит:

- 2 датчик постоянного тока (ДПТ);
- 8 трансформаторов напряжения (ТН);
- 18 трансформаторов тока (TT)

В разделе «Общая логика» задаются следующие параметры:

- базисный ток стороны ВН (в первичной величине);
- базисный ток стороны СН (в первичной величине);
- базисный ток стороны НН (в первичной величине);
- базисный ток стороны №4 (в первичной величине);
- базисный ток стороны №5 (в первичной величине);
- базисный ток стороны №6 (в первичной величине);
- схема соединения стороны ВН;
- схема соединения стороны СН;
- схема соединения стороны НН;
- схема соединения стороны №4;
- наличие/отсутствие стороны ВН;
- наличие/отсутствие стороны СН;
- наличие/отсутствие стороны НН;
- наличие/отсутствие стороны №4.

5.1.1. Определение схемы соединения сторон


Параметр «Схема соединения стороны» для терминала защиты АТ зависит:

- от схемы соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны;
- от схемы соединения обмоток силового АТ соответствующей стороны;
- от схемы включения ТТ данной стороны (на фазные/линейные токи).

Для терминала защит с поддержкой протокола МЭК 61850 данный параметр определяется по выражению:

$$XB_{\text{CX_CTOP}} = \left(A_{\text{CTOP}} + \overline{A_{\text{CTOP}}} * C_{\text{CTOP}}\right) * B_{\text{CTOP}}$$
(5.1)

9KPA.656453.032 P9



где B_{CTOP} - схема соединения вторичных обмоток главных TT соответствующей стороны $\mathsf{T}(\mathsf{AT}).$

 $B_{\rm CTOP}=1$ - если вторичная обмотка главного TT, соответствующей стороны AT, собрана в «звезду» и $B_{\rm CTOP}=0$ - если вторичная обмотка главного TT собрана в «треугольник»;

 $A_{\rm CTOP}$ - схема соединения обмотки силового AT соответствующей стороны (например, обмотки BH, CH или HH).

 $A_{
m CTOP}=1$ - если обмотка, соответствующей стороны, силового AT собрана в «звезду» и $A_{
m CTOP}=0$ - если обмотка силового AT собрана в «треугольник»;

 $\mathcal{C}_{\text{CTOP}}$ - схема включения TT на линейные/фазные токи при схеме соединения обмотки силового T(AT) данной стороны в «треугольник».

 $C_{\rm CTOP}=0$ - при соединении обмотки силового AT данной стороны в «звезду», а так же при включении TT на «линейные» токи, когда TT установлены за «треугольником» созданный обмотками силового AT данной стороны.

 $\mathcal{C}_{\text{CTOP}} = 1$ - при включении TT на «фазные» токи, когда TT установлены внутри «треугольника» созданный обмотками силового AT данной стороны.

	XE	CX_CTOP
	0	1
Схема соединения стороны	Δ	Υ

Определение включения стороны на расчетную разность

$$K_{\text{BKJ_CTOP_BH}} = XB_{\text{CX_CTOP_BH}} + \overline{XB_{\text{CTOP_BH}}}$$

$$K_{\text{BKJ_CTOP_CH}} = XB_{\text{CX_CTOP_CH}} + \overline{XB_{\text{CTOP_CH}}}$$

$$K_{\text{BKJ_CTOP_HH}} = XB_{\text{CX_CTOP_HH}} + \overline{XB_{\text{CTOP_HH}}}$$

$$K_{\text{BKJ_CTOP_N} = XB_{\text{CX_CTOP_N} = 4}} + \overline{XB_{\text{CTOP_N} = 4}}$$

$$XB_{\text{CX_CTOP}}$$

$$XB_{\text{CX_CTOP}}$$


$$XB_{\text{CTOP}}$$


$$(5.2)$$

где $XB_{\text{СТОР_BH}(\text{CH},\text{HH},\text{N}^{\underline{o}}4)}$ - уставка "Сторона ВН(СН,НН,№4)".

 $XB_{{
m CTOP_BH(CH,HH,N}_{
m 24})}=1$ – если "Сторона ВH(CH,HH,N $_{
m 24}$)" – "Есть" и $XB_{{
m CTOP_BH(CH,HH,N}_{
m 24})}=0$ – если "Сторона ВH(CH,HH,N $_{
m 24}$)" – "Het".

	K _{BKЛ_CTOP_BH(CH,HH,№4)}		
	0	1	
Фаза А	$\dot{I}_{\text{A-CTOP}}^* = \dot{I}_{\text{a-CTOP}}$	$\dot{I}_{A-CTOP}^* = \dot{I}_{a-CTOP} - \dot{I}_{b-CTOP}$	
Фаза В	$\dot{I}_{\text{B-CTOP}}^* = \dot{I}_{\text{b-CTOP}}$	$\dot{I}_{B-CTOP}^* = \dot{I}_{b-CTOP} - \dot{I}_{c-CTOP}$	
Фаза С	$\dot{I}_{\text{C-CTOP}}^* = \dot{I}_{\text{c-CTOP}}$	$\dot{I}_{C-CTOP}^* = \dot{I}_{c-CTOP} - \dot{I}_{a-CTOP}$	






где XB_{3Io} - уставка "Компенсация 310 при одинаковой схеме соединения Y".

 $XB_{3I}=0$ — если "Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y" — "предусмотрена" и $XB_{3Io}=1$ — если "Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y" — "не предусмотрена".

		К _{ВКЛ}
	0	1
	Требуется	не требуется
Компенсация токов 310	(разная схема соединения по	(одинаковая схема соединения
	сторонам – Y и D)	сторон – Ү)




	K _{KOMΠ_N⁰1(2,3,4)}		
	0	1	
Фаза А	$\dot{I}_{\text{A-CTOP}}^* = \frac{\dot{I}_{\text{a-CTOP}}}{I_{\text{bA3.CTOP}}}$	$\dot{I}_{A-CTOP}^* = \frac{\dot{I}_{a-CTOP} - \dot{I}_{b-CTOP}}{\sqrt{3} I_{EA3.CTOP}}$	
Фаза В	$\dot{I}_{\text{B-CTOP}}^* = \frac{\dot{I}_{\text{b-CTOP}}}{I_{\text{bA3.CTOP}}}$	$\dot{I}_{B-CTOP}^* = \frac{\dot{I}_{b-CTOP} - \dot{I}_{c-CTOP}}{\sqrt{3} I_{EA3.CTOP}}$	
Фаза С	$\dot{I}_{\text{C-CTOP}}^* = \frac{\dot{I}_{\text{c-CTOP}}}{I_{\text{BA3. CTOP}}}$	$\dot{I}_{C-CTOP}^* = \frac{\dot{I}_{c-CTOP} - \dot{I}_{a-CTOP}}{\sqrt{3} I_{EA3.CTOP}}$	

где $\dot{I}_{a-\text{СТОР}}$, $\dot{I}_{b-\text{СТОР}}$, $\dot{I}_{c-\text{СТОР}}$ - измеряемые токи соответствующей стороны №1, №2,


№3, №4, A;

 ${\rm I}_{{\scriptscriptstyle {
m EA3.CTOP}}}\,$ - базисный ток соответствующей стороны, A;

 $\dot{I}_{\text{\tiny A-CTOP}}^*$, $\dot{I}_{\text{\tiny B-CTOP}}^*$, $\dot{I}_{\text{\tiny C-CTOP}}^*$ - расчетные токи стороны №1, №2, №3, №4 для ДТЗ, о.е.;



а) Обобщенная логическая схема компенсации фазового сдвига и коэффициента схемы



б) Определение параметров и уставок по однолинейной схеме

Рисунок 12 – Компенсация фазового сдвига и коэффициента схемы.

5.1.2. Задание параметра "наличие стороны"

Данный параметр позволяет включить/отключить использование аналоговых входов данной стороны в формировании дифференциального и тормозного тока для ДТЗ АТ.

Наименование	"1"	"0"
"Сторона ВН"	есть	нет
"Сторона СН"	есть	нет
"Сторона НН"	есть	нет
"Сторона №4"	есть	нет

Пример1:

- "Схема соединения стороны ВН **Y**";
- "Схема соединения стороны СН Y";
- "Схема соединения стороны HH Δ";
- "Схема соединения стороны №4 Д";
- "Сторона ВН **Есть**";
- "Сторона СН **Есть**";

"Сторона НН – Есть";

"Сторона №4 – Есть".

Расчёт для сторон ВН, СН, НН и №4 будет осуществляться по выражениям:

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH} - \dot{I}_{b-BH}}{\sqrt{3} I}$$

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH} - \dot{I}_{b-BH}}{\sqrt{3} I_{E43 RH}} \qquad \qquad \dot{I}_{B-BH}^* = \frac{\dot{I}_{b-BH} - \dot{I}_{c-BH}}{\sqrt{3} I_{E43 RH}}$$

$$\dot{I}_{C-BH}^* = \frac{\dot{I}_{c-BH} - \dot{I}_{a-BH}}{\sqrt{3} I_{EA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{A-CH}^* = \frac{\dot{I}_{a-CH} - \dot{I}_{b-CH}}{\sqrt{3} I_{bA3.CH}} \qquad \qquad \dot{I}_{B-CH}^* = \frac{\dot{I}_{b-CH} - \dot{I}_{c-CH}}{\sqrt{3} I_{bA3.CH}} \qquad \qquad \dot{I}_{C-CH}^* = \frac{\dot{I}_{c-CH} - \dot{I}_{a-CH}}{\sqrt{3} I_{bA3.CH}}$$

$$\dot{I}_{B-CH}^* = \frac{\dot{I}_{b-CH} - \dot{I}_{c-CH}}{\sqrt{3} I_{CA2CH}}$$

$$\dot{I}_{C-CH}^* = \frac{\dot{I}_{c-CH} - \dot{I}_{a-CH}}{\sqrt{3} \ I_{EA3.CH}}$$

$$\dot{\boldsymbol{I}}_{\text{A-HH},\text{N}\!\text{2}4}^* = \frac{\dot{\boldsymbol{I}}_{\text{a-HH},\text{N}\!\text{2}4}}{\boldsymbol{I}_{\text{BA3,HH},\text{N}\!\text{2}4}}$$

$$\dot{I}_{\text{C-HH},\text{N}24}^* = \frac{\dot{I}_{\text{c-HH},\text{N}24}}{I_{\text{EA3.HH},\text{N}24}}$$

Пример2:

"Схема соединения стороны ВН - Y";

"Схема соединения стороны СН - Ү";

"Схема соединения стороны HH - Δ";

"Схема соединения стороны №4 - Δ";

"Сторона ВН – **Есть**";

"Сторона CH – **Есть**";

"Сторона HH - Het";

"Сторона №4 – **Нет**";

"Компенсация 310 при одинаковой схеме соединения Y – предусмотрена".

Расчёт для сторон ВН и СН в этом случае будет осуществляться по формулам:

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH} - \dot{I}_{b-BH}}{\sqrt{3}I}$$

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH} - \dot{I}_{b-BH}}{\sqrt{3}I_{EA3,BH}} \qquad \qquad \dot{I}_{B-BH}^* = \frac{\dot{I}_{b-BH} - \dot{I}_{c-BH}}{\sqrt{3}I_{EA3,BH}} \qquad \qquad \dot{I}_{C-BH}^* = \frac{\dot{I}_{c-BH} - \dot{I}_{a-BH}}{\sqrt{3}I_{EA3,BH}}$$

$$\dot{I}_{C-BH}^* = \frac{\dot{I}_{c-BH} - \dot{I}_{a-BH}}{\sqrt{3}I_{C-BH}}$$

$$\dot{I}_{A-CH}^* = \frac{\dot{I}_{a-CH} - \dot{I}_{b-CH}}{\sqrt{3}I_{BA3,CH}}$$

$$\dot{I}_{B-CH}^* = \frac{\dot{I}_{b-CH} - \dot{I}_{c-CH}}{\sqrt{3}I_{E43,CH}}$$

$$\dot{I}_{A\text{-}CH}^* = \frac{\dot{I}_{a\text{-}CH} - \dot{I}_{b\text{-}CH}}{\sqrt{3}I_{EA3\text{-}CH}} \qquad \qquad \dot{I}_{B\text{-}CH}^* = \frac{\dot{I}_{b\text{-}CH} - \dot{I}_{c\text{-}CH}}{\sqrt{3}I_{EA3\text{-}CH}} \qquad \qquad \dot{I}_{C\text{-}CH}^* = \frac{\dot{I}_{c\text{-}CH} - \dot{I}_{a\text{-}CH}}{\sqrt{3}I_{EA3\text{-}CH}} ,$$

Пример3:

"Схема соединения стороны ВН - Y";

"Схема соединения стороны СН - Ү";

"Схема соединения стороны НН - Ү";

"Схема соединения стороны №4 - Δ";

"Сторона ВН – **Есть**";

"Сторона CH - **Het**";

"Сторона HH – **Есть**";

"Сторона №4 – **Нет**";

ЭКРА.656453.032 РЭ

"Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y – **не предусмотрена**". Расчёт для сторон ВН и НН в этом случае будет осуществляться по формулам:

$$\dot{I}_{A-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH}}{I_{EA3.BH}} \qquad \qquad \dot{I}_{B-BH}^* = \frac{\dot{I}_{a-BH}}{I_{EA3.BH}} \qquad \qquad \dot{I}_{C-BH}^* = \frac{\dot{I}_{c-BH}}{I_{EA3.BH}}$$

$$\dot{I}_{A\text{-}HH}^* = \frac{\dot{I}_{a\text{-}HH}}{I_{EA3\text{.}HH}} \qquad \qquad \dot{I}_{B\text{-}HH}^* = \frac{\dot{I}_{b\text{-}HH}}{I_{EA3\text{.}HH}} \qquad \qquad \dot{I}_{C\text{-}HH}^* = \frac{\dot{I}_{c\text{-}HH}}{I_{EA3\text{.}HH}} \ ,$$

5.1.3. Расчёт базисных токов по сторонам

Значения базисных токов по сторонам задаются в меню "Общая логика" в первичных величинах. По заданным значениям программным способом происходит пересчет базисных токов во вторичной величине. Результирующие значения базисных токов во вторичной величине доступны для просмотра в меню «Общая логика» терминала.

1) Базисный ток, для терминалов защит Т(АТ), определяется по выражению:

$$I_{\text{BA3.CTOP.}} = \frac{K_{\text{CX_TT_CTOP}} \cdot K_{\text{BKJ_TT_CTOP}} \cdot K_{\text{AT_CTOP}}}{1} \cdot \frac{S_{\text{HOM.T(AT)}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{CTOP}}},$$
(5.3)

где $S_{{
m HOM.T(AT)}}$ - номинальная полная мощность трансформатора (автотрансформатора);

 $U_{\rm CTOP}$ - напряжение на соответствующей стороне. При использовании РПН принимается напряжение в рабочем положении РПН. При не использовании РПН принимается номинальное напряжение соответствующей стороны;

 $K_{{
m TT_CTOP}} = w_2/w_1 = I_{{
m 1}_{
m HOM}}/I_{{
m 2}_{
m HOM}}$ - коэффициент трансформации главного TT соответствующей стороны;

 $K_{\rm CX_TT_CTOP}$ — коэффициент учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных TT (для TT, соединенных в "звезду", $K_{\rm CX_TT_CTOP}=1$; для TT, соединенных в "треугольник", $K_{\rm CX_TT_CTOP}=\sqrt{3}$)

 $K_{_{
m BKJ_TT_CTOP}}$ - коэффициент учитывающий схему включения ТТ в зависимости от схемы соединения обмотки силового T(AT) данной стороны.

Схема соединения обмотки силового Т(АТ)				
	«Треугольник»			
«Звезда»	Установка TT:			
	снаружи «треугольника» внутри «треугольника»			
$K_{BKJ_TT_CTOP} = 1$	$K_{BKJ_TT_CTOP} = 1$	$K_{\text{BKJ_TT_CTOP}} = 1/\sqrt{3}$		

К_{АТ_СТОР} — коэффициент трансформации внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (АТ31 или АТ32), используемого для выравнивания значения базисного

тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона. При первоначальном расчете базисного тока стороны принимается $K_{\text{AT CTOP}} = 1$.

5.2. Выбор уставок защит

Выбор уставок МТЗ, ЗП, токовых реле автоматики охлаждения, токового реле для блокировки РПН, реле напряжения необходимо производить в соответствии с требованиями "Руководящих указаний по релейной защите трансформаторов и автотрансформаторов", требований завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора) и руководством по эксплуатации на конкретный шкаф ШЭ2607 защиты трансформатора (автотрансформатора) и ошиновки низкого напряжения Т(АТ).

Выбор уставок дифференциальной токовой защиты

Для ДТЗ T(AT), ошиновки НН T(AT) выбираются уставки:

- ток срабатывания ДТЗ;
- ток начала торможения ДТЗ;
- ток торможения блокировки ДТЗ;
- коэффициент торможения ДТЗ;
- уровень блокировки по 2-й гармонике ДТЗ;
- ток срабатывания дифференциальной отсечки ДТЗ.

Определение начального тока срабатывания ДТЗ

Относительный начальный ток срабатывания ДТЗ T(AT), ошиновки HH T(AT) (чувствительного органа) $I_{\pi\sigma^*_{PACU}}$ при отсутствии торможения определяется с помощью выражения:

$$I_{\Pi_0^* \text{PACY}} = K_{\text{OTC}} \cdot I_{\text{HBPACY}^*}$$
 (5.4)

где $K_{\rm OTC}$ - коэффициент отстройки, учитывающий погрешности измерительного органа терминала, ошибки расчета и необходимый запас. Может быть, принята равным $K_{\rm OTC}=1,1...1,3$. При этом большее значение используется для пускорезервных T(AT) и трансформаторов на которых возможно несинхронное ABP.

Уставка $I_{\pi 0^* \, {\rm PACY}}$ должна приниматься не менее 0,2.

Значение $\,I_{_{H E \, PAC \Psi^*}}\,$ согласно [5] определяется с помощью выражения:

$$I_{_{H \text{Б PACY}^*}} = K_{_{\Pi \text{EP.}}} \cdot K_{_{\text{ОДН.}}} \cdot \epsilon + \Delta U_{_{\text{Р}\Pi \text{H}}} + \Delta f_{_{\text{ВЫР.}}} + \Delta f_{_{\Pi \text{TT}}} \text{, где} \tag{5.5}$$

 $K_{\Pi EP.}$ – коэффициент, учитывающий переходный процесс, в соответствии с [5] следует принимать:

 $K_{\Pi EP.} = 1,5...2,5$ — при использовании на разных сторонах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) однотипных трансформаторов тока (только встроенных или только выносных);

 $K_{\Pi EP.} = 2...3$ – при использовании на разных сторонах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) разнотипных трансформаторов тока.

При этом меньшие значения $K_{\Pi EP}$ принимается при одинаковой схеме соединения TT защиты на разных сторонах (например, в звезду), а большее значение – при разных схемах соединения TT защиты (на одной из сторон в звезду, на других – в треугольник);

 $K_{\text{одн}}$ — коэффициент однотипности трансформатора тока; при внешних КЗ на той стороне, где защищаемый трансформатор имеет два присоединения и трансформаторы тока рассматриваемой защиты установлены в цепях этих присоединений, принимается равным 0,5 - 1, причём меньшее из указанных значений принимается в случаях, когда указанные ТТ обтекаются мало различающимися между собой токами и примерно одинаково загружены: при внешних КЗ на сторонах, где защищаемый трансформатор имеет одно присоединение, $K_{\text{одн}}$ — следует принимать равным 1 [5];

 ϵ - относительное значение полной погрешности TT в режиме, соответствующем установившемуся КЗ. В соответствии с [3] полная погрешность для TT 5P и 10P составляет 0,05 и 0,10 соответственно. При соединении вторичных обмоток TT по схеме «неполная звезда» полная погрешность для TT 5P и 10P составляет $\sqrt{3} \cdot \epsilon$;

 $\Delta U_{\text{PIIH}} = \frac{\left|\Delta U_{\text{PIIH max}} - \Delta U_{\text{PIIH min}}\right|}{2\cdot 100\%} - \text{ относительная погрешность, обусловленная наличием}$ РПН, принимается равной половине действительного диапазона регулирования (например, при половине регулировочного диапазона $\pm 10\%$, $\Delta U_{\text{PIIH}} = \frac{\left|(+10\%) - (-10\%)\right|}{2\cdot 100\%} = 0,1$). Если РПН не используется, то $\Delta U_{\text{PIIH}} = 0$, но расчет базисных токов должен производиться по значению напряжения на конкретном выводе РПН;

 $\Delta f_{\mathrm{BыP.}}$ — относительная погрешность выравнивания токов плеч. Данная погрешность определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями терминала. Может быть принята $\Delta f_{\mathrm{RыP}} = 0.02$;

 $\Delta f_{\Pi T T}$ — относительная погрешность внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (АТ31 или АТ32), используемого для выравнивания значения базисного тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона. Токовая погрешность внешних выравнивающих автотрансформаторов АТ-31, АТ-32 не превышает 5% ($\Delta f_{\Pi T T}=0.05$) при двадцатикратном токе ответвления и подключения цепей защиты к вторичной обмотке выравнивающих автотрансформаторов, по данным завода изготовителя.

Уставка $I_{\pi 0}$ должна приниматься не менее 0,2 о.е.

Ток начала торможения ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ)

Ток начала торможения для пускорезервных T(AT) и T(AT) на которых возможно несинхронное ABP HH равным $I_{T0}=0,6\,$ о.е., и $I_{T0}=1,0\,$ о.е. во всех остальных случаях.

Ток торможения блокировки

Определяется исходя из отстройки от максимально возможного сквозного тока нагрузки T(AT). Своего наибольшего значения сквозной ток нагрузки достигает при действии ABP секционного выключателя или AПВ питающих линий и может быть принят равным

$$I_{\text{T.Б.Л.}} = K_{\text{OTC}} \cdot K_{\text{ПРЕД.НАГР}} \cdot \frac{I_{\text{HOM. НАГР.}}}{I_{\text{БАЗ.СТОР}}} \cdot \frac{K_{\text{CX_TT_CTOP}}}{K_{\text{TT. CTOP}}} \text{ o.e.,}$$
(5.6)

где $K_{\rm OTC}$ = 1,1 — коэффициент отстройки;

 $K_{\Pi P E J. H A \Gamma P}=1,5...2,0$ — коэффициент, определяющий предельную нагрузочную способность T(AT) в зависимости от его мощности [6]: $K_{\Pi P E J. H A \Gamma P}=1,5$ - для T(AT) большой мощности; $K_{\Pi P E J. H A \Gamma P}=1,8$ - для T(AT) средней мощности; $K_{\Pi P E J. H A \Gamma P}=2,0$ - для распределительных T(AT);

 ${
m K_{TT_CTOP}}$ – коэффициент трансформации TT, соответствующей стороны T(AT), ошиновки HH T(AT);

 $K_{\text{CX_TT_CTOP}}$ - коэффициент, учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных TT соответствующей стороны.

Коэффициент торможения

С помощью правильного выбора коэффициента торможения обеспечивается несрабатывание ДТЗ T(AT) в диапазоне значений тормозного тока от I_{T0} до $I_{T.Б.Л.}$

Алгоритм формирования тормозного тока для ДТЗ T(AT), ошиновки НН T(AT) приведен выше.

Если по защищаемому T(AT), ошиновке HH T(AT) протекает $I_{CKB.}$, то он может вызвать дифференциальный ток, который можно определить по выражению:

$$I_{\mathcal{I}} = \left(K_{\Pi EP} \cdot K_{O\mathcal{I}H} \cdot \varepsilon + \Delta U_{P\Pi H} + \Delta f_{BMP} + \Delta f_{\Pi TT}\right) \cdot I_{CKB}. \tag{5.7}$$

где ϵ - относительное значение полной погрешности TT в режиме K3. В соответствии с [5] для TT 10P погрешность принимается – 0,1, а для TT 5P – 0,05;

$$\mathbf{I}_{\text{CKB.}} = \frac{I_{\text{K3_Me_CTOP}}}{I_{\textit{БA3.CTOP}}} \cdot \frac{K_{\text{CX_TT_CTOP}}}{K_{\text{TT_CTOP}}} \ \, \text{o.e. - максимальное значение тока, равное току внешнего}$$

металлического КЗ, приведенное к базисному току стороны внешнего КЗ.

При принятом способе формирования торможения для ДТЗ T(AT), ошиновки НН T(AT), тормозной ток равен:

$$I_{T} = \sqrt{I_{CKB} \cdot (I_{CKB} - I_{\mathcal{I}}) \cdot \cos \beta}, \beta = 180-\alpha$$
 (5.8)

где α - угол между векторами токов $\,I_{\text{CKB.}}\,$ и $\,(I_{\text{CKB.}}\text{-}I_{_{I\!I}})\,.$

В проектных расчетах может быть принят β =10 - 20°. ЭКРА.656453.032 РЭ Тогда коэффициент торможения определяется по формуле:

$$K_{T} \ge \frac{K_{OTC.} \cdot I_{\mathcal{A}} - I_{\mathcal{A}0}}{I_{T} - I_{T0}}$$
 (5.9)

где $K_{OTC} = 1,1$ – коэффициент отстройки.

Уровень блокировки по второй гармонике

Дополнительно для предотвращения ложной работы ДТЗ Т (АТ) при бросках тока намагничивания в момент включения трансформатора под напряжение, а также для обеспечения не действия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ (когда увеличенная погрешность ТТ, обусловленная насыщением, приводит к появлению второй гармонической составляющей тока) выполнена блокировка защиты по превышению отношения тока второй гармонической составляющей к току промышленной частоты - $I_{Д.100\Gamma_R}/I_{Д.50\Gamma_R}$.

По опыту эксплуатации рекомендуем уставку по уровню блокировки по второй гармонике для защит трансформаторов выбирать на уровне 10%, для защит автотрансформаторов выбирать на уровне 15%.

Ток срабатывания дифференциальной отсечки

Для исключения замедления работы ДТЗ Т(АТ) при больших токах внутреннего повреждения вследствие блокировки защиты из-за погрешности ТТ в переходном режиме предусмотрена вторая грубая ступень защиты без блокировки по второй гармонической составляющей тока.

В соответствии с [5] ток срабатывания дифференциальной отсечки должен выбираться исходя из двух условий:

отстройки от броска тока намагничивания силового трансформатора $I_{\mathit{OTC.}} \geq 6,5$;

отстройки от максимального первичного тока небаланса при переходном режиме расчетного внешнего K3.

$$I_{\text{д}} = 1,5 \cdot I_{\text{CKB.}} \cdot \left(K_{\text{ПЕР}} \cdot K_{\text{ОДH}} \cdot \varepsilon + \Delta U_{\text{РПН}} + \Delta f_{\text{ВЫР}} + \Delta f_{\text{ПТТ}} \right)$$
(5.10)

где
$$I_{\text{CKB.}} = \frac{I_{\text{K3_Me_CTOP}}}{I_{\text{EA3.CTOP}}} \cdot \frac{K_{\text{CX_TT_CTOP}}}{K_{\text{TT_CTOP}}}$$
 о.е. - максимальное значение тока, равное току внешне-

го металлического КЗ, приведенное к базисному току стороны внешнего КЗ;

 $K_{\Pi EP} = 3$ - коэффициент, учитывающий переходной режим, остальные составляющие см. в «Определение начального тока срабатывания ДТЗ».

Выбор уставок реле контроля исправности цепей переменного тока

Ток срабатывания реле контроля обрыва (неисправности) цепей переменного тока (I_{CP}) выбирается по условию отстройки от тока небаланса максимального рабочего (нагрузочного) режима.

Уставка выбирается с учетом полной погрешности высоковольтных трансформаторов тока и неточности выравнивания коэффициентов трансформации TT в защите.

$$I_{CP} = \frac{\left(K_{HB} + \Delta f_{BbIP}\right) \cdot K_{OTC} \cdot I_{HA\Gamma P.MAKC}}{K_{TA} \cdot I_{EA3}}$$
(5.11)

где $K_{HE} = 0.02 - коэффициент небаланса;$

 $K_{OTC} = 1,2 - коэффициент отстройки;$

Δf_{выР} − полная относительная погрешность выравнивания, принимается 0,02;

І_{нагр.макс.} – первичный ток нагрузки наиболее мощного присоединения для защиты шин (A);

 K_{TA} - коэффициент трансформации трансформатора со стороны наиболее мощного присоединения для защиты шин.

Рекомендуемое значение уставки «ПО Ід> ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ)» при использовании РПН в среднем положении - 0,10 о.е.

При работе ДТ3 с широким диапазоном регулирования РНП уставка «ПО Ід> ДТ3 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ)» может быть увеличена до 0,20 о.е.

Рекомендуемое значение уставки «DT3 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДТ3» - 10 с.

Тип отстройки от броска тока намагничивания (БТН)

Для защиты трехфазных трансформаторов (автотрансформаторов) уставку «Тип отстройки от БТН» необходимо задать «перекрестная».

Для защиты однофазных трансформаторов (автотрансформаторов) уставку «Тип отстройки от БТН» необходимо задать «пофазная».

Выбор уставок УРОВ ВН

Функция УРОВ шкафа реализует принцип индивидуального устройства, причем схема УРОВ выполнена универсальной и возможна реализация УРОВ как по схеме с дублированным пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправности выключателя.

В соответствии с индивидуальным принципом исполнения, УРОВ шкафа имеет выдержку времени, необходимую для фиксации отказа выключателя. Это позволяет отказаться от запаса по выдержке времени, который предусматривается в централизованных УРОВ с общей выдержкой времени. Выдержка времени УРОВ может быть принята равной (0,2-0,3) с, что улучшает условия сохранения устойчивости энергосистемы и уменьшает выдержки времени резервных защит.

Реле тока УРОВ предназначено для возврата схемы УРОВ при отсутствии отказа выключателя и для определения отказавшего выключателя или КЗ в зоне между выключателем и трансформатором тока с целью выбора направления действия устройства. Ток срабатывания реле тока УРОВ должен выбираться по возможности минимальным. Рекомендованное значение тока срабатывания (0,05÷0,1)·Іном.ТТ присоединения. В отдельных случаях могут возникнуть дополнительные ограничения по выбору минимальной уставки по току срабатывания реле тока УРОВ (отстройка от максимального емкостного тока для УРОВ выключателей с пофазными приводами, отстройка от токов через емкостные делители и т.д.), которые должны учитываться проектировщиками при выборе уставок. ЭКРА.656453.032 РЭ

Ток срабатывания 3П

Выбор уставок ЗП необходимо производить в соответствии с требованиями заводаизготовителя трансформатора (автотрансформатора).

Ток срабатывания ЗП для Т(АТ) определяется по выражению:

$$I_{3\Pi_CTOP} = \frac{I_{HOM_CTOP}}{K_{TT_CTOP}} \cdot \frac{K_{OTC}}{K_{B}}, \text{ где}$$
 (5.12)

 ${
m K}_{
m OTC}$ - коэффициент отстройки 3П, ${
m K}_{
m OTC}$ = 1,05;

 ${\rm K_{\rm B}}$ - коэффициент возврата реле тока 3П, ${\rm K_{\rm B}}$ = 0,9;

 $K_{\scriptscriptstyle TT-BH}$ - коэффициент трансформации TT соответствующей стороны T(AT);

 ${\rm I}_{{\scriptscriptstyle {
m HOM}}_{\scriptscriptstyle {
m CTOP}}}$ - номинальный первичный ток обмотки соответствующей стороны:

ВН, СН, НН1, НН2 – для трансформатора и ВН, НН – для автотрансформатора.

Ток срабатывания общей обмотки АТ определяется по выражению:

$$I_{\text{3ПОбщ.Обм.}} = \frac{I_{\text{НОМ.СН}} - I_{\text{НОМ.ВН}}}{K_{\text{TT}}} \cdot \frac{K_{\text{OTC}}}{K_{\text{B}}},$$
 где (5.13)

 $K_{\rm OTC}$ - коэффициент отстройки ЗП, $K_{\rm OTC} = 1,05$;

 ${\rm K_{\rm B}}$ - коэффициент возврата реле тока 3П, ${\rm K_{\rm B}}$ = 0,9;

 ${
m I}_{{
m HOM},{
m BH}}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны ВН;

 $I_{\mbox{\scriptsize HOM.CH}}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны CH;

 $K_{\scriptscriptstyle TT-BH}$ - коэффициент трансформации TT стороны BH.

Ток срабатывания реле тока автоматики охлаждения.

Выбор уставок реле тока для автоматики охлаждения необходимо производить в соответствии с требованиями завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора).

Ток срабатывания ЗП для Т(АТ) определяется по выражению:

$$I_{AO_CTOP} = K_{yCT} \cdot \frac{I_{HOM_CTOP}}{K_{TT_CTOP}} \cdot \frac{K_{OTC}}{K_{B}}$$
, где (5.14)

 ${
m K}_{
m OTC}$ - коэффициент отстройки 3П, ${
m K}_{
m OTC}$ = 1,05;

 $\boldsymbol{K}_{\scriptscriptstyle B}$ - коэффициент возврата реле тока 3П, $\,\boldsymbol{K}_{\scriptscriptstyle B}=0,9\,;\,$

 $K_{\scriptscriptstyle TT-BH}$ - коэффициент трансформации TT соответствующей стороны T(AT);

 ${\rm I}_{{\scriptscriptstyle {
m HOM}}-{\scriptscriptstyle {
m CTOP}}}$ - номинальный первичный ток обмотки соответствующей стороны:

ВН, СН, НН1, НН2 – для трансформатора и ВН, НН – для автотрансформатора;

 ${
m K_{yCT}}$.- коэффициент уставки срабатывания. Для реле тока AO AT 1-ой ступени ${
m K_{yCT}}=0,4$, для 2-ой ступени ${
m K_{yCT}}=0,8$.

Ток срабатывания реле тока для автоматики охлаждения по току общей обмотки АТ определяется по выражению:

$$I_{\text{AO_O6ш.O6м.}} = K_{\text{уст}} \cdot \frac{I_{\text{HOM.CH}} - I_{\text{HOM.BH}}}{K_{\text{TT_BH}}} \cdot \frac{K_{\text{OTC}}}{K_{\text{B}}},$$
 где (5.15)

 ${
m K}_{
m OTC}$ - коэффициент отстройки 3П, ${
m K}_{
m OTC}$ = 1,05;

 ${
m K_{B}}$ - коэффициент возврата реле тока 3П, ${
m K_{B}}$ = 0,9;

 $I_{\mbox{\scriptsize HOM.BH}}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны BH;

 ${
m I}_{{\scriptscriptstyle HOM\,CH}}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны CH;

 $K_{\scriptscriptstyle TT-BH}$ - коэффициент трансформации TT стороны BH;

 $K_{_{
m VCT}}$.- коэффициент уставки срабатывания. Для 1-ой ступени $K_{_{
m VCT}}=0,4$, для 2-ой ступени $K_{_{
m VCT}}=0,8$.

Литература:

- 1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е изд. М. Энергоатомиздат, 1985.
- 2 Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. 3-е изд. – М. Энергоатомиздат, 1985.
 - 3. ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- 4. ЭКРА.656132.265-03 РЭ. Руководство по эксплуатации. Терминалы защит серии БЭ2704.
- 5. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты.-М.: Энергоатомиздат, 1985
- 6. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М: Энергоиздат, 2004. – 616 с.

6. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода шкафа в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 30.

Таблица 30 – Условия транспортирования и хранения

		Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Допустимые сроки сохра-	
Назначение НКУ	механических факторов по ГОСТ 23216-78	климатических факторов - та- ких, как условия хранения по ГОСТ 15150-69	Обозначение условий хране- ния по ГОСТ 15150-69	няемости в упаковке поставщика, годы	
1 Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ15846-2002)	Л	5(ОЖ4)	1(Л)	3	
2 Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(C)	3	

Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании – минус 25 °C.

Транспортирование упакованных шкафов производится любым видом закрытого транспорта, предохраняющим изделия от воздействия солнечной радиации, резких скачков температур, атмосферных осадков и пыли с соблюдением мер предосторожности против механических воздействий. Для условий транспортирования в части воздействия механических факторов «Л» допускается общее число перегрузок не более четырёх.

Погрузка, крепление и перевозка шкафов в транспортных средствах осуществляется в соответствии с действующими правилами перевозок грузов, с учётом манипуляционных знаков маркировки тары по ГОСТ 14192-96. Упакованный шкаф должен быть надёжно закреплён для предотвращения его свободного перемещения.

До установки в эксплуатацию шкафы хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от 5 °C до 45 °C и относительной влажности не выше 80 % при температуре 25 °C, а также при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

7. Утилизация

После снятия с эксплуатации изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.

Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструктивную и электротехническую, а цветные металлы-на медные и алюминиевые сплавы (см. приложение Б).

8. Графическая часть




Рисунок 13 – Схема подключения шкафа ШЭ2607 042 к цепям переменного тока и напряжения




Рисунок 14 – Схема подключения шкафа ШЭ2607 042 к цепям переменного тока и напряжения





Рисунок 15 - Схема подключения шкафа ШЭ2607 042 к цепям переменного тока НН по схеме «неполная звезда»



Ід.0 - начальный ток срабатывания ДТЗ;

Іт.0 - ток начала торможения ДТЗ;

Іт.бл. - ток торможение блокировки ДТЗ;

Кт = tg a - коэффициент торможения ДТЗ;

Іотс. - ток срабатывания дифференциальной отсечки

Рисунок 16 – Характеристика срабатывания ДТЗ





Рисунок 17 – Определение дифференциального и тормозного токов ДТЗ



Размеры без предельных отклонений - максимальные. Максимальный угол открывания передней двери 130° Масса шкафа не более 250 кг

Рисунок 18 – Габаритные, установочные размеры и масса шкафа ШЭ2607 042




Рисунок 19 – Общий вид шкафа типа ШЭ2607 042





Рисунок 20 – Расположение элементов на передней панели терминала защиты БЭ2704 308 (лицевая панель терминала с 48 светодиодами)



- 1 одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);
- 2 цветной дисплей TFT 4.3";
- 3 кнопки управления;
- 4 разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);
- 5 кнопка выбора (левая);
- 6 кнопки прокрутки;
- 7 кнопка выбора (правая);
- 8 поле индикации рабочей группы уставок;
- 9 светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
- 10 кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);
- 11 кнопка функциональная;
- 12 кнопки цифровой клавиатуры;
- 13 кнопка ввода («Enter»);
- 14 кнопка удаления введённого символа («Backspace»);
- 15 кнопка поиска по номеру сигнала;
- 16 кнопка выбора группы уставок;
- 17 кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;
- 18 двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
- 19 двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);
- 19 двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие
 20 кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Рисунок 21 – Расположение элементов на передней панели

терминала защиты БЭ2704 308 (лицевая панель терминала с 32 светодиодами и 16 электронными ключами)




Рисунок 22 – Расположение элементов на задней панели терминала защиты БЭ2704 308




Рисунок 23 – Функциональная логическая схема БЭ2704 042 305

Таблица 31 – Назначение программных переключателей

05		Полох	кение
Обозн.	Наименование	"0"	"1"
XB01	Дифференциальная отсечка	не предусмотрена	предусмотрена
XB02	Действие диф.отсечки с выдержкой времени	Опер. ввод по входу	введено постоянно
XB03	Контроль цепей напряжения стороны НН	не предусмотрен	предусмотрен
XB04	Действие УРОВ ВН	предусмотрено	не предусмотрено
XB05	Действие УРОВ ВН 'на себя'	не предусмотрено	предусмотрено
XB06	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC BH инв.'	предусмотрено	не предусмотрено
XB07	Действие УРОВ СН	предусмотрено	не предусмотрено
XB08	Действие УРОВ СН 'на себя'	не предусмотрено	предусмотрено
XB09	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC CH инв.'	предусмотрено	не предусмотрено
XB10	Защита от перегрузки стороны ВН	не предусмотрена	предусмотрена
XB11	Защита от перегрузки стороны общей обмотки	не предусмотрена	предусмотрена
XB12	Защита от перегрузки стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена
XB13	Автоматика охлаждения по току стороны ВН	не предусмотрена	предусмотрена
XB14	Автоматика охлаждения по току стороны общей обмотки	не предусмотрена	предусмотрена
XB15	Автоматика охлаждения по току стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена
XB16	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. АТ	не предусмотрено	предусмотрено
XB17	Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст.	предусмотрен	не предусмотрен
XB18	Контроль температуры при потере дутья	не предусмотрен	предусмотрен
XB19	Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено
XB20	Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрено	предусмотрено
XB21	Действие 3ПО 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрено	предусмотрено
XB22	Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени	предусмотрен	не предусмотрен
XB23	Блокировка РПН по току СН	не предусмотрена	предусмотрена
XB24	Блокировка РПН по напряжению стороны НН	не предусмотрена	предусмотрена
XB25	Действие МТЗ НН и ТО НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB26	Блокировка МТЗ НН при БТН	не предусмотрена	предусмотрена
XB27	Действие МТЗ НН1	предусмотрено	не предусмотрено
XB28	Действие МТЗ HH2	предусмотрено	не предусмотрено
XB29	Пуск МТЗ НН по напряжению НН1	предусмотрен	не предусмотрен
XB30	Пуск МТЗ НН по напряжению НН2	предусмотрен	
XB31	Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН1	200 NO. 100 AND CONTROL OF STREET AND CONTRO	не предусмотрен
XB32	Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН2	не предусмотрен	предусмотрен
XB33	Пуск МТЗ НН по напряжению НН	не предусмотрен	предусмотрен
XB34	Действие ЛЗ НН	предусмотрен	не предусмотрен предусмотрено
XB35	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН	не предусмотрено не предусмотрено	4
XB36	Действие сигнала KQT CB HH1 для ускорения МТ3 НН		предусмотрено
XB37	Действие сигнала КQT СВ ННТ для ускорения МТЗ НН Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН	предусмотрено	не предусмотрено
XB38	Ускорение МТЗ НН при отключеных СВ НН1 и НН2		не предусмотрено
XB39	Выбор пуска ЗДЗ	не предусмотрено от МТЗ НН (внт)	предусмотрено от МТЗ НН (внш)
XB40	Выбор пуска ЗДЗ НН1	ot MT3 HH	от МТЗ НН1(внш)
XB41	Выбор пуска 3Д3 НН2	OT MT3 HH	от МТЗ НН2(внш)
XB42	Действие 3Д3 HH1	5 1/ 11/ 11/ 11/ 11 11 11 11 11 11 11 11	
XB43	Блокировка отключения Q1 от 3Д3 НН1	не предусмотрено не предусмотрена	предусмотрена
XB44	Действие 3Д3 НН2		предусмотрена
XB45	Блокировка отключения Q4 от 3Д3 НН2	не предусмотрено	предусмотрена
XB46	Действие ГЗ АТ на отключение	не предусмотрена	предусмотрена
XB47	Действие ГЗ АТ на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
XB48	Действие ГЗ ЛРТ на отключение Действие ГЗ ЛРТ на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
XB49	Перевод ГЗ АТ сигн.ст. на отключение	не предусмотрено	предусмотрено
VD42	перевод го Ат сипн.ст. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен

Продолжение таблицы 31 – Назначение программных переключателей

Обозн.	Нашиопородио	Поло	кение
О003н.	Наименование	"0"	"1"
XB50	Перевод ГЗ ЛРТ сигн.ст. на отключение	не предусмотрен	предусмотрен
XB51	Действие КИ на вывод ГЗ АТ сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB52	Действие КИ на вывод ГЗ АТ откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB53	Действие КИ на вывод ГЗ РПН	не предусмотрено	предусмотрено
XB54	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB55	Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст.	не предусмотрено	предусмотрено
XB56	Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на откл. АТ	не предусмотрено	предусмотрено
XB57	Пуск пожаротушения АТ	предусмотрен	не предусмотрен
XB58	Пуск отсечного клапана	предусмотрен	не предусмотрен
XB59	Действие РТ УРОВ стороны ВН для контроля отсутствия U	не предусмотрено	предусмотрено
XB60	Действие РТ УРОВ стороны СН для контроля отсутствия U	не предусмотрено	предусмотрено
XB61	Действие РТ УРОВ стороны НН для контроля отсутствия U	не предусмотрено	предусмотрено
XB62	Действие PH MT3 HH для контроля отсутствия U	предусмотрено	не предусмотрено
XB63	Действие технологических защит на откл. АТ	не предусмотрено	предусмотрено
XB64	Действие предохранительного клапана на откл. АТ	не предусмотрено	предусмотрено
XB65	Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в АТ'	не предусмотрено	предусмотрено
XB66	Отключение АТ от сигнала 'Высокий уровень масла в АТ'	не предусмотрено	предусмотрено
XB67	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в АТ'	не предусмотрено	предусмотрено
XB68	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура обмотки'	не предусмотрено	предусмотрено
XB69	Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ'	не предусмотрено	предусмотрено
XB70	Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в ЛРТ'	не предусмотрено	предусмотрено
XB71	Действие MT3 HH на отключение CB HH	не предусмотрено	предусмотрено
XB95	Выдержка времени ВВ №1	на срабатывание	на возврат
XB96	Выдержка времени ВВ №2	на срабатывание	на возврат
XB97	Выдержка времени ВВ №3	на срабатывание	на возврат
XB98	Выдержка времени ВВ №4	на срабатывание	на возврат

Таблица 32 – Назначение и параметры элементов времени

Обозн.	Наименование	Диапазон
DT01	Задержка на срабатывание дифф.отсечки	0,00 - 27,00 c
DT02	Время подхвата срабатывания защит	0,05 - 27,00 c
DT03	Время срабатывания контроля обрыва цепей тока	0,05 - 27,00 c
DT04	Время срабатывания контроля изоляции НН	0,05 - 27,00 c
DT05	Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя'	0,01 - 0,60 c
DT06	Время срабатывания УРОВ ВН	0,10 - 0,60 c
DT07	Время срабатывания УРОВ СН 'на себя'	0,01 - 0,60 c
DT08	Время срабатывания УРОВ СН	0,10 - 0,60 c
DT09	Задержка на срабатывание ЗП	0,05 - 27,00 c
DT10	Время срабатывания МТЗ НН-1ступень	0,05 - 27,00 c
DT11	Время срабатывания МТЗ НН-2ступень	0,05 - 27,00 c
DT12	Время срабатывания ЛЗ НН	0,05 - 27,00 c
DT13	Время срабатывания МТЗ НН на отключение АТ	0,05 - 27,00 c
DT14	Время срабатывания ТО НН	0,05 - 27,00 c
DT15	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блок. отключения Q1	0,05 - 27,00 c
DT16	Время срабатывания неисправности цепи 3Д3 Q1 (НН1)	0,01 - 27,00 c
DT17	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блок. отключения Q4	0,05 - 27,00 c
DT18	Время срабатывания неисправности цепи 3Д3 Q4 (HH2)	0,01 - 27,00 c
DT19	Задержка на срабатывание КИ ГЗ	0,05 - 27,00 c
DT20	Длительность импульса на пуск ПТ АТ	0,05 - 27,00 c
DT21	Длительность импульса на пуск отсечного клапана	0,05 - 27,00 c
DT22	Время срабатывания МТЗ НН на отключение СВ НН	0,05 - 27,00 c
DT50	Время срабатывания ЗПО 1 ступень	1 - 60 мин.
DT51	Время срабатывания ЗПО 2 ступень	1 - 60 мин.
DT52	Время срабатывания ЗПО 3 ступень	1 - 60 мин.
DT95	Значение ВВ №1	0,00 - 27,00 c
DT96	Значение ВВ №2	0,00 - 27,00 c
DT97	Значение ВВ №3	1 - 60 мин.
DT98	Значение ВВ №4	1 - 60 мин.

Таблица 33 – Программируемые входы

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D01	Прием сигнала 'Вывод ДТЗ АТ (от SA)' по входу	R7
SET_D02	Оперативн. ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу	R0
SET_D03	Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу	R3
SET_D04	Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу	R1
SET_D05	Прием сигнала 'KQC BH инверсный' по входу	R2
SET_D06	Прием сигнала 'Вывод УРОВ СН (от SA)' по входу	R6
SET_D07	Прием сигнала 'Пуск УРОВ СН от защит' по входу	R4
SET_D08	Прием сигнала 'KQC CH инверсный' по входу	R5
SET_D09	Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу	R0
SET_D10	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу	R23
	Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу	R0
SET_D12	Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу	R0
SET_D13	Прием сигнала 'РТ 3ПО 1 ступень' по входу	R311
SET_D14	Прием сигнала 'РТ 3ПО 2 ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'Реле тока МТЗ НН1' по входу	R19
SET_D16	Прием сигнала 'Реле тока МТЗ HH2' по входу	R20
	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН и ТО НН' по входу	R0
SET_D18	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1' по входу	R0
	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН2' по входу	R0
	Прием сигнала 'KQC Q1 (HH1) инверсный' по входу	R17
	Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2) инверсный' по входу	R18
	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн(от SA)' по входу	R11
	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн1(от SA)' по входу	R12
	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн2(от SA)' по входу	R13
	Прием сигнала 'Реле напряжения НН1' по входу	R21
	Прием сигнала 'Реле напряжения НН2' по входу	R22
	Прием сигнала 'KQT CB HH1' по входу	R0
_	Прием сигнала 'KQT CB HH2' по входу	R0
	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН(внеш.)' по входу	R0
	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу	R0
	Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТЗ НН2 (внеш.)' по входу	R0
	Прием сигнала 'SQH Q1' по входу	R33
	Прием сигнала 'KTD Q1' по входу	R0
	Прием сигнала 'SQH Q4' по входу	R34
	Прием сигнала 'KTD Q4' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А сигнальная ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В сигнальная ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С сигнальная ступень' по входу	R0 R25
	Прием сигнала 'ГЗ АТ (общ.) сигнальная ступень' по входу	
	Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А отключающая ступень' по входу Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В отключающая ступень' по входу	R0 R0
	Прием сигнала 13 АТ фаза В отключающая ступень по входу	R0
	Прием сигнала 13 АТ фаза С отключающая ступень по входу	R26
_	Прием сигнала 13 АТ (оощ.) отключающая ступень по входу	R27
_	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу	R28
	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу	R29
	Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза А сигнальная ступень' по входу	R0
SET_D49	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза В сигнальная ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза С сигнальная ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ (общ.) сигнальная ступень' по входу	R30
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза А отключающая ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза В отключающая ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза С отключающая ступень' по входу	R0
	Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ (общ.) отключающая ступень' по входу	R31
VIOLENCE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	Перевод ГЗ АТ фаза А на сигнал по входу	R0
_	Перевод ГЗ АТ фаза В на сигнал по входу	R0 R0
	Перевод ГЗ АТ фаза С на сигнал по входу Перевод ГЗ АТ (общ.) на сигнал по входу	R14
	Перевод ГЗ АТ (оощ.) на сигнал по входу Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу	R14
	Перевод ТЗ РПН фаза В на сигнал по входу Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу	R0
	Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу	R0

Продолжение таблицы 33 – Программируемые входы

Обозн.	Наименование	Сигнал по
		умолчанию
SET_D63	Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу	R15
SET_D64	Перевод ГЗ ЛРТ фаза А на сигнал по входу	R0
SET_D65	Перевод ГЗ ЛРТ фаза В на сигнал по входу	R0
SET_D66	Перевод ГЗ ЛРТ фаза С на сигнал по входу	R0
SET_D67	Перевод ГЗ ЛРТ (общ.) на сигнал по входу	R0
SET_D68	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А сигн.ст.' по входу	R0
SET_D69	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В сигн.ст.' по входу	R0
SET_D70	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С сигн.ст.' по входу	R0
SET_D71	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) сигн.ст.' по входу	R0
SET_D72	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А откл.ст.' по входу	R0
SET_D73	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В откл.ст.' по входу	R0
SET_D74	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С откл.ст.' по входу	R0
SET_D75	Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) откл.ст.' по входу	R0
SET_D76	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу	R0
SET_D77	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу	R0
SET D78	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу	R0
SET D79	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу	R0
SET D80	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза А сигн.ст.' по входу	R0
SET_D81	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза В сигн.ст.' по входу	R0
SET D82	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза С сигн.ст.' по входу	R0
	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ (общ.) сигн.ст.' по входу	R0
SET D84	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза А откл.ст.' по входу	R0
SET D85	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза В откл.ст.' по входу	R0
	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза С откл.ст.' по входу	R0
SET D87	Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ (общ.) откл.ст.' по входу	R0
SET D88	Контроль опер.тока ГЗ по входу	R32
	Прием сигнала 'Реле давления РПН ЛРТ по входу	R0
SET D90	Прием сигнала 'Вывод пуска ПТ АТ (от SA)' по входу	R10
SET D91	Прием сигнала 'Вывод пуска отсеч. клапана (от SA)' по вх.	R0
	Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал	R0
SET D96	Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал	R0
SET D97	Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал	R0
	Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал	R0
SET D99	Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал	R0
	Прием сигнала '2-ая группа выходных реле' по входу	R35
	Прием сигнала 'Срабатывание технологич. защит' по входу	R0
	Перевод 'Сраб. технологических защит' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Сраб. Предохранит. клапана' по входу	R0
	Перевод 'Сраб. Предохранит. клапана' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Низкий уровень масла в АТ' по входу	R36
	Перевод 'Низкий уровень масла в АТ' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Высокий уровень масла в АТ' по входу	R37
	Перевод 'Высокий уровень масла в АТ' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Высокая температура масла в АТ' по входу	R38
	Перевод 'Высокая темп-ра масла в АТ' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Высокая температура обмотки' по входу	R0
SET_D112	Перевод 'Высокая темп-ра обмотки' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ' по входу	R0
	Перевод 'Низкий уровень масла в ЛРТ' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала 'Высокая темп-ра масла в ЛРТ' по входу	R0
	Перевод 'Высок. темп-ра масла в ЛРТ' на сигнал по входу	R0
	Прием сигнала от SA BH 'Положение - AT' по входу	R30
	Прием сигнала от SA BH 'Положение - ОВ' по входу	R16
	Прием сигнала от SG BH 'AT' по входу	R33
	Прием сигнала от SG BH 'OB' по входу	R34
	Прием сигнала от SA CH 'Положение - АТ' по входу	R40
	Прием сигнала от SA CH 'Положение - ОВ' по входу	R39
	Прием сигнала от SG CH 'AT' по входу	R13
	Прием сигнала от SG CH 'OB' по входу	R12
	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ВН' по входу Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ ВН' по входу	R0
	Прием сигнала 'Вывод выходных цепеи ОВ ВН' по входу	R0 R0
	Прием сигнала Вывод выходных цепей СП по входу Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ СН' по входу	R0
	Прием сигнала Вывод выходных цепей ОВ СП по входу	R0
SET_D129	1 11 11 11 11	R0
SET D131	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу	R401
	Прием сигнала "Вывод терминала" по входу	R0
	, др	

Таблица 34 – Программируемые реле

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET K01	Вывод на выходное реле К1:X101 дискретного сигнала N	R328
SET K02	Вывод на выходное реле К2:X101 дискретного сигнала N	R306
SET K03	Вывод на выходное реле К3:X101 дискретного сигнала N	R320
SET K04	Вывод на выходное реле К4:X101 дискретного сигнала N	R346
SET K05	Вывод на выходное реле К5:X101 дискретного сигнала N	R345
SET K06	Вывод на выходное реле К6:X101 дискретного сигнала N	R309
SET_K07	Вывод на выходное реле К7:Х101 дискретного сигнала N	R310
SET_K08	Вывод на выходное реле К8:X101 дискретного сигнала N	R307
SET_K09	Вывод на выходное реле К9:X102 дискретного сигнала N	R296
SET_K10	Вывод на выходное реле К10:Х102 дискретного сигнала N	R340
SET_K11	Вывод на выходное реле К11:X102 дискретного сигнала N	R341
SET_K12	Вывод на выходное реле К12:Х102 дискретного сигнала N	R320
SET_K13	Вывод на выходное реле К13:Х102 дискретного сигнала N	R360
SET_K14	Вывод на выходное реле К14:Х102 дискретного сигнала N	R361
SET_K15	Вывод на выходное реле К15:Х102 дискретного сигнала N	R315
SET_K16	Вывод на выходное реле К16:Х102 дискретного сигнала N	R302
SET_K17	Вывод на выходное реле К17:Х103 дискретного сигнала N	R318
SET_K18	Вывод на выходное реле К18:Х103 дискретного сигнала N	R0
SET_K19	Вывод на выходное реле К19:Х103 дискретного сигнала N	R305
SET_K20	Вывод на выходное реле К20:Х103 дискретного сигнала N	R306
SET_K21	Вывод на выходное реле К21:X103 дискретного сигнала N	R335
SET_K22	Вывод на выходное реле К22:Х103 дискретного сигнала N	R330
SET_K23	Вывод на выходное реле К23:X103 дискретного сигнала N	R308
SET_K24	Вывод на выходное реле К24:X103 дискретного сигнала N	R0
SET_K25	Вывод на выходное реле К25:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K26	Вывод на выходное реле К26:Х104 дискретного сигнала N	R0
SET_K27	Вывод на выходное реле К27:Х104 дискретного сигнала N	R0
SET_K28	Вывод на выходное реле К28:Х104 дискретного сигнала N	R0
SET_K29	Вывод на выходное реле К29:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K30	Вывод на выходное реле К30:Х104 дискретного сигнала N	R0
SET_K31	Вывод на выходное реле К31:X104 дискретного сигнала N	R0
SET_K32	Вывод на выходное реле К32:Х104 дискретного сигнала N	R0
SET_K36	Вывод на выходное реле К4:Х31 БП дискретного сигнала N	R274

Таблица 35 – Программируемые светодиоды

Обозн.	Наименование	Сигнал по
1.000.000.000.00		умолчанию
SET_T01	Светодиод 1 от дискретного сигнала №	R257
SET_T02	Светодиод 2 от дискретного сигнала №	R258
SET_T03	Светодиод 3 от дискретного сигнала №	R259
SET_T04	Светодиод 4 от дискретного сигнала №	R300
SET_T05	Светодиод 5 от дискретного сигнала №	R301
SET_T06	Светодиод 6 от дискретного сигнала №	R303
SET_T07	Светодиод 7 от дискретного сигнала №	R304
SET_T08	Светодиод 8 от дискретного сигнала №	R25
SET_T09	Светодиод 9 от дискретного сигнала №	R26
SET_T10	Светодиод 10 от дискретного сигнала №	R27
SET_T11	Светодиод 11 от дискретного сигнала №	R28
SET_T12	Светодиод 12 от дискретного сигнала №	R29
SET_T13	Светодиод 13 от дискретного сигнала №	R329
SET_T14	Светодиод 14 от дискретного сигнала №	R334
SET_T15	Светодиод 15 от дискретного сигнала №	R335
SET_T16	Светодиод 16 от дискретного сигнала №	R218
SET_T17	Светодиод 17 от дискретного сигнала №	R319
SET T18	Светодиод 18 от дискретного сигнала №	R261
SET T19	Светодиод 19 от дискретного сигнала №	R369
SET T20	Светодиод 20 от дискретного сигнала №	R360
SET T21	Светодиод 21 от дискретного сигнала №	R318
SET T22	Светодиод 22 от дискретного сигнала №	R375
SET T23	Светодиод 23 от дискретного сигнала №	R23
SET T24	Светодиод 24 от дискретного сигнала №	R35
SET T25	Светодиод 25 от дискретного сигнала №	R349
SET T26	Светодиод 26 от дискретного сигнала №	R353
SET T27	Светодиод 27 от дискретного сигнала №	R24
SET_T28	Светодиод 28 от дискретного сигнала №	R30
SET T29	Светодиод 29 от дискретного сигнала №	R31
SET T30	Светодиод 30 от дискретного сигнала №	R378
SET_T31	Светодиод 31 от дискретного сигнала №	R379
SET T32	Светодиод 32 от дискретного сигнала №	R380
SET T33	Светодиод 33 от дискретного сигнала №	R381
SET T34	Светодиод 34 от дискретного сигнала №	R382
SET T35	Светодиод 35 от дискретного сигнала №	R383
SET T36	Светодиод 36 от дискретного сигнала №	R0
SET T37	Светодиод 37 от дискретного сигнала №	R0
SET T38	Светодиод 37 от дискретного сигнала №	R0
SET T39	Светодиод 39 от дискретного сигнала №	R0
SET T40	Светодиод 39 от дискретного сигнала №	R0
SET_140	Светодиод 40 от дискретного сигнала №	R0
SET T42	Светодиод 41 от дискретного сигнала №	R0
SET T43	Светодиод 42 от дискретного сигнала № Светодиод 43 от дискретного сигнала №	R0
SET_T44	Светодиод 43 от дискретного сигнала №	R0
SET T45	Светодиод 44 от дискретного сигнала № Светодиод 45 от дискретного сигнала №	R0
SET_145		R0
SET_146	Светодиод 46от дискретного сигнала №	R0
_	Светодиод 47 от дискретного сигнала №	
SET_T48	Светодиод 48 от дискретного сигнала №	R0

Приложение А (обязательное) Форма карты заказа шкафа защиты автотрансформатора типа ШЭ2607 042

Место установки шкафа					
	(органи	изация, об [.]	ьект, защищаемое оборудо	вание)	
Отметьте знаком ☑ то, что Вам	требуется или впишите сос	тветствую	ощие параметры.		
4 D 5	and a				
1 выоор типоисполнения шк	афа		Папаметпы		
Типоисполнение	Номинальный	11			
T VIII ON ON ON ON ON ON	переменный ток, А 110 110 50 кла 115 220 50 кла 116 110 50 кла 110				
			440		
⊔ ШЭ2607 042-61E1 УXЛ4			110		50
□ ШЭ2607 042-61Е2 УХЛ4			220		
2 Характеристики терминала	а шкафа				
	Тип			F	592704 308
Tue unemphasiae Ethamat	Электрический (типовое	исполнение)		
тип интерфеиса Етпетпет	Оп	тически	Í		
Пиновая панолі	48 светодиодов	(типовоє	исполнение)		
лицевая панель	32 светодиода и 1	16 электр	онных ключей		
НН1, ЗДЗ НН2, Защита от п	отери охлаждения, Зац	цита от і	перегрузки, токовые р		
Тип автотр	рансформатора				
Группа соединени	я автотрансформатора				
		ВН			
Коэффициенты трансфорг	мации TT на сторонах	СН			
		HH			
Базисные токи на	т сторонах. А	ВН			
		СН			
(первичная величи	на тооооо)	НН			
4 Данные по конструктиву	шкафа				
Передняя дверь шкафа					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ным окном (типовое испо	лнение)			
⊔ оозорная					
Габаритные размеры шкаф	ра (ширина × глубина × в	ысота, в	ысота цоколя), мм		
Отметьте знаком ☑ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры. 1 Выбор типоисполнения шкафа Типоисполнение Номинальный переменный ток, А Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В Частота Изараметры Типоисполнение Номинальный переменный ток, А Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В Частота Изараметры Тип шэгоот 042-61E1 УХЛ4 1/5 220 100 2 Характеристики терминала шкафа Тип интерфейса Еthernet Лицевая панель А Ка светодиодов (типовое исполнение) 3 Данные по комплекту шкафа — ДТЗ АТ, ГЗ АТ сигнальная и отключающие ступени, ГЗ РПН, ГЗ ЛІ сигнальная и отключающие ступени, логика пуска пожаротушения, УРОВ ВН, УРОВ СН, МТЗ НН, ЗДЗ НН2, Защита от потери охлаждения, Защита от перегрузки, токовые реле для пуска автиматики охлаждения, блокировка РПН по току стороны СН и напряжению НН. Тип автотрансформатора Группа соединения автотрансформатора Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах, А (первичная величина 1050000) 4 Данные по конструктиву шкафа Передняя дверь шкафа Передняя дверь шкафа Передняя дверь шкафа Передняя дверь шкафа Передняя дверь шкафа Передняя дверь шкафа Передняя дверь шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм Пабаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм					
Типоисполнения шкафа Типоисполнение Типоисп					
игнальная и отключающие ступени, логика пуска пожаротушения, УРОВ IH1, ЗДЗ НН2, Защита от потери охлаждения, Защита от перегрузки, татики охлаждения, блокировка РПН по току стороны СН и напряжению Тип автотрансформатора Группа соединения автотрансформатора Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах СН НН Базисные токи на сторонах, А (первичная величина 1050000) 4 Данные по конструктиву шкафа Передняя дверь шкафа металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) обзорная Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цокол	·				

ЭКРА.656453.032 РЭ

Указательные	реле РУ21 в цепях о	сигнализации шкафа	
□ нет (типов	ое исполнение)		
□ есть			
	пнение шкафа: констр ве FAME (Phoenix Cor	руктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обсл ntact).	пуживания, блоки
5 Дополните	эльные требования:		
	о шкафов:	—— ООО НПП "ЭКРА", 428003, г. Чебоксары,	проспект И. Яковлева, 3.
8 Заказчик	Предприятие		
	Руководитель		
	т уководитель	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Контактице па	анные лица, заполни	,	(подпись)
		выето карту заказа	1
Место работь	ы (организация)		
ФИО			
Контактный т	елефон		
e-mail			

Приложение Б

(справочное)

Сведения о содержании цветных металлов

Таблица Б.1

Наимено- вание металла, сплава		ество і жащихо	я в из		КГ	при по списан	жащих элном и нии, кг	сдаче 13носе	в вид изделі	таллов, це лома ия и его	Возмож- ность демонтажа деталей и узлов при
	II	III	IV	V	Х	II	III	IV	V	Х	списании изделия
Медь и сплавы на медной основе	3,075	0,034	_	0,017	-	3,075	0,034	_	0,017	_	Частично
Алюминий и его сплавы	_	0,023	_	0,068	-	_	0,023	_	0,068	_	Частично

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок устройства

Таблица В.1

Наименование оборудования	Диапазон измеря- емых (контролиру- емых) величин	Класс точности или предел допу- стимой погрешно- сти	Обозначение НТД	Приме- чание
Вольтметр переменного тока	до 150 В	0,5	ГОСТ 8711-93	
Вольтметр постоянного тока	до 250 В	0,5	ГОСТ 8711-93	
Амперметр переменного тока	2,5 - 5 A	0,5	ГОСТ 8711-93	
Трансформатор тока измерительный	0,5 - 50 A	0,2	ГОСТ 23624-2001	
Прибор комбинированный			ГОСТ 10374-93	
Мегаомметр на 1000 B	100 МОм	1,0	ГОСТ 23706-93	
Универсальная пробойная установка	0,5 - 3 кВ	4 (класс точности вольтметра)	АЭ2.771.001ТУ	
Электронный осциллограф	0 - 30 B	± 10 %	ГОСТ 9829-81	
Установка У5053, У1500, РЕТОМ-51, OMICRON СМС 356		± 2,5 %		

Приложение Г

(обязательное)

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов (по умолчанию)

raoi	пица г. г - перече	ень дискретных сигналов		T.			Уст	авки	
_			Не использовать для регистрации	Не использовать	þa	г	10 умс	лчани	ю
сигнала	Наименование		SOB	S S	для пуска осциллографа	-L	-t 0/	- a	匹
ĽĚ	сигнала на дисплее	Наименование сигнала в SMS	돌 달		<u> </u>	호	₹2	ĞΞ	эгистраци сигналов
	терминала и	и в регистраторе событий			5 5	oc. þa	oc.	ы Ва	ᅙᅽ
읟	осциллограммах		Σ c	. ∑ ;	ξĘ	ск (pac	pac	호	일
			1	운	ŏ	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
1	Пуск УРОВ ВН	Пуск УРОВ ВН от защит		+				_	V
2	KQC BH инв.	KQC BH инверсный							٧
3	Вывод УРОВ ВН	Вывод УРОВ ВН (от SA)							V
4	Пуск УРОВ СН	Пуск УРОВ СН от защит							V
5	KQC CH инв.	KQC CH инверсный							V
6	Вывод УРОВ СН	Вывод УРОВ CH (от SA)							V
7	Вывод ДТЗ АТ	Вывод ДТЗ АТ (от SA)							V
8	Вывод терминала	Вывод терминала							V
9	Съем сигнал-ции	Съем сигнализации							V
10	Вывод ПТ АТ	Вывод пожаротушения AT (от SA)							V
11	Вывод МТЗ НН-U	Вывод пуска МТЗ НН по U (от SA)							V
12	Вывод МТЗ-Инн1	Выв. пуска МТЗ НН по Uнн1(от SA)							V
13	Вывод МТЗ-Инн2	Выв. пуска МТЗ НН по Uнн2(от SA)							V
14	SA ГЗ АТ(общ.)	Перевод ГЗ АТ (общ.) на сигнал							V
15	SA ГЗ РПН(общ.)	Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал							V
16	SA ГЗ ЛРТ(общ.)	Перевод ГЗ ЛРТ (общ.) на сигнал							V
17	KQC Q1(HH1) инв	KQC Q1 (HH1) инверсный							V
18	KQC Q4(HH2) инв	KQC Q4 (HH2) инверсный							V
19	PT MT3 HH1	Реле тока МТЗ НН1							V
20	PT MT3 HH2	Реле тока МТЗ НН2							V
21	Реле U НН1	Реле напряжения НН1							V
22	Реле U HH2	Реле напряжения НН2							V
23	Откл. от ШАОТ	Отключение от ШАОТ							V
24	Давл. РПН ЛРТ	Реле давления РПН ЛРТ							V
25	ГЗ АТ сигн.ст.	ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень							V
26	ГЗ АТ откл.ст.	ГЗ АТ (общ.) откл. ступень							V
27	ГЗ РПН-А	ГЗ РПН фаза А							V
28	ГЗ РПН-В	ГЗ РПН фаза В							V
29	ГЗ РПН-С	ГЗ РПН фаза С							V
30	ГЗ ЛРТ сигн.ст.	ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень		-					V
31	ГЗ ЛРТ откл.ст.	ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень							V
32	Опер.ток ГЗ	Опер.ток ГЗ		-					V
33	SQH Q1	SQH Q1		-					٧
34	SQH Q4	SQH Q4		-					٧
35	2 гр. вых.реле	2-ая группа вых. реле							V
36	Низ.Ур.Масла АТ	Низкий уровень масла в АТ							V
37 38	Выс.Ур.Масла АТ Выс. Т масла АТ	Высокий уровень масла в АТ Высокая Т масла в АТ	+	-					V
39	Выс. г масла Ат Низ.Ур.МаслаЛРТ	Высокая т масла в Ат Низкий уровень масла в ЛРТ	+	+					V
40	Выс.Т масла ЛРТ	низкии уровень масла в лет Высокая Т масла в ЛРТ	-	+-					V
41	Вход №41:Х6	Вход №41:Х6	-	+-					V
41	Вход №41:Х6	вход №41:х6 Вход №42:Х6	+	+					V
43	Вход №42:Х6	Вход №42:х6	+	+					V
44	Вход №43:X6 Вход №44:X6	Вход №43:X6 Вход №44:X6	+	+					V
45	Вход №44.X6 Вход №45:X6	Вход №45:Х6		+					V
46	Вход №45:X6	Вход №45:Х6		+					V
46	Вход №46:X6 Вход №47:X6	вход №46:26 Вход №47:X6		+					V
48	Вход №47.X6 Вход №48:X6	Вход №47.26		+					V
49	Пуск ЗДЗ в 043	Пуск ЗДЗ в 043		+					V
50	Откл. АТ, ЗАПВ	Пуск 3д3 в 043 Отключение АТ (Q2, Q3), Запрет АПВ	+	+-					V
51	Пуск МТЗ по Инн	Пуск МТЗ НН по напряжению НН	+	+					V
52	Откл. Q4	Отключение Q4 без АПВ		+					V
L	C 4 C 2 0 2 C D C	O IMIIO TOIME WE DOS ALLD					1		

1 401	ица г. г - переч е	ень дискретных сигналов	ать		ать 0а	ı		авки элчани	ю
№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать	Но подоли обр	пе использовать для пуска осциллографа	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
53	Откл.Q4-АПВ	Отключение Q4 с АПВ							V
54	Авт.Охл-1ст	Автоматика охлаждения 1 ступень							V
55	Авт.Охл-2ст	Автоматика охлаждения 2 ступень		_					٧
56	Откл. BH(Q2)	Отключение ВН (Q2)		_					٧
57 58	Пуск УРОВ ВН,СН Откл.Q1-АПВ	Пуск УРОВ ВН,СН Отключение Q1 с АПВ	-	+					V
59	Откл. Q1	Отключение Q1 без АПВ		+					V
60	Пуск МТЗ по Инн	Пуск МТЗ НН по напряжению НН		$^{+}$					V
61	Пуск ПТ АТ	Пуск пожаротушения		\dashv					V
62	Нет U-AT	Контроль отсутствия напряжения		1					V
63	Бл.РПН-НЗ	Блокировка РПН (НЗК)							V
64	Откл. шин-ВН	Отключение шин через ДЗШ ВН							V
65	Земля_НН	Земля в сети НН							V
66	Реле К18:Х103	Реле К18:Х103							V
67	Откл. шин-СН	Отключение шин через ДЗШ СН							٧
68	Откл. АТ, ЗАПВ	Отключение АТ (Q2, Q3), Запрет АПВ	_						V
69	Блок.АВР СВ НН	Блокировка АВР СВ НН		_					V
70 71	Пуск ЗДЗ-МТЗ НН Откл. СН(Q3)	В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН Отключение СН (Q3)	-	+					V
72	Реле К24:X103	Реле К24:X103		+					V
73	Реле K24:X103 Реле K25:X104	Реле К24.X 103 Реле К25:X104		+					V
74	Реле К26:Х104	Реле К26:Х104		\top					V
75	Реле К27:Х104	Реле К27:Х104		\top					V
76	Реле К28:Х104	Реле К28:Х104		1					V
77	Реле К29:Х104	Реле К29:Х104							V
78	Реле К30:Х104	Реле К30:Х104							V
79	Реле К31:Х104	Реле К31:Х104							V
80	Реле К32:Х104	Реле К32:Х104							V
81	ДТЗ А	ДТЗ А				V		٧	٧
82	ДТЗ В	ДТЗ В	_			V		V	٧
83 84	ДТЗ С	ДТЗ С	-	_		V		V	V
85	Диф.отсеч.А Диф.отсеч.В	Дифференциальная отсечка А Дифференциальная отсечка В		+		V		V	V
86	Диф.отсеч.С	Дифференциальная отсечка С Дифференциальная отсечка С	-	+		V		V	V
87	Бл.ДТЗ по 2гар.	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике		\top		v		V	V
88	РТ МТЗ ВН-А 1cт	Реле тока МТЗ ВН фазы А 1 ступень		\dashv		_		•	٧
89	РТ МТЗ ВН-В 1cт	Реле тока МТЗ ВН фазы В 1 ступень		T					V
90	PT MT3 BH-A 1cT	Реле тока МТЗ ВН фазы С 1 ступень							٧
94	PT MT3 CH-A 1cT	Реле тока MT3 CH фазы A 1 ступень							٧
95	PT MT3 CH-B 1cT	Реле тока MT3 CH фазы В 1 ступень		Ţ					٧
96	PT MT3 CH-C 1ct	Реле тока МТЗ CH фазы C 1 ступень	\perp	\perp					٧
97	PT MT3 CH-A 2ct	Реле тока МТЗ CH фазы A 2 ступень		\downarrow					V
98	PT MT3 CH-B 2ct	Реле тока МТЗ СН фазы В 2 ступень	+	\perp					V
99 100	PT MT3 CH-C 2ct PT MT3 HH-A	Реле тока МТЗ СН фазы С 2 ступень Реле тока МТЗ НН фазы А	+	+				٧	V
101	PT MT3 HH-B	Реле тока МТЗ НН фазы В	+	+			 	V	V
102	PT MT3 HH-C	Реле тока МТЗ НН фазы С	+	+				V	V
103	PT TO HH-A	Реле тока ТО НН фазы А	+	\dagger				-	٧
104	РТ ТО НН-В	Реле тока ТО НН фазы В		\dagger					٧
105	PT TO HH-C	Реле тока ТО НН фазы С		\top					٧
112	РТ УРОВ ВН-А	Реле тока УРОВ стороны ВН фазы А							
113	РТ УРОВ ВН-В	Реле тока УРОВ стороны ВН фазы В			-				
114	РТ УРОВ ВН-С	Реле тока УРОВ стороны ВН фазы С							
115	РТ УРОВ СН-А	Реле тока УРОВ стороны СН фазы А		\perp					
116	PT YPOB CH-B	Реле тока УРОВ стороны СН фазы В		+					
117	PT YPOB CH-C	Реле тока УРОВ стороны СН фазы С	+	+					
118 119	РТ УРОВ НН-А РТ УРОВ НН-В	Реле тока УРОВ стороны НН фазы А Реле тока УРОВ стороны НН фазы В	-	+					
120	PT YPOB HH-C	Реле тока УРОВ стороны нн фазы С Реле тока УРОВ стороны НН фазы С	+	+					
120	, . 05 1111-0	i one tone it ob croponial fill wasai o				İ	1	022 F	

гаоли	ицат.1 - перече	ень дискретных сигналов	_n _			Уст	авки	
a l	Наименование		Не использовать для регистрации	е использовать для пуска осциллографа	г	о умо	лчани	
№ сигнала	сигнала на	Harrison and a survivaria - CMC	30 T	іспользов для пуска циллограф	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
Ĕ	дисплее	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	ALC NC	독특	S E	a C	or a∺	Да
<u>91</u>	терминала и	и в региотраторе сосытии	CIIC	5 5 5	S & S	ag ç	<u></u>	CT Ha
	осциллограммах		e Z	е и	<u> </u>	lyci	СЩ Бир	S S
			Τď	I		드		
131	PH HH U2>	Реле напряжения стороны HH U2 макс.			٧		V	V
132 133	PH HH Uab<	Реле напряжения стороны НН Uaв мин. Реле напряжения стороны НН Uвс мин.					V	V
		Реле напряжения стороны по овс мин. Реле напряжения стороны НН Uав мин. для блокиров-						
134	РН НН Иав< РПН	ки РПН					V	V
135	РН НН Ивс< РПН	Реле напряжения стороны НН Ивс мин. для блокиров-					٧	V
136	PH HH U0	ки РПН Реле напряжения стороны НН U0 макс.						V
142	РТ 3П ВН-А	Реле тока ЗП фазы А стороны ВН						V
143	РТ 3П ВН-В	Реле тока ЗП фазы В стороны ВН						٧
144	РТ ЗП ВН-С	Реле тока ЗП фазы С стороны ВН						٧
145	РТ 3П общ.обм-А	Реле тока ЗП фазы А стороны общей обмотки						٧
146	РТ 3П общ.обм-В	Реле тока ЗП фазы В стороны общей обмотки						V
147	РТ 3П общ.обм-С	Реле тока ЗП фазы С стороны общей обмотки						V
151	РТ ЗП НН-А	Реле тока ЗП фазы А стороны НН						V
152	РТ ЗП НН-В	Реле тока ЗП фазы В стороны НН						V
153 157	РТ 3П НН-С РТ AO BH 1ст.	Реле тока 3П фазы С стороны НН						V
157	PT AO BH 1ct.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны ВН Реле тока АО 2-ая ступень стороны ВН						V
159	PT AO BH 3ct.	Реле тока АО 3-ья ступень стороны ВН						V
160	РТ АО общ. 1ст.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны общей обмотки						V
161	РТ АО общ. 2ст.	Реле тока АО 2-ая ступень стороны общей обмотки						V
162	РТ АО общ. 3ст.	Реле тока АО 3-ая ступень стороны общей обмотки						٧
166	PT AO HH 1ct.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны НН						٧
167	PT AO HH 2ct.	Реле тока АО 2-ая ступень стороны НН						V
168	РТ АО НН 3ст.	Реле тока АО 3-ья ступень стороны НН						V
178	Бл.РПН-ІА_СН	Реле тока для блокировки РПН фазы А стороны СН						V
179	Бл.РПН-ІВ_СН	Реле тока для блокировки РПН фазы В стороны СН						V
180 186	Бл.РПН-IC_CH PT I2 HH	Реле тока для блокировки РПН фазы С стороны СН Реле тока обратной последовательности стороны НН			V		V	V
191	PT MT3 BH-A 2ct	Реле тока МТЗ ВН фазы A 2 ступень			٧		V	V
192	PT MT3 BH-B 2cT	Реле тока МТЗ ВН фазы В 2 ступень						V
193	PT MT3 BH-C 2cT	Реле тока МТЗ ВН фазы C 2 ступень						V
195	PH HH U2> ΠΤ	Реле напряжения стороны HH U2 макс. для Пожаротушения						
198	PH HH U< NT	Реле напряжения мин. стороны НН для Пожаротушения						
200	Бл.ДТЗпо2гарА	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике фазы А			٧		٧	V
201	Бл.ДТ3по2гарВ	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике фазы В			٧		V	V
202	Бл.ДТЗпо2гарС	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике фазы С			V		V	V
203	Бл.ДТЗпо5гарА Бл.ДТЗпо5гарВ	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике фазы А			V		V	V
204	Бл.ДТЗпоэгарС	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике фазы В Блокировка ДТЗ по 5 гармонике фазы С			V		V	V
206	РелеКонтроляОЦТ	Реле контроля обрыва токовых цепей			•		· ·	_ v
207	Контр.испр.ламп	Контроль исправности ламп						
208	Логическая 1	Функция "Логическая "1"						
209	Тестирование	Режим тестирования						
212	ОшибкиGOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE						V
213	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server						V
214	Готовность LAN1	Готовность LAN1						V
215	Готовность LAN2	Готовность LAN2						V
216 217	Использов.LAN1 Использов.LAN2	Использование LAN1						V
217	Использов.LAN2 Местное управл.	Использование LAN2 Местное управление	-					V
219	ГЗ на сигнал	местное управление ГЗ переведена на сигнал						v
222	Сраб. защит	Срабатывание защит			٧		V	V
223	Неиспр. защит	Неисправность защит			V		V	v
224	Пуск осциллогр.	Пуск аварийного осциллографа						
225	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1						
	0000=111_0	COOSEIN 2	1					
226 227	GOOSEIN_2 GOOSEIN_3	GOOSEIN_2 GOOSEIN_3						

1 401	ица г. г - переч	ень дискретных сигналов	₹ ₹	1				авки	
№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать	для пуска осциллографа	Пуск осцил- лографа с 0/1		Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
228	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4							
229	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5							
230	GOOSEIN_6	GOOSEIN 7							
231	GOOSEIN_7 GOOSEIN_8	GOOSEIN_7 GOOSEIN 8		+					
232	GOOSEIN_8	GOOSEIN_6 GOOSEIN 9		-					
234	GOOSEIN 10	GOOSEIN 10							
235	GOOSEIN_11	GOOSEIN 11							
236	GOOSEIN_12	GOOSEIN 12							
237	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13							
238	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14							
239	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15							
240	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16							
241	GOOSEOUT_1	GOOSEOUT_1							
242	GOOSEOUT_2	GOOSEOUT_2							
243	GOOSEOUT_3	GOOSEOUT_3							
244	GOOSEOUT_4	GOOSEOUT_4 GOOSEOUT 5							-
245	GOOSEOUT_5 GOOSEOUT_6	GOOSEOUT_6							
247	GOOSEOUT 7	GOOSEOUT_7							
248	GOOSEOUT 8	GOOSEOUT 8							
249	GOOSEOUT 9	GOOSEOUT 9							
250	GOOSEOUT_10	GOOSEOUT_10							
251	GOOSEOUT_11	GOOSEOUT_11							
252	GOOSEOUT_12	GOOSEOUT_12							
253	GOOSEOUT_13	GOOSEOUT_13							
254	GOOSEOUT_14	GOOSEOUT_14							
255	GOOSEOUT_15	GOOSEOUT_15							
256	GOOSEOUT_16	GOOSEOUT_16		_					L
257	Ср.ДТЗ АТ-А	Срабатывание ДТЗ АТ фаза А							V
258 259	Ср.ДТЗ АТ-В	Срабатывание ДТЗ АТ фаза В Срабатывание ДТЗ АТ фаза С		+					V
260	Ср.ДТЗ АТ-С Ср.ДТЗ АТ	Срабатывание ДТЗ АТ фаза С							V
261	Неиспр.Пит.ГЗ	Неисправность опер.тока ГЗ							V
262	Откл. от ГЗАТ-А	Отключение от ГЗ АТ фаза А		H					V
263	Откл. от ГЗАТ-В	Отключение от ГЗ АТ фаза В		+					V
264	Откл. от ГЗАТ-С	Отключение от ГЗ АТ фаза С							V
265	Откл. от ГЗАТ	Отключение от ГЗ АТ							٧
266	Откл. ГЗ ЛРТ-А	Отключение от ГЗ ЛРТ фаза А							٧
267	Откл. ГЗ ЛРТ-В	Отключение от ГЗ ЛРТ фаза В							V
268	Откл. ГЗ ЛРТ-С	Отключение от ГЗ ЛРТ фаза С							V
269	Откл. ГЗ ЛРТ	Отключение от ГЗ ЛРТ		-		-			V
270	Откл.от ГЗ общ.	Отключение от ГЗ (общ.)		1		-	-		V
271	ГЗ-А на сигнал	ГЗ фаза А переведена на сигнал	+	\vdash		-			V
272 273	ГЗ-В на сигнал ГЗ-С на сигнал	ГЗ фаза В переведена на сигнал ГЗ фаза С переведена на сигнал	+	+		-	-		V
274	ГЗ на сигнал	ГЗ переведена на сигнал	+	+					V
275	НИ ГЗ-А сигнал	Нарушение изоляции ГЗ АТ фаза А (сигн.ст.)	+	+		+			V
276	НИ ГЗ-В сигн.	Нарушение изоляции ГЗ АТ фаза В (сигн.ст.)	+	+					V
277	НИ ГЗ-С сигн.	Нарушение изоляции ГЗ АТ фаза С (сигн.ст.)	+	t		1			v
278	НИ ГЗ сигн.	Нарушение изоляции ГЗ АТ (сигн.ст.)							٧
279	НИ ГЗ-А откл.	Нарушение изоляции ГЗ АТ фаза А (откл.ст.)	1						٧
280	НИ ГЗ-В откл.	Нарушение изоляции ГЗ АТ фаза В (откл.ст.)							٧
281	НИ ГЗ-С откл.	Нарушение изоляции ГЗ АТ фаза С (откл.ст.)							٧
282	НИ ГЗ откл.	Нарушение изоляции ГЗ АТ (откл.ст.)							V
283	НИ ГЗ РПН-А	Нарушение изоляции ГЗ РПН фаза А		-		-			V
284	НИ ГЗ РПН-В	Нарушение изоляции ГЗ РПН фаза В		1		-			V
285	НИ ГЗ РПН	Нарушение изоляции ГЗ РПН фаза С	-	-					V
286	ни гз рпн	Нарушение изоляции ГЗ РПН				Δ 65	<u> </u>	I	

287 НИ ГЗЛРТ-Асиги. 288 НИ ГЗЛРТ-Асиги. 389 НИ ГЗЛРТ-Ссиги. 389 НИ ГЗЛРТ-Ссиги. 489 НИ ГЗЛРТ-Соги. 491 НИ ГЗЛРТ-Соги. 492 НИ ГЗЛРТ-Соги. 489 РУРОВ ВН. 480 РУРОВ ВН. 480 РОВ СН. 480 РОВ ВН. 480 РОВ СН. 480 РОВ СТ. 480		•	ень дискретных сигналов	ать		ba b	Г	ю умо	авки лчани	ю
288 НИГЗЛРТ-Ссигь Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ фаза В (сиги.ст.) V V 299 НИГЗ ЛРТ Ссигь Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ фаза С (сиги.ст.) V V V V V V V V V	№ сигнала	сигнала на дисплее терминала и осциллограммах		Не использов	House per ner par	пе использов для пуска осциллограс	Пуск осцил- лографа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	
289 HIV ГЗЛРТ-ССИЯ. Нарушение язоляции ГЗ ЛРТ (финк.ст.) V V V V V V V V V	_									V
299 НИГЗ ЛРТ СИТИ. Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ (сити.ст.) V V 291 НИГЗЛРТ-АОТИ. Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ (оити.ст.) V V 292 НИ ГЗЛРТ-АОТИ. Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ (оити.ст.) V V 293 НИГЗЛРТ-АОТИ. Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ (оити.ст.) V V V V V V V V V										V
291 HIV ГЗПРТ-АОТИ. Нарушение изолиции ГЗ ПРТ фаза В (ОТКП.СТ.) V V 292 HIV ГЗПРТ-БОТИ. Нарушение изолиции ГЗ ЛРТ фаза В (ОТКП.СТ.) V V V V V V V V V										
293					-					-
293					+					
295 Пуск АВР Работа ДТЗ или ТЗ (Пуск АВР) У У СВ					+					V
295 Пуск АВР Paбora ДТЗ или ГЗ (Пуск АВР) V V 297 PT УРОВ ВН Pone тока УРОВ ВН.СН V V 297 PT УРОВ ВН Pone тока УРОВ ВН V V V V V V V V V					+					V
1926 Пуск УРОВ ВН.СН Пуск УРОВ ВН.СН 1929 ТУРОВ ВН Реле тока УРОВ ВН 1929 РТУРОВ СН Реле тока УРОВ СН 1929 РТУРОВ СН Реле тока УРОВ СН 1930 УРОВ ВН 1900 ТУРОВ СН 1900 ТУРОВ					\dagger					V
298 PT УРОВ CH	296	-								V
299 PT УРОВ HH Pene тока УРОВ HH	297	РТ УРОВ ВН	Реле тока УРОВ ВН							
300 УРОВ ВН на себя УРОВ ВН на себя УРОВ ВН УРОВ СН ЗОТЕМЬ В В УРОВ СН ЗОТЕМЬ В В УРОВ СН ЗОТЕМЬ В В УРОВ СН ЗОТЕМЬ В В В УРОВ СН ЗОТЕМЬ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	298	РТ УРОВ СН	Реле тока УРОВ СН							
301 УРОВ ВН	299	РТ УРОВ НН								
302 Откл. шин-ВН Отключение шин через ДЗШ ВН V V V V V V V V V										V
303 YPOB CH на себя YPOB CH YPOB CH 304 YPOB CH YPO										V
304 YPOB CH										V
305 Откл. дин-СН Отключение шин через ДЗШ СН V										
306 Откл. АТ, ЗАПВ Отключение АТ (Q2, Q3), Запрет АПВ V V 307 Откл. ВН(Q2) Отключение ВН (Q2) V V V V V V V V V										
307 Откл. ВН(Q2) Отключение ВН (Q2) V V 308 Откл. CH(Q3) Отключение СН (Q3) V V 309 Aвт.Охл-1ст Автоматика охлаждения 1 ступень V V 310 Aвт.Охл-2ст Автоматика охлаждения 2 ступень V V 311 Aвт.Охл-2ст Автоматика охлаждения 2 ступень V V 312 ПускВВ-3ПО Пуск ВВ 3ПО V V 313 Сраб. 3ПО Срабатывание 3ПО V V 314 Блок.РПН СН Блокировка РПН по току СН V V 315 Блок.РПН СН Блокировка РПН по току СН V V V 316 Бл.РПН-НЗ Блокировка РПН (НОК) V V V V V V V V V V V V V V V V V V V					-					
308 Откл. CH(Q3) Отключение CH (Q3) Отключение CB HH1		· ·			+					
309 АВТ.ОХЛ-1СТ АВТОМАТИКА ОХЛАЖДЕНИЯ 1 СТУПЕНЬ V V V V V V V V V		. ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		+					
310 АВТ.ОХЛ-2СТ АВТОМАТИКА ОХЛАЖДЕНИЯ 2 СТУПЕНЬ V V V V V V V V V		` ,	` '		+					v
311 АВТ.ОХЛ-ЗСТ АВТОМАТИКА ОХЛАЖДЕНИЯ З СТУПЕНЬ V V V V V V V V V			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		$^{+}$					V
312 ПускВВ-ЗПО Пуск ВВ ЗПО V 313 Сраб. ЗПО Срабатывание ЗПО V 314 Блок.РПН СН Блокировка РПН но току СН V 315 Бл.РПН-НЗ Блокировка РПН (НЗК) V 316 Бл.РПН-НО Блокировка РПН (НОК) V 317 U HH мин. U HH мин. U HH мин. V 318 Земля_НН Земля в сети НН V 319 Неиспр. ЦН НН Неисправность целей напряжения НН V V 320 Пуск МТЗ пО ИН Пуск МТЗ НН по напряжению НН V V V V V V V V V										V
313 Сраб. ЗПО Срабатывание ЗПО V Отключение СВ НН1 Отключение Отблючение										V
315 Бл.РПН-НЗ Блокировка РПН (НЗК) V 316 Бл.РПН-НО Блокировка РПН (НОК) V 317 U НН мин. U НН мин. V 318 Земля НН Земля В сети НН V 319 Неиспр. ЦН НН Неисправность цепей напряжения НН V 320 Пуск МТЗ по Uнн Пуск МТЗ НН по напряжению НН V 321 РТ МТЗ ВН-1 Реле тока МТЗ ВН 1-ая ступень V 322 РТ МТЗ ВН-2 Реле тока МТЗ ВН 2-ая ступень V 323 РТ МТЗ СН-1 Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 324 РТ МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 325 РТ МТЗ НН Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 326 РТ ТО НН Реле тока ТО НН V 327 ТО НН Токовая отсечка НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логиза В 043 V 329 ЛЗ НН Логиза В 044 V 330			•		T					V
316 Бл.РПН-НО Блокировка РПН (НОК) V 317 U НН мин. V НН мин. V 318 Земля НН Земля в сети НН V 319 Неиспр. ЦН НН Неиспр. ДН НН V 320 Пуск МТЗ по Uнн Пуск МТЗ НН V 321 РТ МТЗ ВН-1 Реле тока МТЗ ВН -ая ступень V 322 РТ МТЗ ВН-2 Реле тока МТЗ ВН -ая ступень V 323 РТ МТЗ СН-1 Реле тока МТЗ ВН -ая ступень V 324 РТ МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ ВН -ая ступень V 325 РТ МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН -ая ступень V 326 РТ МТЗ НН Реле тока МТЗ НН V 327 ТО НН Реле тока ТО НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Токна Вна Вна Вна Вна Вна Вна Вна Вна Вна В	314	-	•							V
317 U HH мин. U HH мин. V 318 Земля НН Земля в сети НН V 319 Неиспр. ЦН НН Неисправность цепей напряжения НН V 320 Пуск МТЗ по Uнн Пуск МТЗ НН по напряжению НН V 321 РТ МТЗ ВН-1 Реле тока МТЗ ВН -ая ступень V 322 РТ МТЗ ВН-2 Реле тока МТЗ СН -ая ступень V 323 РТ МТЗ СН-1 Реле тока МТЗ СН -ая ступень V 324 РТ МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН -ая ступень V 325 РТ МТЗ НН Реле тока МТЗ НН V 326 РТ О НН Реле тока ТО НН V 327 ТО НН Токовая отсечка НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 332 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 3	315	Бл.РПН-Н3	Блокировка РПН (НЗК)							V
318 Земля_НН Земля в сети НН V 319 Неиспр. ЦН НН Неисправность цепей напряжения НН V 320 Пуск МТЗ по Uнн Пуск МТЗ НН по напряжения НН V 321 PT МТЗ ВН-1 Реле тока МТЗ ВН 1-ая ступень V 322 PT МТЗ ВН-2 Реле тока МТЗ СН 1-ая ступень V 323 PT МТЗ СН-1 Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 324 PT МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 325 PT МТЗ НН Реле тока МТЗ НН V 326 PT ТО НН Реле тока МТЗ НН V 327 ТО НН Реле тока ТО НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 332 Откл. СВ Отключение СВ НН2 V 333 Откл. СВ НН1 Отключение СВ НН2 V	$\overline{}$	Бл.РПН-НО	. , , ,							V
319 Неиспр. ЦН НН Неисправность цепей напряжения НН V 320 Пуск МТЗ по Uнн Пуск МТЗ НН по напряжению НН V 321 PT МТЗ ВН-1 Реле тока МТЗ ВН 1-ая ступень V 322 PT МТЗ ВН-2 Реле тока МТЗ СН 1-ая ступень V 323 PT МТЗ СН-1 Реле тока МТЗ СН 1-ая ступень V 324 PT МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 325 PT МТЗ НН Реле тока МТЗ НН V 326 PT ТО НН Реле тока ТО НН V 327 ТО НН Токовая отсечка НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 и СВ НН2 V 332 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 333 Откл. СВ НН1 Отключение СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1 -ая ступень V <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td>										V
320 Пуск МТЗ по Uнн Пуск МТЗ Н по напряжению НН V 321 РТ МТЗ ВН-1 Реле тока МТЗ ВН -ая ступень V 322 РТ МТЗ СН-1 Реле тока МТЗ ВН 2-ая ступень V 323 РТ МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН 1-ая ступень V 324 РТ МТЗ СН-2 Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень V 325 РТ МТЗ НН Реле тока МТЗ НН V 326 РТ ТО НН Реле тока ТО НН V 327 ТО НН Токовая отсечка НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 332 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 333 Откл. СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок. АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл. Н с АПВ Отк										
321 PT MT3 BH-1 Реле тока МТ3 BH 1-ая ступень V 322 PT MT3 BH-2 Реле тока МТ3 CH 1-ая ступень V 323 PT MT3 CH-1 Реле тока МТ3 CH 1-ая ступень V 324 PT MT3 CH-2 Реле тока МТ3 CH 2-ая ступень V 325 PT MT3 HH Реле тока МТ3 HH V 326 PT TO HH Реле тока TO HH V 327 TO HH Токовая отсечка HH V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 Л3 HH Логическая защита HH V 330 Пуск ЗДЗ-МТ3 HH В схему пуска ЗДЗ от МТ3 HH V 331 Откл. CB Отключение CB HH1 V 332 Откл. CB Отключение CB HH1 V 333 Откл. CB HH2 Отключение CB HH2 V 334 МТ3 HH 1-ст. МТ3 HH 1-ая ступень V 335 Блок. ABP CB HH Блокировка ABP CB HH V 336 Откл. H+ с AПВ Отключение HH с AПВ V <t< td=""><td></td><td></td><td>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
322 PT MT3 BH-2 Реле тока МТ3 BH 2-ая ступень V 323 PT MT3 CH-1 Реле тока МТ3 CH 1-ая ступень V 324 PT MT3 CH-2 Реле тока MT3 CH 2-ая ступень V 325 PT MT3 HH Pеле тока MT3 HH V 326 PT TO HH Pеле тока TO HH V 327 TO HH Токовая отсечка HH V 328 Пуск 3Д3 в 043 Пуск 3Д3 в 043 V 329 Л3 HH Логическая защита HH V 330 Пуск 3Д3-МТ3 HH В схему пуска 3Д3 от МТ3 HH V 331 Откл. CB Отключение CB HH1 и CB HH2 V 332 Откл. CB HH1 Отключение CB HH2 V 333 Откл. CB HH2 Отключение CB HH2 V 334 МТ3 HH 1 ст. МТ3 HH 1-ая ступень V 335 Блок. ABP CB HH Отключение CB HH2 V 336 Откл. H с аПВ Отключение H с аПВ V 337 Откл. ABP CB HH1 Блокировка ABP CB HH1 V	_	•	<u> </u>		_					
323 PT MT3 CH-1 Реле тока МТ3 CH 1-ая ступень V 324 PT MT3 CH-2 Реле тока МТ3 CH 2-ая ступень V 325 PT MT3 HH Pene тока МТ3 HH V 326 PT TO HH Pene тока TO HH V 327 TO HH Tokobas orceчка HH V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Pyck ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ HH Логическая защита HH V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ HH В схему пуска ЗДЗ от МТЗ HH V 331 Откл. CB Отключение CB HH1 и CB HH2 V 332 Откл. CB HH1 Отключение CB HH1 V 333 Откл. CB HH2 Отключение CB HH2 V 334 МТЗ HH 1-ст. МТЗ HH 1-ая ступень V 335 Блок. ABP CB HH Блокировка ABP CB HH V 336 Откл. HH с АПВ Отключение HH с АПВ V 337 Откл. AT от МТЗ Отключение AT от МТЗ HH без АПВ V 338 Блок. ABP CB HH1 Блокировка ABP CB HH1 V			,		_					
324 PT MT3 CH-2 PENE TOKA MT3 CH 2-AR СТУПЕНЬ V 325 PT MT3 HH PENE TOKA MT3 HH V 326 PT TO HH PENE TOKA TO HH V 327 TO HH TOKH TOKH TOKH TOKH TOKH TOKH TOKH TOKH			·		+					
325 РТ МТЗ НН Реле тока МТЗ НН V 326 РТ ТО НН Реле тока ТО НН V 327 ТО НН Токовая отсечка НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 и СВ НН2 V 332 Откл. СВ НН1 Отключение СВ НН1 V 333 Откл. СВ НН2 Отключение СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок. АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл. Н1 с АПВ Отключение Н1 с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок. АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл. Q1 Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342					+					
326 PT TO HH Реле тока TO HH V 327 TO HH Токовая отсечка HH V 328 Пуск 3Д3 в 043 Пуск 3Д3 в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск 3Д3-МТ3 НН В схему пуска 3Д3 от МТ3 НН V 331 Откл. CB Отключение CB HH1 и CB HH2 V 332 Откл. CB HH1 Отключение CB HH1 V 333 Откл. CB HH2 Отключение CB HH2 V 334 МТ3 НН 1 ст. МТ3 НН 1-ая ступень V 335 Блок. ABP CB HH Блокировка ABP CB HH V 336 Откл. HH с АПВ Отключение HH с АПВ V 337 Откл. AT от МТ3 Отключение AT от МТ3 HH без АПВ V 338 Блок. ABP CB HH1 Блокировка ABP CB HH1 V 340 Откл. Q1 -AПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 с АПВ V 342 Откл. HH1 Отключение Q1 с АПВ V					+					V
327 ТО НН Токовая отсечка НН V 328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 V 332 Откл. СВ НН1 Отключение СВ НН1 V 333 Откл. СВ НН2 Отключение СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок. АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл. Н с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок. АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 340 Откл. Д-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение HH1 V 343 Блок. АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 3					+					V
328 Пуск ЗДЗ в 043 Пуск ЗДЗ в 043 V 329 ЛЗ НН Логическая защита НН V 330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. СВ Отключение СВ НН1 и СВ НН2 V 332 Откл. СВ НН1 Отключение СВ НН1 V 333 Откл. СВ НН2 Отключение СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок. АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл. НН с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение НН с АПВ V 338 Блок. АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 340 Откл. СВ НН1 Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок. АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V										V
330 Пуск ЗДЗ-МТЗ НН В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН V 331 Откл. CB Отключение CB HH1 и CB HH2 V 332 Откл. CB HH1 Отключение CB HH1 V 333 Откл. CB HH2 Отключение CB HH2 V 334 МТЗ HH 1 ст. МТЗ HH 1-ая ступень V 335 Блок. ABP CB HH Блокировка ABP CB HH V 336 Откл. HH с АПВ Отключение HH с АПВ V 337 Откл. AT от МТЗ Отключение AT от МТЗ HH без АПВ V 338 Блок. ABP CB HH1 Блокировка ABP CB HH1 V 339 Пуск ABP CB HH1 Пуск ABP CB HH1 V 340 Откл. Q1-AПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. HH1 Отключение HH1 V 343 Блок. ABP CB HH2 Блокировка ABP CB HH2 V 344 Пуск ABP CB HH2 Пуск ABP CB HH2 V	328		Пуск 3Д3 в 043							V
331 Откл. CB Отключение CB HH1 и CB HH2 V 332 Откл. CB HH1 Отключение CB HH1 V 333 Откл. CB HH2 Отключение CB HH2 V 334 МТЗ HH 1 ст. МТЗ HH 1-ая ступень V 335 Блок. ABP CB HH Блокировка ABP CB HH V 336 Откл. HH с АПВ Отключение HH с АПВ V 337 Откл. AT от МТЗ Отключение AT от МТЗ HH без АПВ V 338 Блок. ABP CB HH1 Блокировка ABP CB HH1 V 339 Пуск ABP CB HH1 Пуск ABP CB HH1 V 340 Откл. Q1-AПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. HH1 Отключение HH1 V 343 Блок. ABP CB HH2 Блокировка ABP CB HH2 V 344 Пуск ABP CB HH2 Пуск ABP CB HH2 V	329	ЛЗ НН	Логическая защита НН							V
332 Откл.СВ НН1 Отключение СВ НН1 V 333 Откл.СВ НН2 Отключение СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок.АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл.НН с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок.АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 Пуск АВР СВ НН2 V					I					V
333 Откл.СВ НН2 Отключение СВ НН2 V 334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок.АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл.НН с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок.АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 Пуск АВР СВ НН2 V										V
334 МТЗ НН 1 ст. МТЗ НН 1-ая ступень V 335 Блок.АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл.НН с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок.АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 Пуск АВР СВ НН2 V				1						V
335 Блок. АВР СВ НН Блокировка АВР СВ НН V 336 Откл. НН с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок. АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл. Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок. АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 Пуск АВР СВ НН2 V				4	_					٧
336 Откл.НН с АПВ Отключение НН с АПВ V 337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок.АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 Пуск АВР СВ НН2 V				+	+					
337 Откл. АТ от МТЗ Отключение АТ от МТЗ НН без АПВ V 338 Блок.АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 V			·	+	+					
338 Блок.АВР СВ НН1 Блокировка АВР СВ НН1 V 339 Пуск АВР СВ НН1 Пуск АВР СВ НН1 V 340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 V				+	+					
339 Пуск ABP CB HH1 Пуск ABP CB HH1 V 340 Откл. Q1-AПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение HH1 V 343 Блок. ABP CB HH2 Блокировка ABP CB HH2 V 344 Пуск ABP CB HH2 V				+	+					V
340 Откл.Q1-АПВ Отключение Q1 с АПВ V 341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.ABP CB НН2 Блокировка ABP CB НН2 V 344 Пуск ABP CB НН2 V			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	+					V
341 Откл. Q1 Отключение Q1 без АПВ V 342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок.АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 V		•	•	+	+					V
342 Откл. НН1 Отключение НН1 V 343 Блок. АВР СВ НН2 Блокировка АВР СВ НН2 V 344 Пуск АВР СВ НН2 V				+	+					V
343 Блок.ABP CB HH2 Блокировка ABP CB HH2 V 344 Пуск ABP CB HH2 V				\top	\top					V
344 Пуск ABP CB HH2 Пуск ABP CB HH2 V										٧
045 0	344		•							٧
345 ОТКЛ.Q4-АПВ ОТКЛЮЧЕНИЕ Q4 С АПВ V	345	Откл.Q4-АПВ	Отключение Q4 с АПВ							V

Taoi	ица г. г - переч е	ень дискретных сигналов	ать	<u> </u>	9 a			авки элчани	іЮ
№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать	Но использовать	для пуска осциллографа	Пуск осцил- лографа с 0/1			Регистрация сигналов
346	Откл. Q4	Отключение Q4 без АПВ		_					٧
347	Откл. НН2	Отключение НН2		_					٧
348	Блок.АВР СВ	Блокировка ABP CB HH1 и HH2		_					٧
349	3Д3 НН1	3д3 нн1		_					٧
350	Бл.Откл.Q1-HO	Блокировка отключения Q1 (HOK)		_					٧
351	Бл.Откл.Q1-H3	Блокировка отключения Q1 (НЗК)		_					٧
352 353	Неиспр. ЗДЗ НН1	Неисправность цепей ЗДЗ НН1 ЗДЗ НН2		+					V
354	3Д3 НН2 Бл.Откл.Q4-НО	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		+					V
355	Бл.Откл.Q4-НЗ	Блокировка отключения Q4 (НОК) Блокировка отключения Q4 (НЗК)		+					V
356	Неиспр. ЗДЗ НН2	Неисправность цепей ЗДЗ НН2		+					V
357	Пуск ПТ АТ-А	Пуск пожаротушения фаза А		+					V
358	Пуск ПТ АТ-В	Пуск пожаротушения фаза В		+					V
359	Пуск ПТ АТ-С	Пуск пожаротушения фаза С		+					٧
360	Пуск ПТ АТ	Пуск пожаротушения		$^{+}$					٧
361	Нет U-АТ	Контроль отсутствия напряжения		+					V
362	Отсеч.КлапА	Пуск отсечного клапана фаза А		\top					٧
363	Отсеч.КлапВ	Пуск отсечного клапана фаза В		\dagger					٧
364	Отсеч.КлапС	Пуск отсечного клапана фаза С		T					V
365	Отсеч.Клап.	Пуск отсечного клапана		T					V
366	3П фаза А	Защита от перегрузки фаза А							V
367	3П фаза В	Защита от перегрузки фаза В							٧
368	3П фаза С	Защита от перегрузки фаза С							٧
369	3П	Защита от перегрузки							٧
370	Перевод-ОВ ВН	Перевод на ОВ ВН							
371	Несоотв. ОВ ВН	Несоответствие при переводе на ОВ ВН							
372	Перевод-ОВ СН	Перевод на ОВ СН							
373	Несоотв. ОВ СН	Несоответствие при переводе на ОВ СН							
374	Перевод на ОВ	Перевод на ОВ							
375	Несоотв. ОВ	Несоответствие при переводе на ОВ							
376	Срабатывание ТЗ	Срабатывание ТЗ		_					
377	Сраб.Предохр.Кл	Срабатывание предохранительного клапана		_					
378	Низ.Ур.Масла АТ	Низкий уровень масла в АТ		+					
379	Выс.Ур.Масла АТ	Высокий уровень масла в АТ		_					-
380	Выс. Т масла АТ Выс. Т обмотки	Высокая температура масла в АТ		+					
381 382	Низ.Ур.МаслаЛРТ	Высокая температура обмотки Низкий уровень масла в ЛРТ		+					
383	Выс.Т масла ЛРТ	Высокая температура масла в ЛРТ		+					
384	Обрыв цепей І	Обрыв цепей тока		+					V
385	Выход ВВ N1	Выход выдержки времени №1		$^{+}$					<u> </u>
386	Выход ВВ N2	Выход выдержки времени №2		\dagger					
387	Выход ВВ N3	Выход выдержки времени №3		\dagger					
388	Выход ВВ N4	Выход выдержки времени №4		1					
389	Выход ВВ N5	Выход выдержки времени №5							
390	SA1_VIRT	SA1_VIRT							
391	SA2_VIRT	SA2_VIRT							
392	SA3_VIRT	SA3_VIRT							
393	SA4_VIRT	SA4_VIRT							
394	SA5_VIRT	SA5_VIRT		\perp					
395	Пуск УРОВ ВН	Пуск УРОВ ВН		\perp					
396	Пуск УРОВ ОВ ВН	Пуск УРОВ ОВ ВН		\perp					✓
397	Пуск УРОВ СН	Пуск УРОВ СН		_		-			
398	Пуск УРОВ ОВ СН	Пуск УРОВ ОВ СН		+					✓
399 400	Откл. ОВ ВН Откл. ОВ СН	Отключение ОВ ВН Отключение ОВ СН		+		-			
400	Откл. ОВ СН Пуск МТЗ НН-U	Отключение ОВ СН Пуск МТЗ НН по напряжению		+					
443	VIRT20_11	туск мтз нн по напряжению VIRT20_11		+					
444	VIRT20_11 VIRT20_12	VIRT20_11 VIRT20_12		+		-			
444	VIRT20_12 VIRT20_13	VIRT20_12 VIRT20_13		+					
770	7.1120_10	411/12/0_1V				1	1	l	1

	Наименование		зать	зать	ga	по ум	тавки олчани	
№ сигнала	паименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использов для пуска	осциллографа Пуск осцил-	лографа с v/1 Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
446	VIRT20_14	VIRT20_14						
447	VIRT20_15	VIRT20_15						
448	VIRT20_16	VIRT20_16						<u> </u>
449	Эл.ключ 1	Электронный ключ 1						
450	Эл.ключ 1_shift	Электронный ключ 1_shift						
451 452	Эл.ключ 2	Электронный ключ 2					1	-
452	Эл.ключ 2_shift Эл.ключ 3	Электронный ключ 2_shift Электронный ключ 3				+	-	-
454	Эл.ключ 3 Эл.ключ 3_shift	Электронный ключ 3 Электронный ключ 3 shift			-		+	+
455	Эл.ключ э <u>_</u> зппс	Электронный ключ 3_зппс						+
456	Эл.ключ 4 shift	Электронный ключ 4 shift					+	
457	Эл.ключ 5	Электронный ключ 5						+
458	Эл.ключ 5_shift	Электронный ключ 5 shift						
459	Эл.ключ 6	Электронный ключ 6						
460	Эл.ключ 6_shift	Электронный ключ 6_shift		L				
461	Эл.ключ 7	Электронный ключ 7						
462	Эл.ключ 7_shift	Электронный ключ 7_shift						
463	Эл.ключ 8	Электронный ключ 8						
464	Эл.ключ 8_shift	Электронный ключ 8_shift						
465	Ср.ДТЗ АТ-А	Срабатывание ДТЗ АТ фаза А						V
466	Ср.ДТЗ АТ-В	Срабатывание ДТЗ АТ фаза В					1	V
467	Ср.ДТЗ АТ-С	Срабатывание ДТЗ АТ фаза С					-	V
468 469	УРОВ ВН на себя УРОВ ВН	УРОВ ВН 'на себя' УРОВ ВН					1	V
469	УРОВ СН на себя	УРОВ ВП УРОВ СН 'на себя'				+	+	V
470	УРОВ СП на сеоя	уров сн на сеоя					+	V
472	ГЗ АТ сигн.ст.	ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень				+	+	V
473	ГЗ АТ откл.ст.	ГЗ АТ (общ.) откл. ступень						v
474	ГЗ РПН-А	ГЗ РПН фаза А						V
475	ГЗ РПН-В	ГЗ РПН фаза В						V
476	ГЗ РПН-С	ГЗ РПН фаза С						V
477	лз нн	Логическая защита НН						V
478	МТЗ НН 1 ст.	МТЗ НН 1-ая ступень						V
479	Блок.АВР СВ НН	Блокировка АВР СВ НН						V
480	Тестирование	Режим тестирования					1	V
481	Неиспр. ЦН НН	Неисправность цепей напряжения НН				_	-	V
482	Неиспр.Пит.Г3	Неисправность опер.тока ГЗ					-	V
483 484	ЗП Пуск ПТ АТ	Защита от перегрузки					+	V
485	Земля НН	Пуск пожаротушения Земля в сети НН				+	+	V
486	Несоотв. ОВ	Несоответствие при переводе на ОВ						V
487	Откл. от ШАОТ	Отключение от ШАОТ					1	V
488	2 гр. вых.реле	2-ая группа вых. реле					1	V
489	3Д3 НН1	3Д3 НН1						V
490	3Д3 НН2	3Д3 НН2						V
491	Давл. РПН ЛРТ	Реле давления РПН ЛРТ						V
492	ГЗ ЛРТ сигн.ст.	ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень						V
493	ГЗ ЛРТ откл.ст.	ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень						V
494	Низ.Ур.Масла АТ	Низкий уровень масла в АТ						V
495	Выс.Ур.Масла АТ	Высокий уровень масла в АТ						V
496	Выс. Т масла АТ	Высокая температура масла в АТ						V
497	Выс. Т обмотки	Высокая температура обмотки			_			V
498	Низ.Ур.МаслаЛРТ Выс.Т масла ЛРТ	Низкий уровень масла в ЛРТ			_			V
400	BUC I MACHA HPT	Высокая температура масла в ЛРТ			_	+		V
499		Coordinate 36						
500	Светодиод 36	Светодиод 36						
500 501	Светодиод 36 Светодиод 37	Светодиод 37						٧
500	Светодиод 36							

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах		Не использовать для регистрации	ать	2a	Уставки по умолчанию			
		Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий		спользов ия пуска	осциллограф Пуск осцил-	фа с 0/1	Пуск осцил- лографа с 1/0	Осциллогра- фирование	Регистрация сигналов
505	Светодиод 41	Светодиод 41							V
506	Светодиод 42	Светодиод 42							V
507	Светодиод 43	Светодиод 43							٧
508	Светодиод 44	Светодиод 44							V
509	Светодиод 45	Светодиод 45							V
510	Светодиод 46	Светодиод 46							V
511	Светодиод 47	Светодиод 47							V
512	Светодиод 48	Светодиод 48							V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные «v» в соответствующих графах, не выводить на регистрацию дискретных сигналов и не осуществлять от этих сигналов пуск аварийного осциллографа.


Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Г.1 без ограничений.

Приложение Д


(справочное)

Приложение Д1. Векторная диаграмма терминала БЭ2704 308

при "прямом" чередовании фаз (A,B,C)



Приложение Д2. Векторная диаграмма терминала БЭ2704 308 для при "обратным" чередовании фаз (A,C,B)



Приложение Е


(справочное)

Выбор автоматического выключателя в цепи оперативного постоянного тока

Защищаемое оборудование	Автоматические выключатели				
оащищаемое осорудование	предпочтительный	допустимый			
БЭ2704 (БЭ2502) - 3 шт,	ABB S 202M UC – K6	ABB S 202M UC – B16			
П1712 – 1 шт	ABB 3 ZUZIVI UC – NO	ABB S 202M UC – Z25			
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт,	ABB S 202M UC – K2	ABB S 202M UC – B6			
П1712 – 1 шт	ADD 3 ZOZIVI OC – NZ	ABB S 202M UC – Z10			
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт,	ABB S 202M UC – K2	ABB S 202M UC – B8			
П1712 – 2 шт	ADD 3 ZUZIVI UC – NZ	ABB S 202M UC – Z10			
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт,	ABB S 202M UC – K2	ABB S 202M UC – B6			
П1712 – 0 шт	ADD 3 ZOZIVI OC – NZ	ABB S 202M UC – Z8			

Обозначения и сокращения





Принятые сокращения

ABB	
АПВ	автоматическое повторное включение
АЦП	аналого-цифровой преобразователь
АУВ	автоматика управления выключателем
БИ	испытательный блок
В	выключатель
ВЧ	высокая частота
Γ	генератор
ДТ3	дифференциальная защита трансформатора
NO	измерительный орган (реагирует на две подведённые величины)
К3	короткое замыкание
KCC	реле команды включить
НКУ	низковольтное комплектное устройство
OB	обходной выключатель
ОТФ	отключение трёх фаз
ПА	противоаварийная автоматика
ПК	персональный компьютер
ПО	пусковой орган (реагирует на одну подведённую величину)
P3A	релейная защита и автоматика
PH	реле напряжения
PΠB (KQC)	реле положения «Включено» выключателя
РПО (KQT)	реле положения «Отключено» выключателя
РЭ	руководство по эксплуатации
TH	измерительный трансформатор напряжения
TT	измерительный трансформатор тока
УРОВ	устройство резервирования отказа выключателя
ЦС	центральная сигнализация
ШК	штепсель контрольный
ЭМВ	электромагнит включения
ЭMO1 (2)	электромагнит отключения первый (второй)

Лист регистрации изменений

	Но	Номера листов (страни			ц) Всего		Входящий N°		
Изм.	изменен- ных	заме- ненных	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	сопроводи- тельного до- кум. и дата	Подпись	Дата